

2. 214 kh.

Nalker. Ch.,



Galvanoplastik

für

Kunstler, Gewerbtreibende und Freunde der Numismatik,

ober

faßliche Anweisung, Münzen, Medaillen ober andere Gebilde der Kunst in metallischer Form zu reproduciren, Kupserplatten und daguerreoztyvische Lichtbilder auf galvanischem Wege zu ähen und zu vervielfältigen, und endlich ebenso auch die Metalle zu vergolden und zu versilbern.

Rebft ergangenben Bufaben bee Ueberfegere.

Nach ber 18ten Auflage bes englischen Werkes bes herrn Charles Walker, Ehrenfecretars ber Bleetrical Society in London.


Deutsch bearbeitet von Dr. Chriftian Seinrich Comibt.

3weite febr vermehrte Auflage.

Dit & Zafeln Abbildungen.

Weimar, 1850.

Berlag, Drud und Lithographie von B. F. Boigt.



Burney of 12

ทบสดู 6 % 6...การ ค. - ปกโดกการ - การกา เวอร์ (59 - ค.ศ. ค.ศ.

of the contract

dome. To refer to go to the as

ar i La hitte

arms of the contract of the

Borrede

zur erften Auflage.

Bir brauchen nicht in's hohe Alterthum gurudgugeben, um bie erften Urfprunge ber Balvanoplaftit nachzuweisen, eine Runft, welche barin besteht, bie Metalle mit Sulfe bes galvanifchen Fluidums für unfere 3mede ju benugen; benn man fann mit allem Grunde behaupten, bag ihre Entbedung ausschließ= lich bem 19. Jahrhunderte angehört. Stellt man indeffen Rachforschungen an fur ben 3wed, bie Bes icidte biefer Runft fennen ju lernen, fo findet man, baß ihr Urfprung feineswegs plöglich fei, und baß ju verschiedenen Beit : Epochen bie Balvanoplaftif fich nach und nach mit neuen Thatfachen bereichert habe. Es lagt fich wohl mit Grund annehmen, daß fie ihre Entstehung ber Entbedung ber Saule von conftanter Wirfung bes Professor Daniell verbante, einer Saule, in welcher bas Rupfer immer am nega=

tiven Pole reducirt wird. Dieser Gelehrte machte bei seinem ersten Bersuche, als er ein Stud Rupser beseitigte, welches sich auf eine Platinelestrode nies dergeschlagen hatte, die Bemerkung, daß die Riesen im letteren Metalle im Rupser sich getreu abgedruckt hatten. Dieses ist ohne Zweisel der Ursprung der Galvanoplastif. Da aber Herr Daniell seine ganze Ausmerksamkeit auf die Construction der Saule selbst gerichtet hatte, so scheint er diese wichtige Thatsache nicht hinlänglich beachtet zu haben.

Rurge Zeit nach ber Entbedung biefer Saule ftellte herr be la Rive Berfuche über ihre Eigensthumlichteiten an, und in einem Artifel bes Philosophical Magazine, in welchem er eine besondere Form biefer Saule beschreibt, welcher er ben Borzug einraumt, findet sich solgende Stelle:

"Die Kupferplatte ist ebenfalls mit einer Schicht Rupfer im metallischen Zustand überzogen, welches unablässig in kleinen Theilchen abgesett wird, und von solcher Bolltommenheit ist der so gebildete Metall- überzug, daß er, wenn man ihn abnimmt, eine treue Copie jeder Riese der Metallplatte darbietet, auf welche er niedergeschlagen worden war." Der Arstisel, aus welchem wir diese Stelle ausziehen, scheint keine Beachtung gefunden zu haben, und was noch sonderbarer erscheint, der Bersasser scheint auch nicht an die praktischen Resultate gedacht zu haben, zu welchen dieser Bersuch führen konnte, obgleich seine wissenschaftliche Qualification ihn im ganz vorzüg-

lichen Grabe befähigte, biefe Thatfache gur Anwens bung gu bringen.

Wie man also aus dem Borangeschickten ersieht, war die Grundidee, die primitive Thatsache, welche die Basis der Galvanoplastik bildet, schon seit lanzer Zeit constatirt worden, aber von der Kenntniß biefer Thatsache die zu ihrer Anwendung auf die industriellen Künste war noch ein großer. Schritt zu thun.

In biesem Zustande befanden sich die Dinge, als Dr. Jacobi zu St. Betereburg im October 1838 befannt machte, daß er die Reduction des Kupsfers für die Bedürfnisse der Künste und der Industrie anwenden könne. Sein Berfahren erhielt den Namen ber Galvanoplastif.

Unmittelbar nach Befanntmachung biefer Entebedung in England (im Jahre 1839) behauptete Gr. Spencer, einige Münzen in Rupfer ausgeführt zu haben; die er Elektrotypen oder Boltaistypen nannte. Der Apparat, bessen er sich bediente, war eine einsache Daniell'sche Säule. Er wens bete nacheinander verschiedene Metalle zu Modellen an, um den Metallniederschlag auszunehmen; aber in der Anwendung nicht leitender Substanzen scheint er keine gelungenen Bersuche gemacht zu haben.

Bis hierher bestand also die Galvanoplastik Jascobi's und Spencer's nur in der Anwendung ber schon lange von Daniell entbedten, von de la Rive erwähnten und von vielen Andern bevbachteten Thatsache. Dhne Zweifel können aber Jacobi

und Spencer bas Berblenst in Anspruch nehmen, zuerst die Galvanoplastif zu praktischen Resultaten geführt zu haben. Bis hierher waren jedoch die Anwendungen dieser neuen Kunst sehr beschränkt. Allerdings operirten Jacobi und Spencer nur mit Rupser, und wenn man ihnen auch das unstreitzbare Berdienst zugesteht, die erste Idee der Galvas noplastif ausgeführt zu haben, so läst sich auf der andern Seite doch nicht leugnen, daß Andere, welche diesen Gegenstand tieser ergründeten, dalb die Entbedung machten, daß die meisten Metalle benselben Gesehen der Reduction, wie das Kupser, unterworsfen sind.

Gine Entbedung, welche fehr viel bagu beigetragen hat, Die Galvanoplaftit von ihrem Urfprung an zu verbreiten, verbanten wir orn. Murray. Er machte namlich bie Bemerfung, bag bie nichtlei= tenben Rorper bennoch eine Metallablagerung aufnebmen tonnen, fobalb fie mit einer Schicht Graphit überzogen werben. Diefes Berfahren verbinbet mit großer Ginfachheit auch große Bollfommenheit. Die erfte Anwendung biefer Beobachtung wurde im Januar 1840 gemacht; es ift aber gu bebauern, baß Berr Murray bie Anwendung weber erweitert. noch feine Untersuchungen befannt gemacht bat. Er begnügte fich, fein Berfahren mundlich in ber Royal Institution mitgutheilen, aber es ift nichts barüber veröffentlicht worben. Uebrigens fimmen alle Rach= forschungen, bie fur ben 3med angestellt wurben, ben Ramen besjenigen zu erfahren, welcher bie Briorität in Bezug auf die Amwendung bes Graphits in Anspruch nehmen konne, nebst bem Beugniffe mehrer Autoritäten barin überein, bas Berbienst biefer Ibee bem Herrn Murrap zu laffen.

Andere Manner, wie, 3. B., Solly und Spenscer, haben später Berfahrungsarten angegeben, um auf nichtleitenbe Körper einen metallischen Ueberzug auszutragen, wodurch sie geeignet werben, ben Riesberschlag von reducirtem Metall auszunehmen.

Die erften Berfuche, mit nichtleitenben Gubftangen wurden querft mit Gpvemobellen angeftellt, bie man metallifirte, inbem man fie entweber mit Blattgold übergog, ober mit ber Auflofung eines Metall= falges, welches fpater burch verschiebene chemische Reagentien in ben metallischen Buftand reducirt wurde. Es war bamit ein boppelter Rachtheil verbunben; benn einmal gerftorte eine metallische Schicht auf bem Gppfe, wie bunn und wie gut vertheilt fie auch war, boch unvermeiblich bie feinen Linien ber Gravirung; aber außerbem batte bie große Borofis tat bes Gypfes und feine Abforptionefahigfeit jur nothwendigen Folge, baß, fobald man ihn in eine Aluffigfeit tauchte, feine Daffentheilchen ihren Bufammenhang verloren, und war bas Mobell einmal veranbert, fo mußte auch bie Covie nothwendig unformlich werben. Diefe Unannehmlichkeiten hatten einen Beweggrund abgegeben, bie Unwendung bes Sppfes ju galvanoplaftifden Mobellen gang aufzus geben, wenn Berr Smee nicht auf ben gludlichen Gebanten gefommen ware, bie allen Mobellirern

befannten Mittel angumenben, um bem Gobfe bie Einfaugungefähigfeit zu nehmen. Diefer finnreichen Benutungsart haben wir es ju verbanten, bag ber Gops, welcher befanntlich bie garteften Formen au-Berft leicht annimmt, faft ausschließlich ju galvano= plaftifden Dobellen benutt wirb. Srn. Smee verbanfen wir auch große Bervollfommnungen in ber Darftellung ber Dobelle aus Barg und aus Bache. Um nun enblich im Betreff ber Dobelle nichts ju übergeben, muffen wir auch berer ermabnen, welche nach bem Berfahren bes Dr. Bottger aus einer leichtschmelgenben Legirung erhalten werben, fowie auch endlich ber verschiebenen Arten bes Abflatiches burch Compression, burch Stoß ober burch Schmelzung.

Kaum war die Galvanoplastik zur öffentlichen Kenntniß gelangt, so war der Impuls allgemein: die Gelehrten, die Gewerbtreibenden aller Länder beschäftigten sich damit, und alle Anstrengungen waren darauf gerichtet, die Anwendungen, deren diese neue Kunst fähig ist, zu erweitern. Eine der ersten Anwendungen, auf die man versiel, war diesenige, das galvanische Agens als Bergoldungsmittel in den versichiedenen Professionen zu benugen, wo diese Opezration vorsommt. Eine solche Entdedung mußte für's Wohl der Menschen unermeßliche Folgen haben, weil man nun die alte Duecksildervergoldung entbehren konnte, deren Dämpse für die Gesundheit der Arbeitet so schädlich waren. Seit dem Ursprunge der Galvanoplastik waren auch wirklich eine große Menge

von Bersuchanstellern bemuht , ein galvanisches Bers golbungeverfahren aufzufinden.

Herr be la Rive *), Professor zu Genf, scheint ber Erste gewesen zu sein, welcher mittelst ber Elektricität vergolden lehrte. Aber sein Berfahren hatte mehre Unannehmlichseiten. Die Schicht Gold, mit welcher er die Gegenstände zu überziehen vermochte, erschien als zu bunn und bot wenig Festigkeit und Anhaftung dar; zugleich fand während der Operation ein ansehnlicher Goldverlust statt, wodurch das Bersfahren sehr theuer wurde. Endlich war es Herrn be la Rive, nach seinem eigenen Geständnisse, nicht gelungen, Eisen oder Stahl zu vergolden.

Kurze Zeit nachher machte Dr. Bottger zu Frankfurt ein ichon vollkommneres Bergolbungeversfahren befannt, benn er hatte es bahingebracht, auch Gifen und Stahl zu vergolben; bie Bergolbung bes Rupfers und Zinnes war ihm aber mißlungen.

Professor Eloner in Berlin wiederholte spazterhin die Bersuche ber Herren de la Rive und Böttger und gab babei einige Modisicationen an, die sowohl mit den Apparaten, als mit den angezwendeten Lösungen vorgenommen werden mußten, um ein gutes Resultat zu erlangen. Richtsbestowes

^{*)} herr be la Rive hat in ber That einen Theil bes Preises erhalten, ben die Atademie auf ein Bergolbungsversfahren ohne Quecksiber ausgeset hatte; die andere halte biese Preises ist den herren Ellington und de Ruolz zuerkannt worden.

niger fpricht er fich am Enbe feiner Abhandlung bas bin aus, bag bie bis jest befannten Berfahrunges arten ber galvanischen Bergolbung noch unzugang= lich feien, um in ben Bewerben und Rabrifen bie Quedfilbervergolbung ju erfegen.

3m Monat August 1840 brachte Berr Smee biefe Angelegenheit um einen großen Schritt weiter. Er entbedte nämlich ein Berfahren, bas Golb in fo bunnen ober fo biden Lagen, als man nur will, auf bie Metalle aufzutragen. Das Blatin, bas Ballabium und andere Metalle fonnen nach feinem Berfah. ren ebenfalls in metallischer Gestalt reducirt werben. 3hm verbankt bie Wiffenschaft, mit einem Borte, bie Möglichfeit, alle Metalle ju reduciren, weil er bie Gefete, nach welchen fich alle metallifche Rors per nieberschlagen, querft entbedt und angewendet hat.

Die bem aber auch fei, und ungeachtet ber offenbaren Borguglichfeit bes Bergolbungeverfahrens bes orn. Smee vor allen benen feiner Borganger, mar bie Aufgabe immer noch nicht gelöf't; benn um bie galvanifche Bergolbung ben alten Methoben au fubflituiren, mußte man folgenbe Bebingungen realifi= ren : man mußte

1) alle in ben Runften angewendeten Detalle vergolben :

2) Stude von allen Formen und allen Dimen-

fionen vergolden;

3) matte und glangenbe Bergolbung anwenben, und benfelben alle Farbungen geben, welche ber San= bel verlangt:

- 4) in jeber beliebigen Starte vergolben;
- 5) endlich eine ansehnliche Ersparnis im Berhalte niß zu ben alten Berfahrungsarten erlangen, ohne bas bei eiwas an Glanz und Festigkeit zu verlieren.

Im Monat December 1840 nahmen bie herren Elfington und be Ruolz beiberfeitig ein Erfinsbungspatent auf bie Entbedung eines galvanischen, auf alle Falle anwendbaren und allen Bedürfniffen entsprechenben Bergoldungsversahrens.

Die k. Akademie der Wissenschaften, welche aufgefordert worden war, sich über die Berfahrungsarten, bieser beiden Manner zu entscheiden, überzeugte sich, daß dassenige des Hrn. de Ruolz besonders eine große Bollsommenheit mit äußerster Einfachheit und einer ansehnlichen Ersparniß verbinde. Man darf also annehmen, daß die galvanische Bergoldung jest für die Zwede der gewerblichen Industrie erlangt sei. Aber die Bersahrungsarten des Hrn. de Ruolz des schränken sich nicht allein auf die Bergoldung aller Metalle, sondern sie verbreiten sich auch auf ihre Bersilberung, Berplatinirung, Berkupferung, Berzzinnung, Berzinfung u. s. w. s. w.

Rachdem wir den Ursprung und die Fortschritte ber galvanischen Bergoldung betracket haben, wollen wir auch einen flüchtigen Blid auf die verschiedenen anderen Anwendungsarten werfen, zu benen die Galvanoplastif nach und nach benuft marben ist.

Bir haben ichen erwähnt, daß bie erften Arbeiten ber Sorn. Spencer und Jacobi, als fie

gleichzeitig bie Galvanoplaftit entbedten, auf bie Nachbilbung von Müngen, Siegeln, Stempeln, Basreliefs und anderen Runftgegenstanden berechnet maren. Aus biefem Befichtspuncte betrachtet, fann man behaupten, bag bie Galvanoplaftit mit ihrer Entstehung bie Bollfommenheit erreicht habe, und baß ihre Refultate nichts mehr ju munichen übrig laffen Nichts ift in ber That mit ber Treue ber Reprobuction, mit ber vollkommenen Ibentitat ber erhals tenen Abbrude burch bas galvanifche Berfahren au vergleichen. Diefe Benauigfeit ift felbft von ber Art, baß man eine betrugerifche Benugung berfelben von gefdidten Kalfdmungern befürchten barf. Dan fann alfo fagen, bag von jest an in ber Rumismatif eine große Ummaljung bewirft worden fen. Roftbare Dungen, intereffante Typen geschnittener Steine find jest nicht mehr bas ausschließliche Besigthum einiger reichen Dilettanten. Ihre burch bie Galvanoplaftif in's Unenbliche vervielfältigten Copieen find jest por Berftorung gefichert, und ihr maßiger Breis macht fie für Jebermann juganglich. Diefe Bopularitat, welche fest alle Werfe ber alten und neueren Bilbhauerfunft erlangt haben, wird ben hiftorifchen Studien eine große Unterftugung gewähren; aber inbem fie bas Genie bes Runfflere fruchtbar macht, ift fie auch Berufen, einen unermeglichen Ginfluß auf bie Bollendung ber Runft auszuüben.

Nachbeim einmal bie Aufgabe ber Nachbilbung ber Mungen gelöst war, unternahm man es aud mit einer Anpferhaut fleine Bilbfaulen, Babreli und Zierrathen aus Gpps, zur Verschönerung ober zur Verzierung unserer Wohnungen bestimmt, zu überziehen, aber die ersten Versuche hatten keinen Erfolg. Man begegnete damals zwei Hindernissen, die man nach der Zeit überwunden hat, nämlich der Por ofität des Gppses und seinem Mangel an Leitungsfähigkeit. Gegenwärtig kann man alle Gegenstände aus Gpps oder einer anderen nicht leistenden Substanz mit einem Metalle, besonders aber mit Kupfer, überziehen, und die gewerbliche Industrie macht bereits häusigen Gebrauch davon.

Die Rupferftecherfunft ift vielleicht unter allen Runften biejenige, welche von ber Galvanoplaftit ben größten Rugen ju giehen vermag; benn bie Dogliche feit, eine unendliche Bahl von Eremplaren, und mit ber größten Benauigfeit, ber in Stahl, in Rubfer und felbft in Sols vertieft ober erhaben gestochenen Platten in Rupfer ju reproduciren, muß ben größten !! Einfluß auf bie Butunft biefer Runft haben. Dan hat jest nicht mehr ju befürchten, bag eine Blatte, nachbem eine fleine Bahl von Abgugen genommen, abgenutt und unbrauchbar werbe, und bie nothwens bige Folge bavon ift eine große Bollfommenheit in ben Erzeugniffen und eine anfehnliche Ersparnif in ben Roften. Die Berfuche, welche in biefer Sinficht sowohl von ben Sorn. Jacobi und Spens cer, als von bem Professor von Robell gemacht worben find, laffen über bie volltommene Unwends harfeit biefes Berfahrens nicht ben geringften Zweifel a J. J. u. 112/2 Die Kunst ber Typographie hat auch neuen Gewinn aus dem galvanischen Bersahren gezogen; denn nichts ist in der That leichter, als mittelst der galvanischen Saule die stereotypirten Platten, die für den Letternguß bestimmten Matrizen und übers haupt jene zahlreichen Cliches zu vervielfältigen, die jest einen nothwendigen Zierrath aller Lurusaus-gaben bilben.

Um enblich auch noch anberer Anwendungen ber Galvanoplastik Erwähnung zu thun, muffen wir darauf aufmerksam machen, daß sie dem Zeugdrucker seine Druckwalzen liefert, beren Stich ihm bis jest so theuer zu stehen kam; der Chirurgus verdankt ihr seine Zustrumente, die, mit einer Goldschicht überzogen, jest vor jeder Beränderung geschützt sind; dem Zahnarzt liefert sie die metallischen Stücke, welche mit Genauigkeit an alle Unebenheiten des Zahnssteisches passen und deren Ausführung mittelst der gewöhnlichen Berfahrungsarten fast unübersteigbare Schwierigkeiten barbot.

Die Galvanoplastik wird ferner benutt, um treffliche Spiegel und Hohlspiegel herzustellen, welche Anwendung zuerst Professor Steinheil in Munchen gemacht hat. Man könnte sie ferner benuten, um Mafstäbe zu vervielfältigen, ebenso gröbere Kreissscalen, wie man sie, z. B., bei Boussolen u. dergl. braucht, Theilscheiben zu Raberschneidzeugen und ans deren ähnlichen Gegenständen, die auf diesem Wege eben so gut, als wohlse il hergestellt werden können.

Ginen Cylinder genau abzudrehen, halt nicht sehr schwer, schwieriger aber ist es, ihn vollkommen cylindrisch auszudohren. Auch hier vermag die Galvanoplastif gute Dienste zu leisten. Hat man namslich einen gut abgedrehten Kupfercylinder, so läßt sich über ihn leicht eine beliebig die Rupserschicht niederschlagen. Zieht man nun den ursprünglichen Cylinder heraus, so hat man eine im Lichten vollstommen cylindrische Röhre, die von besonderer Wichtigkeit ist bei der Ansertigung der sogenannten Aussgleichungsröhren, der Lustymmen, der hydraulischen Pressen zu.

Eine Schraubenspindel, wie man fie zu Theils maschinen, Mikrometern u. bergl. braucht, läßt fich, wenn auch nicht leicht, boch ziemlich genau ansertigen, aber eine zu ihr genau passende Schrauben-mutter erhalt man faum anders, als burch bie Gal-vanoplastif, glückliche Zufälle vielleicht ungerechnet.

Barton' fche Rolben, Luftpumpenteller, Glassschleiferschuffeln und alle vollkommen ebene, ober fonst eine bestimmte Form forbernbe Platten erhalt man burch bie Galvanoplastif in viel fürzerer Beit, ats sonst. Ebenso laffen sich Formen zum Glaspreffen, für Zuderbader, ja felbst bie jest so beliebten cisclirten Uhrzifferblatter recht gut galvanoplastisch ansertigen.

Der Chemiter braucht oft Röhren, Retorten und andere Gefäße, die er fich auf diese Art recht gut selbst verfertigen fann, indem er das Auffer über eine schmelzbare, verbrennliche ober auflöstliche Kathobe niederschlägt und legtere dann zerftort. Bei Anwendung der Ruolg'ichen Methode kann man bie Silber sober Goldschicht fo bid machen, daß ber Ueberzug zu einem felbstftandigen Gefaße wird, wenn man das unedle Metall wegast.

Wir wollen noch schließlich einige Bersuche erwähnen, die gemacht worden sind, um geatte Das
guerreotypplatten in Aupser zu reproduciren. Bis
jett hat es noch nicht gelingen wollen, von dergleis
den geätten Daguerreotypplatten gute Abdruce zu
erlangen. Bir gedenken deßhalb mit Bergnügen in
dieser Hinsicht einer nüblichen Anwendung der Galvanoplastif auf die Photographie, welche wir Herrn
Bisson zu verdanken haben. Endlich, um Jedem
das Berdienst seiner Entdeckungen zu lassen, mussen
wir auch noch erwähnen, daßes Hrn. Smee zuerst
gelungen sei, naturhistorische Gegenstände, wie Früchte,
Blätter, Pflanzen 1c., mit einem Kupserüberzuge zu
versehen.

Um biefen historischen Ueberblid ber Galvanosplastif zu vollenden, bleiben und noch einige Worte über die verschiedenen Apparate übrig, welche nach und nach zur Reduction der Metalle angewendet worden find.

Die ersten Bersuche ber herren Spencer und Jacobi wurden mit einem Apparate von einer einzigen Belle angestellt. Diese Art zu operiren bestand bis zum Monat April 1840. Um diese Beit stellte hr. Mason eine weit sinnreichere Einrichtung her. Er bediente sich nämlich eines Apparates mit einer einzigen Zelle, wie einer Daniell'schen Säule, indem

er ihn mit einer zweiten Belle in Communication feste. Auf biefe Beife gelang es ihm, zwei Bert haltniffe Rupfer auf ein Berhaltniff Bint zu erlangen.

Diese erste Modisication führte balb auf mehre andere, und nach und nach wurden die verschiedenen bekannten Säulen zur Reduction der Metalle anges wendet. Es ist hier nicht der Ort, die verschiedenen Apparate zu beschreiben; indessen wollen wir der von Hrn. Smee erfundenen galvanischen Säule besonz dere Erwähnung thun, weil sie ganz eigends für den Zweck, der und jeht beschäftigt, construirt worden ist. Ihre Entdedung sieht demnach innig mit der Gesschichte der Galvanoplasist in Berbindung, und nur durch die zahlreichen Bersuche, welche Hr. Smee mit Hülfe dieser Säule angestellt hat, ist es ihm gelungen, die Gesehe der Reduction der Metalle zu entdesen und eine Menge interessanter Einzelnheiten zu beobachten.

Dies ware ungefahr ber gegenwartige Zustand ber Galvanoplastit, und man sieht, baß viese Kunst, obgleich noch ganz neu, schon reich an nüblichen Erwersbungen ist. Aber es sieht zu hoffen, daß sie in einer nahen Zusunst noch neue Entwickelungen erlangen werbe. Der Impuls ist jeht gegeben, eine Mengelgelehrter und practischer Männer widmet sich gegentzwärtig dem Studium der Erscheinungen des Galvanismus und benutt täglich die Anwendung desselben für neue nühliche Zwecke. Es kann also nicht sehlen, neue Entdedungen zu machen, besonders, nachdem

Die Theorie bes Galvanismus aufgeflart worben ift und ben Bersuchen als Leuchte bient.

Die Galvanoplastif ift, wie sich aus bem Bors ausgeschidten ergiebt, für die Sculptur und die Runst im Allgemeinen gleichsam bas, was die Buchbruders kunft für ben menschlichen Gebanten war.

Aber eine Runft, bie mit fo vielen anberen Runften in Berbinbung fteht, ju ihrer Berbreitung beitragt und biefelben ihrer hoheren Bollenbung entgegenführt, barf billigerweife im Reuen Schau= plage ber Runfte und Sandwerte nicht unerwahnt bleiben; und biefes gerabe jest um fo weniger, ale fich bie gunftige Gelegenheit barbietet, biergu bie Arbeit eines Mannes ju benuten, bem, als Gecres tair ber Electrical Society ju London, reiche Materialien mehr, ale jebem Anberen, ju Bebote ftans ben, und ber beghalb eine Abhandlung liefern fonnte, bie ebenfo viele Thatfachen, ale Borte enthalt. Wie bas Bublifum biefelbe aufgenommen hat, geht aus bem Umftanbe hervor, baß fie in turger Beit 10 Auflagen erlebte. Die Abficht bes Grn. Balfer mar bie, "feinen Lefern ben Weg zu ebenen, bamit fie ihn, ohne auf Sinberniffe gu ftogen, betreten fonnten;" und auch ber leber= feter ift biefer Unficht getreu geblieben und hat fie burch Bufanoten noch mehr ju forbern gefucht.

Beimar, im Mai 1843.

Dr. C. H. Schmidt.

Rorrebe

gur zweiten Auflage.

Der Bearbeitung ber erften Auflage biefer Galvas noplaftit lag bie gehnte Auflage bes englifchen Berfes bes orn. Balfer vor. Letteres hat nach und nach fo viele Bufate und Berbefferungen erhalten, baß fich ber Berfaffer genothigt gefeben bat, bass felbe gang umguarbeiten. Auch hat es bei'm Bublicum eine fo gute Aufnahme gefunden, baß bis jest Die 18. Auflage erfcbienen ift. Diefe 18. Auflage nun, bie außerorbentlich mit neuen Thatfachen und Entbedungen bereichert worben ift, haben wir unferer 2. Auflage ju Grunde gelegt und auch biefer, wie ber erften, viele ergangenbe Bufage beigegeben, bie wir leicht betrachtlich noch hatten vermehren fonnen, wenn wir nicht ben eigentlichen 3med bes Buches, ber in ber Borrebe jur erften Auflage beutlich aus: gesprochen ift, batten im Auge behalten muffen.

Eine große und in technischer, wie in wiffen-

hat die Galvanoplastif in ber neueren Beit burch bie Anwenbung ber eleftromagnetifden Dafcis nen, fatt ber galvanifden Batterien von conftanter Birfung, erfahren, bie jest hauptfachlich in Birmingham fabritmäßig und nach einem febr großen Dasftabe fich in Unwendung befinden. Gr. Sturgeon war ber erfte, welcher mittelft feiner eleftros magnetifchen Mafchine, aber nur fehr im Rleinen, feinesweges fabrifmäßig, Metalle ablagerte. Schon im Jahre 1839 will Berr 3. G. Boolrich recht gelungene Berfilberungeversuche gemacht haben, und 1841 war er mit benfelben bereits fo weit gebieben, baß er bie Methobe' einer fabritmäßigen Betreibung und baber bes Batentirens werth hielt. fein Brivilegium im Mai 1842 und richtete eine Rabrif ein, bie noch jest beftebt, in welcher eine febr einfache Dampfmafdine mehre magnetische Daschinen in Bewegung fest.

Der erste Fabricant in Birmingham, welcher von Woolrich die Erlaubniß, nach seiner Methode magnetoelektrisch zu arbeiten, erkaufte, war Thomas Prime jun., ein Fabricant von Löffeln und Gabeln aus Neusilber in Northwood Street Nr. 18. Seine große Maschine mit 4 starken Magneten sing im Februar 1844 an zu arbeiten. Sie setze 1½—2 Unzen Silber in einer Stunde ab; jest soll sie aber so verbessert sein, daß 3—4 Unzen kundlich abges lagert werben.

Der zweite Fabricant in Birmingham, welcher von Boolrich bie Erlaubnif, mittelft magnetischer

Maschinen zu versilbern, bekam, war ber Plaqués sabrikant John Gilbert in Bath Row Nr. 8, ber britte, Richard Ford Sturges in Lichfield Street Nr. 26, Fabrikant von Artikeln aus verschies benen weißen Metallcompositionen. Die Shefsielder Fabricanten bebienen sich auch schon seit 4 Jahren magnetischer Maschinen.

Mehr ale alles Unbere burfte ju Gunften ber bon Boolrich jum Berfilbern und Bergolben eingeführten magnetischen Maschinen fprechen, bag bie Elfington's, ungeachtet ihres vortheilhaften Bris vilegiums für bie Batterieverfilberung und Bergolbung, Boolrich fein Batentrecht abgefauft haben und gegenwärtig burch ihn in ihrem Gtabliffement eine wahrhaft coloffale magnetische Daschine aufftel= Sie bat 8 hufeifenformige Magnete, beren jeber aus 12 Blattern aufammengefest ift, welche von ber Linie ber Bolenben bis jum außerften Rande bes Bogens 21 Fuß Lange, babei 21 3oll Breite und gusammen 4 Boll Dide haben. Der Bwischenraum ober die Deffnung zwischen ben Bolen betragt 6 Boll. Diefe 8 Magnete werben awifchen amei freisformigen gufeifernen Scheiben mittelft meffingerner Borrichtungen fo gehalten, baß alle Bole gegen ein Centrum bin gewendet find, wo bie Achfe bes 21 guß im Durchmeffer haltenden Rabes befind= lich ift, welches an feiner Beripherie nicht weniger als 16 Armaturen mit faft 6 3oll langen, umwidelten, 21 Boll biden Gifencylinbern tragt, bie amifchen ben Bolen ber Magnete mit einer Beidminbigfeit

von 700 und mehr Umbrehungen in ber Minute herumsliegen. Woolrich glaubt, daß die Kraft eines Pferdes beinahe hinreichen werbe, um bas die Armaturen tragende Rad zu brehen.

Die hier beschriebene Maschine wird jest bei ben Elkington's ausgestellt werden; sollte auch Boolerich zu weit geben, wenn er erwartet, daß sie 16 bis 20 Unzen Silber in der Stunde, also die 30 Bfd. jeden Tag absehen werde, so wird dieser Riesensapparat doch immer mehr leisten, als alle bisherigen magnetischen zu elektrolytischen Arbeiten bestimmten Maschinen. Man hat in Birmingham bei Erbauung eines so großen magnetischen Apparates die Anfertigung von metallischen Copieen antiker und anderer interessanter Gegenstände mit zur Hauptabsicht.

In Fabrifen, wo beständig große Quantitäten Metall, sei es Silber ober Kupfer, niedergeschlagen werden, besonders wenn dabei schon zu anderen Bweden eine Dampsmaschine vorhanden ist, dursten die Magnete wohl den Batterien vorzuziehen sein. Jedoch möchte es auch in sehr großen Anstalten vortheilhafter sein, anstatt einer so mächtigen Maschine, wie die für die Elkington's erbaute, zwei oder mehre kleinere zu haben.

Schließlich ift noch barauf hinzuweisen, welchen wohlthätigen Ginfluß die Anwendung der Elektrolyse zum Bergolden und Bersilbern in Birmingham gehabt und welch eine bedeutende Abanderung in mehren technischen Operationen dieselbe hervorgebracht hat. Gine verhältnismäßige sehr bedeutende Menge Quede

filber, bie bei ber alten Bergolbungsmethobe jur Auftragung bes Golbes In ber Form eines Amale gams gebient hatte, mußte burch Feuer in Damps gestalt wieber abgetrieben werben. Diese Dampse nun, in die Lungen der am Heerde beschäftigten Arstbeiter gezogen, verursachten bas befannte sürchterliche Bittern und Zuden aller Glieber, Speichelfluß und andere Krantheiten. Dank den von den Elkingston's und won I.S. Woolrich eingeführten Berstelbungsmethoben, daß man jest in Birmingham und anderen ähnlichen Fabriksädten nicht ein einziges solcher kläglichen Opfer der Quecksilbervergoldung zeiegen kann, deren man früher so viele gesehen hatte.

Befanntlich mar lange Beit eine ber Saupte induftrien Birmingham's Die Berfertigung von Blas: que, wozu mit einem Gilberblatt belegtes Rupfer . ausgewalzt und bie Bleche in Stahlformen mittelft Standpfen in Die gewünschten Befaße ober Bergies. rungen umgebilbet wurben. Diefe Blaqueverfertis: gung ift nun fast ganglich burch bie neue Berfilbe. rungemethobe, vermittelft ber Batterie und ber magnetischen Maschinen verbrangt worben, und an ihrer Stelle hat fich ein anderer Induftriezweig ungemein ftart ausgebreitet, namlich bie Gewinnung bes Ridels metalles und bie Bereitung ber weißfarbigen Di= fcung biefes Metalles mit Rupfer, ber man fcon früher in Deutschland ben Ramen Reufilber gegeben hatte. Mus biefer Detallmifchung verfertigt man jest alle bie mannichfaltigen Sachen, welche früher aus mit Gilber belegtem Rupfer (plaqué)

gestampft murben, und verfilbert fie bann burch eleftrifche Birfung. Die ber Abreibung mehr ausgefet. ten Stellen fonnen leicht burch bie magnetische Da= fdine ober bie Batterie ftarfer verfilbert werbeit, als . ber übrige Theil, unb, mas vorzüglich michtig ift, bie Ranber; fo wie bie Schnitte bei burchbrochener Arbeit find überall mit Gilber bebedt, was bei'm Blaque nicht ber Fall mar; baber benn auch burchbrochene Arbeit aus lesterem gar nicht gemacht merben fonnte, indem bier bas rothe Rupfer in jebem Durchichnitte fichtbar geworben mare. Gben fo fonnte man auch feine gravirte Arbeit aus Blaque verfertigen Feine feinen Sachen, Blatter u. bergl. Jest fann viel burch Guß bargeftellt und Alles aus magnetifc ober galvanifch verfilbertem Nidelfupfer gemacht. werben, mas fruher aus folibem Gilber gegrbeitet murbe. - "Go wird im Gebiete ber Biffenschaften und Runfte immer eine Erfindung ober Entbedung Die Mutter vieler anberen !

Beimar, im Nov. 1849.

to make that We then to .

Dr. C. H. Schmidt.

1 2

1,34

3 n h a l t.

 $\S^{1}\S^{1}$

| | | | | | | | - | Serre |
|-----------------------------|-------|-------|------|-------|-------------|-------|------|-------|
| Robelle aus Bache (f. 32) |) | | | į. | 4 | | • | 21 |
| makelle aus Stearinfaure (| . 33 |) | • | • | • | • | • | 22 |
| martabren um Gnotmobelle | au c | opir | en | (5. | 5 5) | • | | 23 |
| Berfahren, um bas Bachs | ober | bie | 60 | mpo | fition | inst | ţu | |
| Beitern ber Glettricitat | şu n | пафе | n (| §. 3 | 7) | • | • | 25 |
| Mobelle aus Spps (§. 40) | | | | | • | ٠ | • | 29 |
| Claftifde Mobelle (§. 42) | • | • | • | • | • | • | • | 30 |
| III. Boltai | ſфe | r 2 | lp! | par | a t. | | | , |
| Amalgam (§. 46) | | | • | • | • | ٠ | • | 32 |
| Grannungemanbe (6. 48) | • | • | • | • | • | • | • | 33 |
| Manarat aus einem einzigen | platt | enpo | are | Defte | peno | (8. 2 | 1) | 35 |
| Ginfaches Plattenpaar ohn | . 6 | dure | u | 10 0 | bne | Due | a. | 0.0 |
| filber (§. 53) | ٠ | • | • | • | • | • | • | 36 |
| Apparat mit Batterie (§. 5 | 66) | • | • | • | • | • | • | 38 |
| Auflofungen (§. 57) . | | • | • | • | • | • | • | 39 |
| Bergrößerte Batterie (§. 6 | 3) | • | • | • | • | • | ٠ | 43 |
| Mara's Statterie (8, 65) | • | | • | | • | • | •. | 45 |
| Reue galpanifche Batterie | 5. 6 | 7) | • | • | • | • | • | 47 |
| (Salnanifirter Tull (6. 69) | | | | | • | • | • | 48 |
| Ratterie pon conftanter Bi | irtun | g m | it (| Saut | . (3 | . 70 | | 49 |
| Magrations Batterie (6. 71 |) | • | • | • | • | • | • | 50 |
| Die Erbe ale eine Batterie | ang | ewen | bet | (5. | 72) | • | ٠ | 51 |
| Berfehungefufen (8. 73) | | | • | • | • | • | ., • | 7 |
| Borfictimagregeln, welch | e mo | an b | ei | groß | en T | Robel | len | |
| - anzumenben bat (6. 75 |) . | • | • | | • | • | • | 58 |
| Art und Beife, bie Batter | ie gu | reg | ulir | en (| §. 77 | | • | 56 |
| ic IV. Da | 8 | ro | nz | ire | n. | b | r₽, | 2 |
| Chemifche Bronze (§. 84) | • * | | | • | | • | • | 60 |
| Das Brongiren mit Graph | it (§ | . 87 |) . | • | • | • | • | 62 |
| Dit toblenfaurem Gifen gu | bro | nzire | en (| §. 8 | 9) | • | 3.4 | 63 |
| . v. 80 | | | | | | | | |
| V. 04 | , D , | | . 0 | | | , , | | |

IIIXXX

| | Geite |
|---|-------|
| 3 weiter Theil. | 1 |
| I. Borlaufige Bemertungen. | PIFE |
| Spantalium (6. 94) | 70 |
| Sitberauflofung (§. 95) | 71 |
| Silberoryd (§. 96) | 72 |
| Cpanfilber (§. 97) | 73 |
| Bereitung ber Golblofung (§. 98) | . 74 |
| Berfahren, mit ber einfachen Saule gu vergolben unb | . 05 |
| au versilbern (§. 100) | 75 |
| Mit ber einfachen Gaule zu verfilbern (f. 105) | 77 |
| Dit ber einfachen Caule gu vergolben (§. 107) | 79 |
| Auftragung bes Golbes und Silbers mittelft ber Bat- | |
| terie (§. 110) | 80 |
| Boltaifcher Conbenfator (§. 111) | 81 |
| Unwendung ber Barme (6. 113) | 83 |
| Borbereitung ber Oberflachen, bie man verfilbern ober | •• |
| vergolben will (§. 115) | 85 |
| Das Reinigen auf trodenem Bege (§. 117) | 86 |
| Reinigung auf naffem Bege (§. 118) | 87 |
| Unhaften mit Gulfe bes Umalgams (§. 120) | 89 |
| Das Reinigen ber voltaifden Berfilberung (g. 122) | 91 |
| Sluhwache (§. 123) | 92 |
| Berichiebene Detallauflofungen (f. 124) | _ |
| Boolrich's Berfilberungefluffigteit, Bergotbungeflufe | 4 |
| figteit, Bertupferungeftuffigteit (§. 129) | 95 |
| Berfdiebene Unwenbungen ber galvanifchen Bergolbung | |
| (§. 134) | 99 |
| Daguerreotypplatten (§. 136) | N |
| Blettrifches Berginten (g. 137) | 100 |
| Reduction ber Eegirungen (§. 138) | 100 |
| Biettrifche Berfegung in gluß befindlicher Bufammen- | 1 2 |
| fehungen (6. 139) | 101 |
| Ragneto-elettrifche Berfitberung (§. 143) | 103 |
| vanneenerericht methioting (5. 140) | 100 |

| | 8 | eite |
|---|-----|-------|
| II. Riederschlagung ber Metallors auf die Metalle. | 9 0 | e |
| Metallfarben (§. 144) | | 103 |
| Ablagerung von Bleioryb (§. 146) | | 106 |
| Rieberschlag von Gifenoryb (§. 147) | | 107 |
| III. Galvanifde Gravirung. | | |
| Operationeverfahren (§. 150) | | 109 |
| Glettrifche Mebung ber baguerreotypifden Sichtbitb | er | |
| (§. 152) | | 110 |
| Gigenthumliche Befcaffenheit ber Daguerre'fden Lich | t= | 4.5 |
| bith and IR APAN a | | 111 |
| Berfahren bes hrn. Figeau (§. 160) | | 114 |
| Reues Berfahren gu graviren (§. 161) | • | 115 |
| IV. Anwenbung ber Galvanoplafi | if. | |
| Patente (§. 162) | | 116 |
| Glettrotinte ober Galpanographie (g. 172) | • | 123 |
| Die Gilpphogrophie (8, 174) | | 124 |
| Die Glyphographie (§. 174) | 7 | 125 |
| Metallgewebe (§. 175) | • | * 43 |
| Reagensmittel um bie Gegenwart ber Salpeterfan | ** | |
| au entbeden (§. 177) | | 196 |
| Reproduction ber Buften zc. (§. 179) | * : | 100 |
| and the first of the females and the track in the case in the | • | 3 110 |
| Ergangende Bujate des Heberfet | er | B |
| Bergleichenbe Sabelle ber englifden, frangofifden u | nb | |
| preußischen Dage (§. 181). | | 129 |
| Grove's Batterie (§. 184) | | 133 |
| 6 mee's Arummerbatterie (odds and ends batte) | vì | - 47 |
| (§. 185) | 11 | 134 |
| 10 feed 4 feet 1 m. 14 feet 1 (0) 100) | 5 1 | 400 |

VXXX

| | Geitte |
|--|---|
| Daniell's Batterie, mobificirt p. Becquer el (§. 187) | .137 |
| Bunfen's Batterie (§. 193) | 140 |
| Spencer's galvanoplaftifder Apparat (§. 194) . | 142 |
| Bynn's Apparat (§. 196) | 145 |
| Spre l's Apparat (§. 197) | 147 |
| Bereinfachter Daniell'fcher Apparat (5. 198) | 148 |
| STO of a mid Yoursenst (S. DOO) | 149 |
| Fraser's Apparat (g. 202) | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| STO handflamale onto the contra | 151 |
| | 153 |
| Erennungswände (g. 206) | |
| Rupferr und Silberpulper barguftellen (§. 212) Den Gpps zu harten (§. 213) | 157 |
| | _ |
| Das ber Bergolbung und Berfilberung vorangebenbe | |
| Abbrennen (§. 215) | 159 |
| Dr. R. Bottger's Bergolbungefluffigfeit (f. 218) . | 162 |
| Ebmond Zurd's Patent auf gemiffe Bervolltommnun- | |
| gen in ben Mitteln, verschiebene Metalle und Legi= | |
| rungen mit Gilber gu übergieben (§. 220) | |
| Fingerzeige über bas Bergolben, Berfilbern, Berplatinis | (|
| niren (§. 221) | 165 |
| Die Bergolbung mittelft Gintauchens (§. 225) | 167 |
| Rotig über neue Mittel burch Gintauchen gu vergalben | |
| und zu verfilbern von Leval (§. 226) | 169 |
| Bergolbung auf Gilber | 170 |
| Bergolbung und Berfilberung auf Rupfer, Deffing und | , |
| Bronge | |
| Reues Berfahren, um reines Silber entweber im metallis | |
| fchen Buftanbe ober ale Oryb gu betommen, von | |
| Gregory (§. 228) | 173 |
| v. Robel's neue Unwenbung ber galvanoplaftifchen | |
| Rupferpracipitation (Glyphographie) (§. 230) . | 176 |
| Die Stylographie (§. 231) | 183 |
| Reproduction geftochener Stahlplatten (§. 232) | 184 |
| Auf Stahl zu graviren mittelft Clettricitat (§. 233) . | 104 |
| Auf Silber zu graviren mittelft Glektricitat (§. 234) . | 185 |
| - de Benteen mittell Gietitittat (g. 204) . | 100 |

XXXXI

| | | | | | Beite |
|---|----|-------|------|-------|-------|
| Gravirte Platten ju reproduciren (§. 23 | 5) | • | • | | 185 |
| Das Bothen (§. 237) | | | | | 187 |
| Das galvanifche Bothen (§. 238a) . | | | | | 188 |
| Patentirte elaftifche Dobelle (§. 240) | | | | | 189 |
| Hebergug fur ben Berfegungstrog (§. 24 | 1) | | | | 190 |
| Brongiren ber Gliche's (§. 243) | | | | | 192 |
| Das Farben bes Golbes (§. 244) . | | • ! | | ٠. | |
| Rarabay's Terminologie (§. 245) . | | | | ٠. | - |
| Preis ber ju galvanoplaftifchen Berfuchen | e | forbe | rlic | ben . | |
| Subftangen, welche man in Paris | | | | | . " |
| Rousseau frères et Comp. rue d | | | | | - 7 |
| | | | | | 193 |
| | | | | | |

Erster Theil.

I. Vorläufige Bemerfungen.

§. 1.

Der 3wed biefes Schriftchens lauft nicht bas rauf hinaus, die phyfitalifchen Grundfage barguthun, welche die Bafie ber Galvanoplaftif bilben, fondern vielmehr bie verschiedenen Berfahrungsarten und bie jum Gelingen nothwendigen Borfichtomagregeln flar und faglich ju befchreiben. Diefe Anweifungen find bas Ergebniß einer langen Reihe von Berfuchen, und ber Berfaffer wird besondere Rudfichten auf Diefe fogenannten Rleinigfeiten verwenden, Die auf ben Erfolg ber Operationen einen fo großen Ginfluß haben. Er wird fich fo viel wie möglich bemuhen, bie miffenschaftliche Terminologie ju vermeiben, fo baß ber Dilettant und ber Bewerbemann, für wels de biefes Wert gefdrieben ift, ihre Bahn burchs laufen fonnen, ohne auf irgend ein Sinderniß gu ftoffen. Da der Berfaffer fich bamit beschäftigte, eine reiche Mungfammlung mit Bulfe ber Galvanos plastif herzustellen, fo mußte er nothwendig bie bequemften und wohlfeilften Berfahrungsarten mablen,

und biefelben follen fo treu beschrieben werben, bag ber Dilettant von ber Driginalmunge bis gur vollstommenen Copie berfelben gelangt, die man sofort in's Mungcabinet einlegen kann.

§. 2. Die Salvanoplaftit, Glettrotypie ober Glettrometal-

steht, wie sich schon aus ben verschiedeneu Benennungen ergiebt, im innigem Zusammenhange mit der galvanischen ober vielmehr voltaischen Elektricität. Um richtige Begriffe über diesen Gegenstand zu entwickeln, wollen wir, ehe wir unsern Pfad weiter versolgen, einen kurzen Ueberblid der Grundsätze dieser Wissenschaft geben und ihre Anwendung auf die Runft, mit welcher wir uns eben beschäftigen, ans deuten.

5. 3. Boltaifche Glettricitat.

Diefenige Urt ber Entwidelung bes eleftrischen Bluidums, welche im Jahre 1790 vom Professor Balvani ju Bologna entbedt und genauer fobann von Bolta untersucht murbe, ber in einem Briefe bom 20. Marg 1800 bem bamaligen Brafibenten ber Royal Society, Gir Joseph Bante, Die Entbedung bes, fpater voltaifche Saule genannten, Apparates mittheilte, hat man Galvanismus ober Boltais: mus genannt. Die voltaische Gaule besteht aus Metallen und Fluffigfeiten in einer gewiffen Aufeinanderfolge, wovon man fich burch folgendes Beispiel einen Begriff machen fann. Wenn man an Die Enben eines Metallbrahtes ein Stud Bint und ein Stud Rupfer befestiget, beibe bann in ein Befaß taucht, welches mit burch Schwefelfaure gefcharftem Baffer gefüllt ift, fo hat man ein einfaches voltaifdes Blattenpaar in Thatigfeit.

§. 4.

Diese Thatigfeit wird hervorgerufen burch bie verschiedene chemische Berwandtschaft ber Fluffigfeit für jebes ber Metalle; fie wird bas Bint, nicht aber Mit anbern Worten: bas bas Rupfer, auflofen. Waffer (was befanntlich aus Sauerftoffgas und Bafferftoffgas jufammengefest ift) wird gerfest; Bafferstoffgas begiebt fich an bie Dberfläche ber Rupferplatte; bas Sauerftoffgas verbindet fich mit bem Bint ju Bintoxyb, welches, von ber Schwefelfaure aufgeloft, fich mit letterer au fcme = felfaurem Bint verbindet. Aehnliche Erfcheinungen finden bei voltaifchen Berbindungen Statt. Die erregende Fluffigfeit hat eine größere Ber= wandtichaft zu bem einem Metalle, als ju bem anbern; erfteres nennt man bas po fitive Metall, und bas andere bas negative Metall.

§. 5.

In der Praxis wendet man das reine Zink, das Zink des Handels, oder das amalgamirte Zink (§. 41) an. Das Kupfer bildet in der Regel das negative Metall, aber Herr Alfred Smee hat eine zweckmäßige Anordnung ausgesonnen, bei welcher er sich des mit kleinen Platintheilchen bedeckten Silbers dez dient (§. 65). Der Peofessor Grove hat eine andere sehr mächtige Batterie erfunden, welche aus Platinplatten besteht. Es giebt noch einen Apparat, welcher aus Zink und Holzkohle (Kohlenstoff)*) bessteht; letzterer ist der einzige, nicht metallische, für diesen Zweck geeignete Körper (§. 32).

^{*)} Bergleiche in ben Rachtragen bie Befdreibung von Bunfene Batterie.

§. 6.

Ich habe bis jest (§. 4) nur von ben chemisfchen Modificationen gesprochen, aber es besteht zwischen ihnen und einer andern Erscheinung vom höchsten Interesse, ber Störung bes elestrischen Gleichz gewichtes, ein inniger Zusammenhang.

§. 7.

Bahrend bie ichon beschriebenen (§. 4) demischen Modificationen eintreten, findet zwischen ben beiden Metallen eine Uebertragung ber Gleftricitat Statt. Die positive Gleftricitat (und um alle Umschreibung au vermeiben, fann man, unfered Grachtens, biefes Kluidum aller Bahricheinlichfeit nach für Die eigent= liche Eleftricitat annehmen) begiebt fich burch bie gluffigteit hindurch vom Bint nach bem Rupfer und fehrt jum Bint gurud, indem fie ihren Lauf lange bes Metallbrahtes fortfest (§. 3), melder bie beiben Metalle verbindet. Wenn ber De= tallbraht zeriffen wirb, fo findet eine Unterbrechung ber eleftrifchen Stromung und ein Aufhören ber che= mischen Thatigkeit in Bezug auf Die Gleftricitat Statt*); bas Wafferftoffgas entwidelt fich nicht mehr an ber Rupferplatte, und bie Auflösung bes Bints (bes reinen ober bes amalgamirten) hort auf.

§. 8.

Man kann nicht genug verweilen bei bem Funbamentalgrundsape: baß bie Elektricität burch bie Flüssigkeit hindurch vom Zink nach dem Rupfer fortgepflanzt wirb. Wenn man biese ein-

^{*)} Die gewohnlichen chemischen Birtungen ber Saure auf bas Bint finden immer Statt, fobald fie nicht burch andere Mittel perhindert werben (§. 46).

fache Thatsache sich gehörig einprägt, so kann man eine Frage, beren Beantwortung so Viele in Verlegenheit bringt, stets beantworten, und zwar: Welsches ist bas positive oder negative Ende einer Batterie? Aus bem positiven Ende nämlich entweicht die Elestricität und an bem negativen Ende fehrt sie zurück. Sobald man die Richtung des Stromes aus der Lage der beiden Metalle in einem Gesfäße entschieden haben wird, so müssen die andern Puncte eine nothwendige Folge davon sein.

§. 9.

In bem Falle, wo ber Metallbraht, welcher bie beiben Blatten verbindet, bie uns als Beifpiel für ein einzelnes Baar gebient haben (§. 3), in bem Falle, fage ich, wo biefer Draht gerriffen und bie Continuitat burch irgend einen Apparat zwifchen ben beiden Enden hergestellt fein wurde, mare ichon die Un. terfuchung ausreichend, um barguthun, daß bie vom Bint auf's Rupfer übergebende Gleftricitat burch ben Draht entweicht, welcher an ber Rupfer= platte befestigt ift, und burch benjenigen, welcher an ber Binfplatte befestigt ift, in Die Batterie gurudfehrt, nachdem fie ben Apparat burchlaufen bat, welcher zwischen ben gerriffenen Enden angebracht ift; bas Rupfer ober bas negative Metall murde bas positive Ende ber Batterie, und bas Bint, bas pofitive Metall, fein negatives Ende bilben.

§. 10. Glettrolpfe.

Die mächtigen Wirfungen ber voltaischen Elettricität, welche gerabe bem Studium bieser Wissenschaft so viel Reiz verliehen haben, sind abhängig von ben verschiedenen Arten, wie man eine mehr ober weniger große Zahl von Plattenpaaren mit einander verbindet, ferner von ber Beschaffenheit bes Apparates, welcher zwischen die Drahte gestellt wird, bie an den Enden der Batterie befesigt sind. Wir wollen und jest ausschließlich mit dem Studium dersjenigen Kraft beschäftigen, welche Dr. Faraday, nach ihren Wirfungen, die elektrolytische bieses nannt hat. Bon der vollständigen Kenntnis dieses Punctes ist der ganze Erfolg der galvanoplastischen Bersuche abhängig.

§. 11.

Wenn man eine Reihe von ungefähr zehn Batterien ober voltaischen Plattenpaaren in folgender Ordnung aufgestellt: Bink, Flüssigkeit, Kupfer; und wenn man in ein Gefäß mit Wasser, welches mit Schwefelsaure") geschärft ist, die außersten Metalldrähte eintauchen läßt, welche für diesen Zweck aus Platin sein müssen, so wird das Wasser durch die Elektricität elektrolysitt oder zersett werden; das Wasserstoffgas wird sich an den Draht begeben, der am negativen Ende der Batterie, und das Sauerstoffgas an denzienigen, der am positiven Ende der Batterie besestigt ist. Wenn man diese Gase abgesondert in Röhren sammelt, welche auf Platindrähten aufgestellt sind, so erhält man zwei Theile Wasserstoffgas auf einen Theil Sauerstoffgas.

§. 12.

Wenn man einige Arpstalle von schwefelsaurem Kupfer (Kupfervitriol) in biefes angefäuerte Wasserbringt und durch dasselbe hindurch den elektrischen

^{*)} Siehe Exp. Researches Series VII, §. 664. **) Dier ift, wie in jedem andern onalogen Falle, bie Schwefelfaure bestimmt, die Leitungsfabigteit der Fluffigkeit zu bermehren, um ben Durchgang ber Elektricitat zu erleichstern. Wir beschäftigen uns noch nicht mit bem Operations. verfahren.

Strom leitet, so giebt sich die elektrolytische Kraft wiederum kund: Das Wasser wird zersett, aber man erhält nur Sauerstoffgas. In dem Masse, in welchem das Wasserstoffgas aus dem Wasser entbunden wird, nimmt es in der Auflösung die Stelle des Kupfers ein. welches reducirt wird und sich an den negativen Draht begiebt (§. 9). Dieser Versuch kann so lange fortgesett werden, die alles Kupfer der Auslösung erschöpft ist und nur noch start ges säuertes Wasser als Rücktand bleibt.

§. 13.

Man modificirt biefen Berfuch auf eine britte Beife, indem man bem positiven Platindrabt einen Rupferdraht substituirt. Auch jest noch wird bas Baffer gerfett, aber feine von ben Bafen ift fichtbar. Das Bafferstoffgas erfest, wie in bem vorhergehenden Berfuche, bas Rupfer in ber Löfung und reducirt bas Metall (6. 12); ftatt fich aber an ben positiven Draht ju begeben, verbindet fich bas Sauerftoffgas mit bem Rupfer gu Rupferornd, beffen Berbindung mit ber Schwefelfaure ein fchwefelfaures Rupferornd herstellt. In bem Dage alfo, in weldem die Auflofung burch bie Ablagerung bes Rupfere auf ben negativen Draht gefdwacht wirb, wird auch diefer Berluft burch ben pofitiven Draht wieder erfest. Benn man einen Degapparat in bie eleftrifche Rette bringen wollte, fo wurde man erfennen, baß ber größte Biberftand bei'm erften und bagegen ber schwächste bei'm britten Berfuche fich fund giebt. In biefem letteren Kalle verbinden fich bie demijden Rrafte mit bem eleftrifden Strom.

§. 14.

Man wird die Bemerfung machen, daß bei biefen Beispielen eleftrischer Zersenung, die Metalle sich an die negative Platte begeben. Ein Theil ber galvanoplastischen Wissenschaft, welche in England von Herrn Jordan und Herrn Spencer, und auf bem Festlande vom Professor Jacobi entdeckt worden ift, besteht barin, Modelle oder Formen (§. 20 1c.) von den zu copirenden. Gegenständen vorzurichten und sie der negativen Platte zu substitutiren. Die Batterie oder der Apparat, mit welchem die voltaische Strömung (§. 43 1c.) erzeugt wird, muß auch die Metalle in dichter und fester Gestalt niederschlagen.

§. 15.

Diese beiben Puncte erheischen mehre Borsichtsmaßregeln, aber wenn man sich nach ben hier gegebenenen Anweisungen richtet, so werden selbst Bersonen, benen es in diesem Betreff an aller Gewandtheit fehlt, von den schönsten Erzeugnissen der Kunst metallische Covien zu nehmen im Stande sein, sobald sie nur einige Mühe und Geduld nicht scheuen wollen.

§. 16. Boltaifche Batterie von conftanter Birtung.

Bevor wir diese vorläusigen Bemerkungen schliesen, mussen wir nothwendig eine kurze Beschreibung der Batterie von constanter Wirkung geben. Man kann an dem voltaischen in ein Gefäß mit gesäuerstem Wasser (§. 3) eingetauchten Plattenpaaren zweierslei tadeln. Erstens mussen die Wasserstoffgasbläschen, welche sich auf der Aupserplatte bilden, nothewendig die Berührung gewisser Theile dieser Platte mit der Flüssigkeit verhindern; ihre Wirkung ist deßehalb nicht so groß, als sie sein könnte. Zweitens schlägt sich das aufgelöste Zink, in Gemäßheit der §. 13 entwikelten Gesehe, zum Theil auf das Kupser oder die negative Platte nieder, wodurch Strömuns

gen in entgegengesetter Richtung veranlaßt werben, welche ebenfalls die Wirksamfeit vermindern.

§. 17.

Die Ersindung der Batterie des Prof. Daniel von constanter Wirfung hat uns die Mittel an die Hand gegeben, alle diese Schwierigkeiten zum grossen Theil zu überwinden und alle jene Einwände zu entkräften. Man verhindert den Riederschlag des Jinks, indem man zwei Flüssigkeiten anwendet, welche durch eine poröse Scheidewand, sonst auch Diaphragma oder Trennungswand genannt, und aus einer thierischen Membran, aus Papier (§. 44), aus porösem irden Jeug, aus Gyps oder Holz (§. 48)°) bessehend, getrennt werden. Die Flüssigkeit, welche mit dem Jink in Berührung steht, ist, wie in §. 11 angegeben worden, gefäuertes Wasser; das Kupfer wird in eine Lösung von schwefelsaurem Kupfer*) eingetaucht.

Nach bem, was wir schon in §. 13 erfahren haben, begreift man leicht, daß dieser Apparat auf der negativen Aupserplatte, statt des Wasserstoff.

gafes, Rupfer erzeugen werbe.

§. 18.

Man unterhalt die constante Wirkung bieser Batterie durch Amalgamiren des Zinks (§. 46) und durch Sättigen der Kupferlösung mit Krystallen von schwefelsaurem Kupfer (§. 50). Das Amalgam

^{*)} Man nimmt bazu Linbenholg, ober irgend ein andes res porbses holg, welches wenigstens eine Stunbe lang in mit ein Wenig Schwefelfaure gescharftem Baffer gerocht with (Jacobi).

^{**)} Richtiger nennt man es fcwefelfaures Rupfers

verhindert die chemische Wirfung der Saure auf das Zink und die unnüte Zerstörung des lettern (§. 7); die Zusatrystalle von schwefelsaurem Rupfer erhalten die durch die Reduction des Metalles des ständig erschöpfte Lösung stets auf gleichem Grade. Bon Zeit zu Zeit erneuert man das angefäuerte

Baffer.

Man giebt biefem Apparate ben Ramen Batterie von conftanter Birfung, weil er mahrend langerer ober furgerer Beit eine in ber Regel gleiche Wirtsamfeit besitt. Man bat ibn auf verschiedene Art conftruirt und nach bem Beschmade ber Indivibuen, fo wie nach bem 3mede, bem er bienen follte, modificirt; aber welche Geftalt man ihm auch geben moge, fo ift es boch immer bie vom Brof. Daniell erfundene Batterie von conftanter Wirfung, welcher Die gange Chre ber Entbedung eines fo wirtfamen Apparates gufommt. In Fig. 1 ift ein galvanisches Blattenpaar einer Daniell'ichen Batterie abgebil-Das aus Rupfer gefertigte Wefaß liefert bas negative Metall; eine amalgamirte Bintftange (6. 46) fteht, wie aus ber Figur erfichtlich ift, in einer porofen irbenen Robre. Un jedem Detall ift eine Drud: ober Bindeschraube angebracht, um ben Contact berzustellen. Um biefes Blattenpaar in Thatigfeit zu verseten, muß man biefe verschiedenen Theile, ber Figur entsprechend, ordnen, die porose irdene Robre, in welcher die Binfftange hangt, mit einer Mifchung aus 1 Theil Schwefelfaure und 10 Theis Ien Baffer füllen, fobann in bas fupferne Befaß eine gefattigte Lofung von ichwefelfaurem Rupfer geben.

Eine ge fattigte Lösung muß so viel Rupferfalz enthalten, als bas Waffer zu lösen vermag. Man bereitet biese Lösung am Geschwindesten auf die Beise, baß man siedendes Wasser auf Arnstalle von schwefelsaurem Kupfer gießt und dabei umrührt; 16 Saure wird dieser Auflösung zugesett"). Der in der Figur angegebene Siebboden ist bestimmt, einen Borrath von Krystallen aufzunehmen, durch welche die erschöpften Kräfte der Batterie wieder hergestellt werden (§. 50). Auf diese Weise bringt man die Krystalle in die obere Region der Flüssisseit, weil gerade hier die Erschöpfung ihren Ansang nimmt; die gesättigten Theile der Lösung besinden sich, wesgen der specifischen Schwere auf dem Boden des Gestäßes.

§. 19. Bemerkungen über bie voltaifchen Batterien.!

Bahrend wir und mit ben voltaischen Baaren beschäftigen, burfte ce nicht unzwedmäßig fein, einige Beilen jenen machtigen Wirfungen ber Batterie gu widmen, die mit der Galvanoplastif in feiner unmit= telbaren Begiehung fteben. Wenn ein Glement ber Batterie von conftanter Birfung fo vorgerichtet wird, wie wir weiter oben angegeben haben, wenn man namlich einen bunnen Platindraht an ben Schrauben befestigt, mit welchen bas Rupfer und bas Bint verfeben find, fo wird er glübend, ja fogar weißglübend. Diefes nennt man nun bie marmeerzeugende Rraft einer Batterie. Je großer bas Plattenpaar ift, befto ftarfer fann auch ber Durchmeffer bes Drabtes fein, ber in Beingluth verfest wird. Wenn letterer ju bunn ift, fo wird ber eleftrifche Strom in folchem Grabe gehemmt, baß fich feine fichtbare Spur von Barme fund giebt. Die Lange bes Draftes, welche erhipt werben fann, ift abhangig von ber Erfaltunas=

^{*)} Bei gembhnlichen Bersuchen thut man beffer, bie Saure meggulaffen; besonbere Anfanger muffen bie Anwens bung berseiben vermeiben, um nicht mit zu großer Kraft gu optriren. Anmert. b. Ueberf.

fraft ber umgebenden Luft. "Ein Strom, welcher einen 30ll Platin erhipt, kann auch hundert 30ll dieses Metalles erhipen". Das Geset, welches die Drahtlängen bestimmt, die durch verschiedene Combinationen der Batterien erhipt werden, lautet so: Wenn ein Plattenpaar, demjenigen ähnlich, welches wir beschrieden haben, x Jolle Draht erhipt, und ein anderes y Bolle, so werden die beiden Plattenpaare, mit einander in Verbindung gebracht, x + y Jolle erhipen.

Wenn eine gewiffe Bahl von galvanischen Blattenpaaren auf die in Fig. 2 angegebene Beife geordnet ift, und man bas Rupfer ber einen Blatte mit bem Bint ber andern verbindet, nachdem man an ben Enden ber Leitungebrahte Rohlenfpigen ange= bracht bat, und man fie in Berührung bringt und aleich barauf von einander wieder entfernt, fo wird man bie mobibefannte Erscheinung ber eleftrischen Klamme bervorbringen. Die gange biefer Alamme ift abhängig von der Bahl ber angewendeten Blattenpaare, und ihr Bolumen ober ihre Dide (wenn wir une fo ausbruden burfen), wird bedingt burch bie Dimensionen ber Blattenpaare. Die von 100 Plattenpaaren erzeugte Flamme ift fehr glangenb. Um gewiffe Berfuche mit mehr als 300 Blattenpaa= ren anzustellen, mußte man einen fcmargen feibenen Schleier zwischen bie Angen und biefes Licht bringen. Es giebt wenig Substangen, welche ber beftigen Gluth Diefer Flamme wiberfteben fonnten: Die Metalle werben rafch verzehrt, bas Golb und bas Blatin werben geschmolzen und verflüchtigt. Wenn man bie Blattenpaare reihenweife mit einander verbindet, fo fann man bamit eleftrifche Schlage hervorbringen, beren Rraft im Berhaltniß jur Bahl ber Blatten= paare fteht. Wenn 30 Blattenpaare eine gewiffe

^{*).} Faraday's researches, 13. série (§. 1631).

Wirkung hervorbringen, so erzeugt man mit 300 Baaren einen Schlag, ben fein Menfch von gewöhnlicher Genfibilitat auszuhalten vermag. Die gers fegende Rraft ber Batterie wirft nur auf Lofungen ober auf Rorper, welche burch bie Site geichmolzen worben find, und bie Beftigfeit biefer Wirfung ift, je nach ben verschieden Gubftangen, verschieden. Gine Auflösung von Jodfalium wird mit ber größten Leich= tigfeit gerfest. Gin Blattenpaar, aus einfachen Binfund Rupferdrahten gebildet, gerfest biefe Lofung felbst mittelft Platindrahten. Die Zersetung bes Waffers erfolgt ichon minder leicht. Dan bedarf gehn Daniell'iche Baare, um Dicfen Berfuch mit Erfolg anzustellen, und man erhalt mit zwanzig Blattenpaaren nicht mehr Gas, als mit gehn Baaren; verbindet man aber zwei Reihen, jede von gebn Baaren, fo erlangt man bie boppelte Wirfung einer einzigen Reibe. Mur wenn man ben Apparat nach biefem Grundfage anordnet, erlangt man bas Da= rimum ber Berfegungofraft mit einer bestimmten Babl Die Berbindungen bes Chlore mit pon Baaren. bem Blei und bem Gilber, ober bas chlorfaure Rali zc. im festen Buftanbe, gewähren bem Strome feinen Durchgang und fonnen nicht gerfett werben; hat man fie aber mit Gulfe ber Barme in ben fluffigen Buftand verfett, fo unterliegen fie alebann bem allae: meinen Gefete, unter welchem auch bie Auflösungen fteben. Wenn bas Schwefelantimon mit Sulfe einer mächtigen elettrischen Flamme geschmolzen worben ift, fo wird es die Sipe ber Stromung in Schmeljung erhalten, mahrend berfelbe Strom es gerfeben wird. Sundert oder zweihundert Blattenpaare, aus Bint ober Rupfer gebildet, in Reihen aufgestellt und mit Baffer gelaben, bringen fast abnliche Birfungen hervor, wie fie mit ber gewöhnlichen Gleftrifirma= fdine erhalten werben. Gine folde Unordnung nennt

man bie Wasserbatterie. Die Wirkungen ber Batterie ist von bewundernswerther Regelmäßigkeit, so daß sie dem oberflächlichsten Beobachter Interesse einflößt und gang besonders die Ausmerksamkeit des

Galvanoplaftifers erregen muß.

Wenn eine gewiffe Bahl von Baaren in einer Reihe aufgestellt ift, wie aus ber Fig. 2 erfichtlich ift, fo wird in jedem Blattenpaare Diefelbe Thatig= feit erzeugt. Wird g. B. eine Unge Binf in einem Blattenpaar confumirt, fo findet basfelbe ftatt bei allen andern, und in allen wird auf gleiche Beife ein Gewicht Rupfer niedergeschlagen, welches bas Mequivalent einer Unge Bint ift. Menn Die Leitungebrahte fo angebracht find, um eine Auflofung ju gerfegen, fo wird eine Quantitat gerfest, welche ber Quantitat bes consumirten Binte ober bes rebucirten Rupfers in jedem Baare genau aquivalent ift. Wenn man auf Waffer wirft, fo wird bie Batterie bei berfelben Anordnung mehr ober weniger Bas erjeugen, je nach bem Grabe ber Leitungefabigfeit, welche man ber Fluffigfeit burch Bufat von Schwefelfaure ertheilt hat; je geringer bie Leitungsfabig= feit ber gluffigfeit ift, besto mehr mibersteht fie bem Durchgange ber Stromung, mahrend gu gleicher Beit Die Entbindung von Bas und die Confumtion bes Binte geringer find; bie Berfepung findet in weit fraftigerem Grabe Statt, je nachdem bie Leitunge= fabigfeit junimmt, und bie Birfungefraft ift ju gleider Beit in jedem Blattenpaare großer. Co besteht in allen biefen Thatfachen eine Sarmonie, bie mit allem in Eintlang ift, mas wir bis jest über bie Gefete ber Natur erfahren haben. Die Renntniß bes Gefetes, beffen wir eben Ermahnung gethan, ift fein geringer Fortschritt in ber Wiffenschaft ber Eleftricitat, und man barf nicht vergeffen, bag bie Darlegung biefes großartigen Suftems bas Berf

eines englifden Raturforfdere ift, beffen Beharrlich= feit auf bem Pfabe ber Forfdungen beständig mit

Erfolg gefront worben ift.

Dhne uns weitläuftiger über biese allgemeinen Uebersichten ber Wissenschaft zu verbreiten, wollen wir jest unser Studium versolgen und uns bemühen, möglichst furz zu erläutern, worin die Galvanoplastif besteht, und so viel theoretischen Aufschluß zu geben, daß ber Bersuchansteller, wenn er dassenige berückssichtigt, was wir bereits gesagt haben, einen sicheren Führer in seinen Operationen erhält*).

II. Herstellung ber Formen ober Mobelle.

§. 20.

Man muß vernünftiger Weise annehmen, daß ber Dilettant seine ersten Bersuche mit den kleinsten Gegenständen der Kunst vornimmt, und da die Kenntzniß des zur Herstellung der Modelle geeigneten Operationsversahrens, in Berbindung mit etwas practisscher Erfahrung, auf einem bequemen Wege zur Ausführung bedeutender Arbeiten leitet, so wollen wir und seht hauptsächlich damit beschäftigen, wie man Münzen, Medaillons, geprägte Gegenstände 2c. copirt, indem wir den Leser bei allen diesen Manipuslationen begleiten wollen.

S. 21.

Bur Unfertigung von Mobellen eignen fich mehrrere Stoffe. Sauptfachlich bedient man fich bagu eines

^{*)} Obgleich biefer lange Paragraph mir größtentheils unnug erscheint, ja vielleicht iber geeignet ift, verworrene Ibeen, geschweige als Licht in ber Seele bes Lesers zu verstreiten, fo glaubte ich bennoch, ibn nicht abkutzen zu burfen, wie es in ben beiben vorhergehenden Auflagen geschehen ift.

leicht fcmelzbaren Metallgemisches, bes Bachtes, ber Stearinsaure und einer Composition, beren Hauptbestandtheil bas Balrath bilbet. Die erstere Substanz läst sich bei allen Münzen von gewöhnlichen Dimensionen anwenden; mit ben andern Substanzen copirt man die Medaillons aus Gyps und die großen Münzen.

§. 22. Leichtichmelgbares Detall.

Dieje Legirung besteht aus Wismuth, Zinn und Blei, sie schmilzt bei einer niedrigen Temperatur, nämlich einige Grade unter derjenigen des siedenden Wassers, und man hat sie zu physikalischen Belustigungen in Gestalt von Löffeln angewendet, die in heißem Wasser schmelzen. In diesem Falle enthält sie gewöhnlich eine kleine Quantität Quecksilber, aber seit der Entdeckung der Galvanoplastif bereitet man sie ohne letzteres Metall.

§. 23.

Bu einem Pfunde biefer Legirung nimmt man: Wismuth . . 16 Loth 3inn . . . 6 ,, Blei 10 ,, 32 Lth. = 1 Pfd.

Man läßt biefe Metallquantitäten in einem gang fauberen eifernen Löffel schmelzen und sieht barauf, daß sie nur so lange über bem Feuer bleisben, als zu ihrer vollständigen Schmelzung nöthig ist, worauf man bas Metall tropfenweise auf einen Stein ober eine Marmorplatte fallen läßt; es wird bann zum zweiten Male geschmolzen. Nachdem man ben löffel mit grauem löschpapier forgfältig gesreinigt und bann bas geschmolzene Metall tropfensweise, wie schon früher, auf eine Steinplatte gegossen

hat, kann man sicher sein, eine vollkommene Legirung zu haben, besonders aber dann, wenn man diese Operation zum dritten Male wiederholt. Will man, daß das Metall dem vorhandenem Zwede vollkommen entspreche, so muß man häusig den Löffel reinigen und ihn jederzeit vom Feuer nehmen, sobald die Schmelzung erfolgt ist. Mit Hülfe dieser Borssichtsmaßregeln wird die Oberstäche des Metalls glanzend sein und die Legirung nicht orydiren.

5. 24. Gin Mobell aus leichtschmelgbarem Detall gu machen.

Man läßt bas Metall im Löffel fcmelzen und gießt es auf bie Marmorplatte aus; alebann läßt man die Medaille, welche man ju copiren municht und bie fehr falt fein muß, aus einer Sohe von zwei bis brei Boll auf bie Legirung herabfallen. In einigen Secunden ift bas Detall erftarrt, und man lagt es vollends erfalten; alebann nimmt man mittelft einiger leichten Erschütterungen bie Medaille ab, und bas Modell wird von außerfter Scharfe fein, wenn bie Operation forgfam ausgeführt worben ift. Unfanger burfen aber nicht ben Muth verlieren, wenn fie nicht gleich bei ben erften Berfuchen gute Mobelle erhalten, benn es giebt fo viele fleine Bufalligfeiten, baß felbst ber Beubtefte fich manchmal genothigt fieht, die Operation ju wiederholen. Gine fleine Bewegung ber Sand fann bewirfen, bag bie Debaille unrichtig fallt und auf ber einen Seite gu tief eindringt: auch fist manchmal eine fcmache Drubfchicht auf ber Dberflache bes gefchmolgenen Metal: les und giebt einem Theile bes Mobelles ein mattes, glangloies Unfehen. Bon folden Modellen fann fein Bebrauch gemacht werben, benn bie gals vanoplastifche Reproduction ift fo getreu, daß bie matten Stellen auf allen Copien wieder jum Bor= Scheine tommen wurden. Sollte felbft ber gall eintreten, daß man die Originalmedaille mit gerins ger Sorgfalt handhabte, so würde der schwache Eins drud des Fingers auf das Modell übergetragen und folglich auch durch die galvanoplastische Copie wieder gegeben werden.

§. 25.

Das leichtschmelzbare Metall gestaltet sich nicht immer zu einer abgerundeten Masse, wie sie für die Aufnahme der Medaille geeignet ist. Es sließt aus, wenn die Marmorplatte nicht völlig horizontal liegt. Dieser Unannehmlichkeit kann man indessen auf die Weise vorbauen, daß man in der Marmorplatte eine kleine schaalensörmige Bertiefung aushauen läßt, oder daß man dazu ein irdenes Gesäß von schiestlicher Form anwendet. Ich bediene mich gewöhnlich der Untertassen aus braunem Steinzeug, in welchen man die Wichse verkauft, und habe auf diese Weise mehre meiner besten Modelle hergestellt. Man muß diese Untertassen umstürzen und das Metall auf den Bos den derselben gießen.

§. 26. Clichirte Dobelle.

Ich theile hier die Beschreibung des Versahrens mit, welches man auf dem Continente anwendet. um Abdrude zu erhalten. Man nimmt dazu eine leicht schmelzbare Legirung aus Antimon und andern Substanzen (§. 23) bestehend. Die Legirung enthält nämlich folgende Substanzen:

Wismuth . . 8 Theile Zinn . . . 4 ,, Blei . . . 5 ,, Antimon . . 1 ,,

^{*)} Dan tann bas geschmotzene Metall auch in bie uns tete Bertiefung einer Taffe ausgießen. Unm. b. Ueberf.

Diese Substanzen werben mehrmals geschmolzen und Tropfen fur Tropfen ausgegoffen, bis bie Legistung vollfommen ift.

§. 27.

Man breht bann ein Stud Holz auf ber Drehs bank ab und in die eine Stirnseite eine Bertiefung, welche etwas weniger tief sein muß, als die Munze vid ift. In diese Bertiefung legt man die Munze, und wenn sie nicht fest darin sist, so bewiekt man dieses durch einen dunnen Papierstreisen; alsbann macht man den Abdruck auf folgende Weise:

§. 28.

In einer Buchfe mit einwartetretenben Ranbern von ungefahr 4 Boll Bobe befestigt man ein Stud ftarfes und glattes Bapier; man breitet alebann gang leicht einen Tropfen Del auf bem Theile aus, ben man anwenden will, und gießt eine gewiffe Quantitat Legirung binein, bie man vom Feuer nehmen muß, fobalb fie gefchmolgen ift (6. 23). Man ruhre bas Metall mit zwei Rartenblattern um, bis es eine teigartige Confifteng erlangt hat und eben froftallifiren ju wollen fcheint. In bem Falle, baß bie Dberflache ber Legirung glanglos fein follte, muß man gang leicht und rafch über biefelbe mit einem Kartenblatte ftreichen. Alebann halt man in ber einen Sand bas Stud Holz, auf welchem bie Munge befestigt ift, gang fest und ftost fie leicht und fentrecht auf bas Metall. Benn man bei biefer Operation helfen laffen fann, fo ift bies um fo befe fer, benn mahrend bes turgen Beitraums, in welchem man bas Rartenblatt anwendet und bie Dunge ergreift, verftreicht manchmal ber gunftige Doment, und ber Abbrud wird unvolltommen. Benn bagegen eine Berfon bas Metall umrührt und eine ans

bere bas Stud Holz halt, so ift es weit leichter, ben gunftigen Augenblid zu benuten. Wenn man keinen Gehulfen haben kann, so muß man bas Stud Holz zur rechten Hand legen, so daß die Munze ben untern Theil besselben einnimmt. Es wird leicht sein, eine Bresse zu erfinnen, mit beren Hulfe man diesen Theil der Operation auszuführen im Stande ift. Man mobellirt große Medaillen ohne Hohlfutzter (mandrin) indem man sie horizontal halt und auf das Mobell in dem Augenblide fallen läßt, wo es zu erstarren beginnt.

§. 29.

Die Schönheit biefer Abbrude wird die angewendete Mühe reichlich vergelten; ich weiß in der That nicht, ob hier das Wort Mühe Anwendung sinden kann, benn wenn man mit einiger Sorgsalt zu Werke geht, so erhalt man unter brei Modellen zwei vollkommene; außerdem erspart man auch auf eine beachtenswerthe Beise an Zeit und Metall, welches lettere ber Orydation weniger ausgesett ist.

§. 30.

Dieses Berfahren ist nicht bloß anwendbar auf Münzen, die eine hohe Temperatur auszuhalten versmögen, sondern auch auf Gegenstände, die aus weichen Metallen gebildet sind, ohne daß man eine Beschädigung des Driginales sonderlich dabei zu fürchten hat. Man kann auch Abtrücke von metallischen Modellen der französischen Medaillen Andrieux's u. s. w. erhalten. Wenn das Modell aus schmelzbarem Metall abgerundet und in das Holzstück, statt der Medaille, eingepaßt ist, so kann es außerdem unch als Matrize benust werden und einen eben so schönen vollkommenen Abdruck, als das Driginal, lie fern. Auf diese Weise sind in Frankreich die meiste

Mungen bargeftellt, welche bie Cabinette ber Rus mismatifer gieren.

§. 31.

Wenn das Mobell vollendet ift, ladirt man die Rückfeite und die Ränder, so wie auch die jenige Portion, welche um den Abdruck herumliegt. Der beste Lad wird aus seinem Siegellack, in Weinsgeist aufgelöst, bereitet; wenn man aber das Mos dell in die Chanverbindungen eintauchen muß, von welchen weiter unten (§. 95) die Rede seine wird, so muß man Wachs oder noch bester Vech anwenden.

Das Modell ist nun fertig und muß an einen Rupferdraht befestigt werden. Man reinigt das Ende bieses Drahtes sorgfältig, halt ihn quer in die Flamme eines Lichtes, so daß dus gereinigte Ende aus der Flamme hervortritt; wenn man es dann mit ein Wenig Harz berührt und es auf den Rand des Modelles druckt, so wird letterer augenblicklich schwelzen und, nachdem er wieder kalt geworden, nach einigen Secunden sest am Drahte sien. Will man die Abdrücke nicht sogleich verwenden, so muß man sie in Papier eingewickelt ausbewahren.

§. 32. Mobelle aus Bachs.

Die Anwendung dieser Substanz ist sehr leicht. Man nimmt gewöhnliches weißes Bachs ober Kerzenstumpse. Man muß dieselben in einem irdenen Topfe schmelzen, den man noch kurze Zeit am Feuer stehen läßt, nachdem die Schmelzung ersolgt ist. Die abzuformende Münze muß so start, wie möglich, erwärmt werden (man sucht auf diese Beise zu versmeiden, daß das Bachs nicht plöglich während des Gießens erstarre). Man umgiedt alsdann die Münze mit einem Rande, den man mittelst eines Bandes herstellt oder mittelst eines Kartenblatts

ftudes, beffen Enben man mit Sulfe einer fleinen hölgernen 3winge *) befestigen tann. Man übergieht alebann bie Dberflache ber Munge mit einer bunnen Schicht Olivenol und gieft bas gefchmolgene Bachs hinein, bem man funf ober feche Stunden Beit gum Erfalten lagt, ebe man es abzunehmen versucht; benn ohne biefe Borficht befommen bie Dobelle zuweilen Riffe, jumal wenn fie von großen Wes genftanben genommen worben find. Ge ift manche mal fdwierig, bie Bacheabguffe ber Dlungen von complicirter Ausführung abzulofen. Mit einiger Aufmertfamfeit fann man biefe Unannehmlichfeit bes feitigen :: Dan muß bie Dunge über ber flamme einer Rerge gang fdwach erwarmen, fo bag bas Des tall fich ein Wenig ausbehnt, und bann mit Sorgs falt bas Bache abheben, inbem man jenfrecht gur Dberflache ber Dunge gieht. Diefes Berfahren laßt fich auch bei Mobellen von andern Compositionen in Unwendung bringen.

§. 33. Dobelle aus Stearinfaure ze.

Einige Schwierigkeiten, auf welche ich bei Anwendung des Wachses gestoßen bin, haben mich
manchmal bestimmt, der Stearinsaure den Vorzug zu
geben, deren Anwendung mir im Allgemeinen bequemer vorkommt, besonders bei'm Copiren metallischer Stude; neuere Versuche haben mir übrigens
die Ueberzeugung gegeben, daß man für obigen Iwed
eine weit bessere Substanz erhält, wenn man eine
Mischung aus 16 Loth Walrath, 31 Loth Wachs
und einer gleichen Quantität Schöpfentalg macht.
Herr F. Loden empsiehlt die Anwendung einer Mis
schung von Wachs, Stearinsaure und Graphit. Rach-

^{*)} Beit einfacher ift es, um ben Kartenblattftreifen einen Binbfaben zu wickeln. Unmert. b. Ueberf.

bem ich biefe Rotiz erhalten hatte, habe ich einigen meiner Compositionen mit Rugen Graphit zugesett. Seit biefer Baragraph geschrieben wurde, habe ich einige Abbrude, aus einer Wischung von Wachs und Bleiweiß bestehend, untersucht und noch nichts gessehen, was damit in Bergleichung gebracht werden könnte, selbst nicht einmal metallische Abbrude.

§. 34.

Die Genauigfeit, mit welcher biefe Substangen bie Sposmobelle wiedergeben, verleiht ihnen einen großen Berth in ben Augen bes galvanoplaftifchen Runftlers, ber ans feinen wiffenschaftlichen Rennts niffen bie Gulfemittel fcopft, um fich eine Sammlung bon Gegenftanben ber Runft ju machen, benn er fann auf Diefe Beife gerbrechliche und ephemere Gypsmobelle in Rupfer umwandeln und ihnen babei ihre gange Schonheit und Bollenbung erhalten. Dies welche nur einen oberflächlichen Blid auf bie Schate geworfen haben, welche man Diefer fcwaden und gerbrechlichen Subftang anvertraut bat, werben einsehen, baß fie reichlich genug find, um jeben Befchmad gn befriedigen; fur wenige Grofchen fann man fehr fcone Abguffe bei allen Govemodellirern betommen, aber es ift von Belang, nur feblerfreie auszumahlen. Ginige Bochen Uebung werben ben Dilettanten beffer unterrichten, als gange Seiten voll Befcbreibungen.

§. 35. Berfahren, um Sppsmobelle gu copfren.

Man gieße fochendes Waffer in einen Teller, lege auf benfelben bas Mobell bergestalt, baß bie Borberfeite nach aufwärts zu liegen fommt und bas Wasser bieselbe nicht erreichen fann. Nach einigen Minuten wird ber Gpps ganz von Wasser gefättigt

fein*). Alsbann umgiebt man bie Munze, ohne Zeit zu verlieren, mit einem Bande ober mit einem Stud Pappe (§. 32) und gießt auf dieselbe fogleich bie geschmolzene Composition. Man überläßt sie nun zwei oder drei Stunden der Ruhe, binnen welscher Zeit sie erstarrt sein wird; der Abguß oder die Form löf't sich dann gewöhnlich vom Gyps ohne alle Schwierigkeit ab.

§. 36.

Diefes ift nicht immer ber Fall, benn fobalb bas Baffer ben Bops nicht gut burchbrungen bat, ober fobalb es ju talt ift, hangt bas Bache am Gopfe feft. 3a es tann an bemfelben fogar fefts figen, obicon man alle Borfichtsmagregeln angewenbet hat, wenn namlich bas Dobell ichlecht gemacht worben ift. Sat man feinen guten Gpps angewen= bet, benfelben nicht gut gemischt und burch einander gerührt, fo wird bas Mobell von folechter Befchaffenheit fein, balb gerbrechen, wenn man es naß macht, und bie Bruchftude werben am Abguffe haf-In biefem Falle ift es von Belang, Bruchftude befeitigen ju tonnen, ohne bas Bache ju afficiren. Dabin gelangt man nun leicht, wenn man auf Die Gppoftude ein Wenig Schwefelfaure bringt und bas Modell gehn bis awolf Stunden in freier Luft laßt. Die Gaure wird nach und nach bie in ber Atmosphare verbreitete Feuchtigfeit abforbiren, und ihre gegenscitige Birfung wird ben Busammens hang ber Gppetheilchen bergeftalt vermindern, bag man fie mittelft eines Binfels und etwas falten Baffere ganglich befeitigen fann. Durch biefes ein-

^{*)} Rleine garte, etwas gefarbte Mebaillons, copirt man beffer, wenn man ihre Oberflache mit Olivenol befeuchtet, ebe man Bachs auf bieselben gießt.

fache Berfahren ift es mir gelungen, mehre Mobelle zu erhalten, welche fonft in bemfelben Buftanbe fich befunden haben murben, wie ber Gyps, an welchem fie festsagen.

§. 37. Berfahren, um bas Bache ober bie Compofitionen gu Beitern ber Glettricitat ju machen.

Wer nur einige Kenntnisse von der Elektricität besitt, weiß zuverlässig, daß das Wachs kein Leiter der Elektricität ist und folglich zur Fortpflanzung der voltaischen Strömung nicht benust werden kann. Man hat verschiedene Mittel in Vorschlag gebracht, ihm diese Etgenschaft mitzutheilen. Eins davon geswährt den dreisachen Vortheil, einsach, zuverlässig und wohlfeil zu sein, und dieses ist das einzige, welches ich beschreiben will. Es besteht nämlich darin, die Oberstäche mit Graphit zu überziehen, wie Herr Murray gerathen hat; auch Pros. Jacobi hat davon Gebrauch gemacht und beschreibt die Anwendungsart desselben in seiner Galvanoplastik.

§. 38.

Diese Substanz ist im Handel unter verschiedes nen Ramen z. B. Wasserblei, Graphit, Pottsloth ic. bekannt. Die erstere Benennung könnte auf den Gedanken bringen, daß in dieser Substanz das Blei eine wichtige Rolle spiele. Dieses ist aber gar nicht der Fall, denn sie enthält nicht das geringste Blei und besteht vielmehr aus Eisen und Kohlensstoff, welcher den größten Theil derselben ausmacht. Ich habe schon diese Substanz (§. 5) als einen sehr guten Leiter der Elektricität bezeichnet. Man wendet häusig in den Kunsten die seinste Sorte des Graphits zur Berfertigung von Zeichnenstiften und die gröberen zum Glänzendmachen von eisernen Gezgenständen an. Die Differenz der Qualität scheint

nicht ausschließlich von der Rohlenstoffquantität absbängig zu sein. Die gewöhnlichen Graphitsorten, beren man sich zum Anstreichen der eisernen Defen bedient, sind sehr gute Elektricitätsleiter und können für diesen Zwed eben so gut, wie die seineren, bezungt werden, sobald sie nur einen gewissen Grad der Reinheit besitzen. Leider sind sie saft immer mit Gyps und Holzschle verfälscht. Die Versertiger galzvanoplastischer Apparate stellen einen Graphit dar, ben man zum Metallistren der Wachsmodelle benuben kann.

§. 39.

Der Graphit muß gang troden fein. Rachbem man nun bas Modell fcwach angehaucht hat"), taucht man einen fehr geschmeibigen Binfel in bas Graphitpulper und überfahrt rafc die Dberflache. Diefe beiben Operationen fest man fo lange fort, bis die Dberflache bas glangende Ausfehen bes Baf= ferbleies barbietet. Dan muß mit bem Binfel forgfältig alle Theile gang gleichmäßig überfahren. Man bedient fich fur diesen 3mcd am Beften eines biden Binfels aus Rameelsbaaren. Bird Diefe Operation mit ber geborigen Gorgfalt ausgeführt, fo bringt fie ber Scharfe bes Mobelle nicht ben geringften Rach= theil. Erfcheinen einige Theile bes Modelles, nachs bem es mit Gravhit gut überzogen ift, von weiß= lichen Unfeben, fobalb man fie anhaucht, fo muß man bie Operation bes Metallifirens wieberholen. In einigen Fallen fann man ben Gravhit befeuchten und ihn erft nach bem Auftragen glanzend machen. Die Berren Elfington wenden ftatt bes reinen

^{*)} Diefe Borfichtsmaßregel ift unnothig, ja fie tann fos gar ichablich fein, indem fie an gewiffen Stellen Unhaufuns gen von Graphit erzeugt. Unm. b. Ueberf.

Graphite folgende Difchung an: Dan fcmelet Bint in einem eifernen Löffel fo lange, bis er verbrennen will, und wirft bann einige Studchen Gifen binein. Diefe Legirung ift nach bem Erfalten febr bruchig. Rachbem man fie in feines Bulver verwandelt und mit Graphit vermischt hat, wendet man fie wie let: Wenn man gegen ben Ruden bes Do= belles einen reinen und fcwach erwarmten Detall= braht brudt, fo wird berfelbe an bem Dobelle fefts Dan muß alebann biefen Leitungebraht baften. und bas ihn umgebenbe Bachs mit bem Gravbitpinfel überftreichen, um gwifchen ihnen einen vollfommenen Contact berguftellen. Dan muß, wenn bas Dobell flein ift, mit einem Deffer ben Graphit wegnehmen, welcher fich an ben Ranbern bes eben amuwenbenben Dobelle angefammelt hat ; befigt es aber große Dimenfionen, fo muß man mit ibm bie metallifchen Leiter in Berbindung bringen, welche Berr Philipps be Saint-Auftell empfoblen bat. Man widelt auf ben Leis ter einen ober mehre fleine Metallbrahte, beren Enben verschiebene Theile bes Mobelles und hauptfächlich bie tiefften Stellen befielben berühren muffen; bas Rus pfer wird alebann rafch auf Die gange Dberflache abgelagert, und man beseitigt alebann bie Leiter mit Auf gleiche Beife übergieht man bie Abs. Borficht. brude in Siegellad; bamit aber ber Graphit anhafte,. fo muß !man ben Abbrud fcwach mit Beingeift. befeuchten, ober ihn bem Dunfte von Mether exponis Roch andere Mittel muß man in Unwendung bringen bei garten Gegenftanden, g. B., bei Blumen, bei Infecten u. f. w., welche bie Wirfung bes Binfele nicht aushalten murben. Gine Diefer Mittel befteht tarin, ben Begenftand in eine fcmache gofung von falpeterfaurem Silber zu tauchen und ibn unter einer Glasglode noch feucht ben Phosphors bampfen auszusegen.

Um biefe Dampfe ju erzeugen, gießt man eine fleine Quantitat alfoholischer Phosphorauflösung in ein Uhrglas, bas man auf beißen Canb fest. Das Gilber bes falpeterfauren Salzes wird reducirt, und baburch erlangt bie Dberflache bes Gegenstandes bie Gigenschaft, Die Eleftricitat zu leiten. Manchmal hat man biefes Berfahren jugleich mit ben Graphit= einreibungen in Unwenbung gebracht. Bei großen Begenständen hat man bie vorher mit Graphit überaogene Oberflache mit falpeterfaurem Silber anges feuchtet und fobann biefelbe mit einer Schicht ber Phosphortofung überpinfelt. Manchmal wird bas Silber burch bie Wirfung bes Lichts reducirt. Den= felben 3med erreicht man, wenn man auf die noch feuchte, mit falpeterfaurem Gilber überzogene Dbers flache einen Strom von fchwefligfaurem Gas richtet. Die beste Auflösung bes Phosphore ift biejenige, Die man mit Schwefelfohlenftoff bewertstelligt. außerft brennbare und flüchtige Berbindung loft ben Phosphor fehr rasch auf, und man braucht bavon taum To anguwenden. Man taucht ben Begenftand bloß einige Secunden lang in diefe Fluffigfeit und bann fpater einige Augenblide in eine fcmache Los fung von falpeterfaurem Gilber, worauf man ibn am Lichte trodnen lagt. Man muß mit ber größten Sorgfalt ju Berte geben, weil bie Begenftanbe felbft fich manchmal von freien Studen entzunben, nach= bem man fie in Die phosphorhaltige Fluffigfeit getaucht hat, bie man beghalb ja nicht vergießen barf, weil fie fich nach einiger Beit entzunden und großes Un= alud verurfachen fonnte. Es murbe auch gefährlich fein, zwischen die Ragel und bas Rleifch von biefer Aluffigfeit zu bringen. Dan wendet zuweilen ein Bachs an, bem eine fleine Quantitat Diefes Braparates beigemischt ift. Man pflegt es in folchem Kalle ju ichmelgen, und es genügt bann icon, ben

Gegenstand einzutauchen, ber badurch feine vollstänbige Borbereitung erhalten hat.

§. 40. Mobelle aus Gpps.

Man macht auch Modelle aus feinem Gyps, bie mit Bache ober Talg getranft (in einem Be= faße, welches diese Substangen im Buftanbe ber Schmels jung enthalt) werben. Wenn es ber Begenftand er= laubt, fo fann man bergleichen Dobelle mit feinem Ladfirniß übergieben ober fie in beißes Del tauchen, bem man juvor ein Benig Bache jugefest hat, und nachbem fie erfaltet find, fie mit Graphit übergieben Der Bype muß fein und frifch gubereitet fein, und wenn man ihn einige Beit aufbewahren fo muß man ibn in einem Gefaße por ber Luft verschließen. Die Mischung wird auf Die Beife bewerfftelligt, bag man querft Baffer in ein Beden mit Ausguß bringt, bann nach und nach ben Bobs aufest und bas über bemfelben ftebenbe Baffer abgießt. 3m Gypfe bleibt hinlangliche Fluffigfeit, um Die Mifdung bewertstelligen ju tonnen. 3ft Diefelbe vollständig bewirft, fo ftreicht man mit einem Binfel aus Rameelehaaren eine fleine Quantitat fluffigen Oppe auf alle Theile ber Munge, um Die Luftblas: den zu vertreiben, und gießt endlich hinlanglichen Good hingu, um bem Mobelle eine gehörige Dide gu geben. Sat man die Borficht angewendet, Die Munge fdwach einzuölen, fo wird man wenig Schwierigfeit haben, ben trodenen Abguß abzunehmen. Bei ge= höriger Sorgfalt liefern die Modelle aus fcmelgbas rer Metalllegirung fo viel Copien, ale man nur wunschen fann. Diejenigen von Bache ober einer ähnlichen Composition sind fast immer mehr ober weniger beschädigt, wenn man fie vom Rupfer trennt.

§. 41.

Wenn der Gegenstand einspringende Theile darbietet, so wird das Gypsmodell aus mehren Studen zusammengesett, die man mit einander vereinigt, ins dem man Sorgfalt darauf verwendet, alle Verbins dungenähte zu verstreichen. Ich habe manchmal einen Abguß von einem Gypsmodell gemacht, welches ich mit Borsicht zertrümmerte, so daß ich den Abguß in einem einzigen Stud erhielt. In diesen beiden Falslen muß man die Form zertrümmern, um das galsvanoplastische Product von derselben zu trennen.

1. 42. Glaftifche Dobelle.

Man fete brei Theile Sprup zu zwölf Theilen Leim und mische beibe mit Sorgfalt. Metallische Mobelle ober andere, die wegen ihrer hervortretenden Umriffe aus einem gewöhnlichen Abgus nicht heraus: gebracht werden könnten, laffen sich mit dieser Substanz leicht abgießen, da sich dieselbe ausdehnen läst und ihre ursprüngliche Form wieder annimmt, sobald man das Modell herausgenommen hat.

III. Boltaischer Apparat.

43.

Sind die Abguffe auf die angegebene Beise vorgerichtet, so können fie die negative Rupferplatte im Elektricitäts Erzeugungsgefäß*), eines einfachen voltaischen Plattenpaares von constanter Birkung (§. 17), oder die negative Platte einer Zersetungss

^{*)} Dit biefem Ausbrucke bezeichnen wir bas Gefaß, melches ein Plattenpaar von Bint und von Aupfer, ober von einem anderen Metalle (§. 3) enthalt.

kute ersepen *). In allen Fällen nehmen fie ben Punct ein, wohin sich bas Wasserstoffgas begiebt, wenn bie Flüssigkeit aus gefäuertem Wasser besteht (§. 4, 11) und benjenigen, wo das Aupfer reducirt wird, wenn das gesäuerte Wasser schweselsaures Aupfer enthält (§. 12, 13, 18).

§. 44.

Der Leser wird das Mittel ganz einfach sinden, eine galvanoplastische Münze herzustellen, sobald er sich der Beschreibung erinnert, welche in §. 3 von einem einfachen voltaischen Plattenpaare gegeben worden ist. Statt die Rupferplatte anzuwenden, mußman ein Modell aus leichtschmelzbarer Metallegistung am Ende eines Metallbrahtes (§. 24) besetzigen (§. 31) und den Metallbraht in Form eines Huseisens diegen, damit das Modell dem Zink gegenüberliege; letteres hüllt man dann in ein Stück grobes Pachapier, in welches man eine Auslösung von Kochsalz, oder schwach mit Schwefelsaure gesschärftes Wasser gießt, und taucht hierauf alles in ein Gefäß ein, welches eine gefättigte Auslösung (§. 18) von schwefelsaurem Kupfer enthält.

§. 45.

Diefer Apparat bilbet ein Plattenpaar ber Bate terie von conftanter Wirfung (§. 17); obgleich er nicht nach ben besten Grundsätzen construirt ist, so wird er boch für einen bloßen Versuch ausreichend sein. Das Kupfer ber Lösung wird sich auf bas Mobell (§. 17) ablagern und basselbe nach einer Eintauchung von einigen Minuten mit einer glanzenben Schicht von reinem Kupfer überziehen. Mit einem gehörig eingerichteten Apparate (§. 58) bestommt man nach Verlauf von breißig Stunden ober in fürzerer Zeit eine hinlänglich bide Schicht Kupfer,

^{*)} So wirb bas Gefaß genannt, in welches bie metalliichen Leitungsbrahte eintauchen. (§. 11, 12, 13.)

so daß man das galvanoplastische Erzeugniß abnehmen kann, welches dann genau die Originalmunze wiedergeben wird.

§. 46. Amalgam.

Um biefes Plattenpaar von conftanter Wirfung au vervollständigen, muß man indeffen bas Bint amalgamiren; benn außer ber eleftrifden Birfung greift auch bie demische Birfung ber Gaure bas gewöhnliche Bint an. Dag nun die erftere bie= fer Wirfungen in Thatigfeit treten ober nicht, fo ift boch bie zweite ununterbrochen in Birtfamfeit, fo lange noch Bint ober Gaure vorhanden find. fee ift abhangig von ber Quantitat frember Gub= fangen, welche bas Bint bes Sanbels enthalt. Substanzen, fast fammtlich metallischer Art, bilben mit ben Massentheilchen bes Binte eine große Menge fleiner voltaifcher Baare, welche unabhangig von ber negativen Blatte (6. 3, 17) und jum Rachtheile bes Binfe und ber Saure wirfen. Das reine Binf, meldes man bei benen zu faufen befommt, welche mit galvanoplaftifchen Apparaten handeln, erfahrt biefe Art ber Beranderung nicht; man wird in biefem Schriftchen Die Beschreibung eines Apparates finden, ber mit letterem Metall conftruirt ift (6, 78).

§. 47.

Das Amalgamiren wird auf folgende Beise ausgeführt: Man gieße in eine Untertasse Quedsilber, Basser und Schwefelsaure und breite mit einer Burfte die Flussigkeit und das Quedsilber auf dem Zink aus, bis die ganze Oberstäche desselben mit einer glanzenden Quedsilberschicht überzogen ift*).

^{*)} Die gludtiche Ibee, bas Bint zu algamiren, verbanten wir Grn. Remp. Anm. b. Ueberf.

§. 48. Arennungswanbe.

Das Papier hat große Unbequemlickeiten, wenn man die Versuche längere Zeit fortsetzen will; selten und vielleicht niemals hindert es die theilweise Vermischung der Flüssigseiten, welche es trennen soll; seine Anwendung führt immer einen großen Verlust von schwefelsaurem Aupfer herbei, weil das Metall, welches im Kupfervitriol enthalten ist, reichlich reduscirt und in die Falten des Papiers niedergeschlagen wird.

Ungefähr basselbe läßt sich von ben thierischen Membranen sagen. Diese beiben Substanzen können bloß für Bersuche von turzer Dauer benust werden; will man aber Bersuche auf längere Zeit fortsenen, so haben beibe ihre Unbequemlichkeiten. Man besbarf einer festeren und dauerhafteren Substanz und hat beshalb poröse Röhren aus irdener Waare und aus Pseisenthon construirt, welche trefsliche Trensnungswände abgeben.

§. 49.

Personen, welche sich eine Münzsammlung maschen wollen, können ihre Trennungswände ganz leicht aus Gyps fertigen. Der grobe Gyps, wie man ihn zum Bauen verwendet, verdient hier den Borzug*), vorausgeset, daß er frisch zubereitet ist. Man kneztet ihn, wie weiter oben (§. 40) gelehrt worden ist, und gießt ihn in eine Form, von welcher wir die Beschreibung sogleich geben wollen: Man drehe sich ein Futter aus hartem holz und schwach conisch, um es leicht aus dem Diaphragma, nachdem es

^{*)} Ich rathe bem Lefer, groben Do bellirgpps und nicht folden zu nehmen, wie man ihn zum Bauen braucht: Anmert. b. Ueberf.

Schauplas, 123. 28b. 2. Muff.

troden geworben, berausnehmen ju fonnen; am bids ften Ende bringe man eine Ausladung an, welche um ! Roll ober noch mehr hervortritt; Die Starte biefer Ausladung, fo wie auch die gange bes guttere find abhangig von ber Beschaffenheit bee Dia. phragma, welches man anwenden will. Um biefe Ausladung herum schlagt man ein bunnes Stud Stanniol ober Rupferblech und befestigt es mit einem Wenn man alebann Gype zwischen Binbfaben. Diefe Umhullung und bas Futter gießt, fo hat man bas Diaphragma vollenbet.

Diefe Urt ber Trennungswände find von langer Dauer und von großem Berthe fur Berfonen, welche an Orten wohnen, wo feine anderen porofen Gefaße ju haben find; fie find eben fo gut, ale Die andern Trennungswände, beffer als ein großer Theil berfelben und unter allen bie wohlfeilften.

δ. 50.

Wenn man amalgamirtes Bint und bie eben ermahnten Trennungemande fur ben &. 37 befdries benen Berfuch anwendet, fo hat man eine vollftanbige Batterie von conftanter Wirfung. Der Bufat eines fleinen Sades, welcher Arpftalle von fcmefelfaurem Rupfer enthalt, im obern Theile ber Lofung aufgehangen ift, und ju bem 3mede bient, bie Berlufte zu erfeten, welche burch die Reduction bes Ruspiers entstehen, — gestattet, ben Apparat mehrere Tage und felbft wochenlang in Birffamfeit ju erhals ten. Man fann wochentlich brei ober vier Mungen erzeugen, wenn man barauf fieht, bas Mobell aus ber Lofung zu nehmen, fobalb die Rupferablagerung hinlang bid ift, und an beffen Stelle fogleich ein neues einzuhängen. Man muß auch von Beit gu Beit bas angefauerte Baffer, welches bas Bint umgiebt, erneuern.

§. 51. Apparat aus einem einzigen Plattenpaare beftebenb.

Figur 3 stellt einen Apparat aus einem einzigen Plattenpaare bar, nach ben von uns entwickelten Grundsäpen construirt. z ist eine Stange amalgas mirtes Zink, m bas Mobell, w ber Metalldraht, welcher beibe verbindet, c die Kupferlösung, p die Trennungswand aus poröser irdener Waare, welche angesäuertes Wasser enthält. Wenn man diesen Apsparat in Thätigkeit sehen will, so füllt man das poröse irdene Gesäß mit angesäuertem Wasser und giebt ihm den in der Figur angedeuteten Stand, der Metalldraht, welcher mit dem Zink durch eins seiner Enden in Verbindung steht und mit dem andern an dem Modelle haftet, ist in letteres eingetaucht (§. 75).

Wir geben hier eine andere Form, Fig. 4, dies ses Apparates. Das Zink ift mittelst eines Drahstes und einer Bindeschraube an einen metallischen Ring befestigt, an welchem man mehre Medaillons, wie aus der Figur hervorgeht, aushängen kann. Die Operation gelingt gewöhnlich besser, wenn man so auf mehre Modelle, statt auf ein einziges allein, eins wirkt. Der Grund dafür wird bald ersichtlich werden.

§. 52.

Die Auwendung dieses Apparates erbeischt die folgenden Borsichtsmaßregeln: — Die Lösung muß immer durch Krystalle, welche auf dem Siebboden liegen, in einem Zustande der Sättigung erhalten werden. Das Modell darf im Berhältnisse zum Zink nicht zu klein sein. Man darf auch nicht gestatten, daß der concentrirte Theil der Lösung immer auf dem Boden des Gefäßes verweile. Bernachläsigt man diese erste Borschrift, so erhält man eine Munze von ungleicher Diese; war die Flüssgeit auf dem Boden des Gefäßes concentrirter, so wird das

niebergeschlagene Metall eine berbe und brüchige Masse bilben, ober wohl auch sich in Gestalt eines braunen, violetten ober schwarzen Bulvers niebersschlagen. Wir werden später auf die Ratur dieser Producte zurücksommen (§. 62 2c.), so wie auch auf die relativen Verhältnisse des Zinks u. s. w. (§. 78).

§. 53. Ginfaches Plattenpaar ohne Caure und ohne Quedfilber.

Der Unfanger barf, nach bem Borausgeschidten, nicht glauben, bag bie Begenwart ber Gaure und bes Quedfilbers eine unerläßliche Bedingung bes Erfolges fei, benn jeder ber ermahnten Upparate murbe, wenn auch mit geringerer Rraft, wirffam fein, wenn bas porofe Befaß mit Salmiat ober felbft mit Rochfals gefüllt mare und man gewöhnliches Bint und eine neutrale Auflofung von fcmefelfanrem Das Salmiat ober Rupfer in Unwendung brachte. bas colormafferstofffaure Ummonial ift jufammenges fest aus Ummoniat und Sydrochlorfaure. Geine eleftrochemische Analyse ift ju complicirt, ale baß wir bier une barüber verbreiten fonnten. Das Rochs falg ober bas Chlornatrium befteht aus Chlorgas Seine Wirtung ift nun folgende: und Matrium. Das Chlor verbindet fich mit bem Binf gu leichtloß: lichem Chlorginf; bas Ratrium verbindet fich mit bem an ber Trennungswand entbundenen Sauerftoff Diefe Unordnung giebt nicht fo auffals au Ratron. lende Resultate, als die andere, weil die Summe ber gunftigen Berwandtichaften, nach Abzug ber ents gegengefesten Bermandtichaften, in bem einen Falle geringer ift, ale in bem anbern.

§. 54.

Ein Apparat mit einem einzigen Plattenpaare fann hergestellt werden aus einem gut inwendig mit

Firnis überzogenen Kasten, welcher burch eine Wand aus porösem Holz (§. 17) in zwei ungleiche Abtheislungen getheilt ist. In der weitern Abtheilung bessindet sich eine gesättigte Kupscrvitriolösung, und in der kleineren Abtheilung eine halbgesättigte Lösung von Salmiak oder Kochsalz. Ein kleiner Siebboden, welcher in die erstere Abtheilung eingehängt ist, nimmt die schweselsauren Ersankrystalle auf. Man vergleiche in dieser Hinsicht die Figur 5.

§. 55.

3ch empfehle die Unwendung bes einfachen Ap: parates nur für fleine Wegenstände und wende ibn nicht für große Arbeiten an. Abbrude von Siegeln erlangt man mittelft ber einfachften Batterie. Metallbraht erhipt und am Ranbe bes mit Graphit überzogenen Siegels ober Abbrudes befestigt, mah: rend bas andere Enbe bes Drabtes um ein Stud Bint ober um einen eifernen Ragel gewidelt und fobann hufeifenformig gebogen ift, find für obigen 3med ausreichend. Gin fleines Diaphragma, aus einer Rarte bergeftellt, beren Ranber aufammenge= nabt und mit Bache überzogen find, wird mit Galgwaffer ober mit einem Baffer gefüllt, welches mit-telft einiger Tropfen Saure gescharft worben ift. Diefes Diaphragma wird in ein Glas gestellt, welches Die Rupfervitriollofung enthalt; ber Abbrud fommt in lettere Fluffigfeit und bas Binf in bie andere. Inbem ich von Siegelabbruden fpreche, muß ich noch bemerken, bag man bergleichen galvanische Erzeugniffe leicht mit Blei futtert. Benn fie aus ber Muflofung heraustommen, übergieht man bie Rudfeite mit einer Auflösung von Sarg in Aether ober mit einem anderen Braparat, ja es halt gar nicht fcmer, Binn ober geschmolzenes weiches Loth baran haftend au machen. In gewiffen Fallen befteht bas befte Berginnungsverfahren barin, baß man bas Metall mit einer Mischung von Chlorzink und Salmiak wäscht. Herr Loden empsiehlt bas Stearin statt bes Harzes.

§. 56. Apparat mit Batterie.

Eine wichtige Modification verbanken wir bem Prof. Jacobi") in Rußland und Hrn. Mason "), Mitglied der Electrical Society. Sie besteht in ber gleichzeitigen Anwendung einer Zersetzungskufe, ähnlich berjenigen, von welcher in §. 11 die Rede war, und in einer Säule aus Rupfer und Zink (§. 17) von constanter Wirkung. Eine Aupferplatte ist an dem Metalldrahte befestigt, welcher vom Aupferpol ausstäuft, und der Draht des Zinkpoles ist an dem Modelle befestigt. Die Kupferplatte und das Modell hängen einander gegenüber in der Zersetzungstufe, welche eine Mischung aus 1 Theil Schwefelsfäure, 2 Theilen gesättigter Kupfervitriollösung und 6 oder 8 Theilen Wasser enthält.

Fig. 6 wird diese Anordnung verdeutlichen. A ift ein galvanisches Plattenpaar einer Daniell'schen Batterie, welche in den & . 17 und 50 beschrieben ist; B ist die Zersehungskufe, in welcher sich die saure Lösung des Kupfervitriols besindet; c die Rupferplatte, welche das Metall liefern soll; m Mosdelle, welche reproducirt werden sollen. Um diesen

**) Proceedings of the Electrical Society. April 1840.

^{*)} Auf Befehl ber russischen Regierung ift Dr. 3 a, cobi's Anleitung gur Galvanoplaftit in bem gu St. Petereburg in russischer Sprache erscheinenben Jeurnal für Manufacturen und Gewerbe, April 1840, 6. 57-139, betannt gemacht worben, und eine beutsche leberfegung ber selben, vom Berfasser selbst herausgegeben, in Commission bei F. A. Perbig in Berlin erschienen.

Apparat zu laden, giebt man zuerst in benfelben bie verschiedenen Lösungen, hangt ein Stück Aupfer auf das kupferne Lineal c, welches man mit dem Rupfer des elektromotorischen Apparates mittelst des Drahtes z verbindet. Man stellt nun auf gleiche Weise eine Communication zwischen dem Lineale m und dem Zink mittelst des Drabtes x her. Jest, aber nicht früher (§. 51), hängt man die Modelle auf das Lineal m.

§. 57. Muflofungen.

Die Augösung, welche in bieser Zersetzungskuse angewendet wird, muß nach der Batterie oder nach der Kraft, von welcher man Gebrauch macht, modissiciet werden. Bei einem Daniell'schen Plattenspaar ist das beste Berhältniß 2 Theile schwefelsausres Kupfer und 1 Theil angesäuertes Wasser (1-Theil Säure auf 9 Theile Wasser). Wenn die Kraft geringer ist, so bringt es einigen Ruben, ein Wenig

Gaure zuzusegen.

Statt gefäuertes Waffer mit einer gefättigten Lösung von Rupfervitriol zu vermischen, setzt der Prof. von Kobell derfelben eine Lösung von Glaubersalz, Alaun oder Salpeter zu und erlangt auf diese Weise einen Niederschlag von äußerst hämmerbarem Rupfer. Das Glaubersalz scheint den Vorzug zu verdienen. Es erhöht die Leitungsfähigkeit der Lösung und wird nicht zersetz durch die schwachen Strömungen, welche man anwendet; seine Lösung löst eben so viel Kupfervitriol auf, als das reine Wasser nur aufzulösen vermag. Die besten Verhältnisse schein zu sein: 2 Theile gesättigte Kupfervitriolössung und 1 Theil Kupfervitriol in einer Lösung von Glaubersalz aufgelöst.

Die Herren Elfington fenen einer gewöhnlischen Lofung von Rupfervitriol eine fleine Quantitat

von Aetfali ober Aetnatron zu, bis der Riederschlag nicht mehr von der Kösung aufgelöf't wird, und ershalten auf diese Weise für die Zersetungskuse eine Flüssigkeit, welche in kurzester Zeit und für eine bestimmte voltaische Wirkung eine größere Quantität Rupfer liefert.

§. 58.

In Folge einer Wirfung, welche wir ichon §. 13 erflart haben, begiebt fich bas Rupfer ber Lofung auf bas Mobell, Die Rupferplatte wird nach und nach burch bie Birfung ber Schwefelfaure in ichwefelfaures Rupfer verwandelt und erhalt auf biefe Beife bie Lofung auf bemfelben Grabe ber Starfe. Berfuch nach biefem Berfahren bauert etwas langer. In zwei Tagen erhalt man eine Munge aus festem Die Beit und hammerbarem Metall. anlangenb. welche ju biefen Bersuchen erforderlich ift, muß ich bemerklich machen, baß fie hauptfachlich vom Bu = ftanbe ber Temperatur abhängig ift. man fiebende Lofungen anwendet, fo fann eine Munge in einigen Stunden vollendet fein; bei febr falter Bitterung hort bie Birfung ber Batterie faft ganglich auf. Bahrend bes ftrengen Bintere bes Sahres 1840 bis 1841 ftellte ich meine Batterien vom Monat Rovember bis jum Monat Marz einige englische Ellen vom Feuer; ohne biefe Borfichtemaß= regeln wurde mir feiner meiner Berfuche gelungen fein. Gin einziges Blattenvaar lagt fich mittelft eines Dfene ober einer Beingeiftlampe leicht erwarmen.

§. 59.

Die Anwendung ber Bersetungefuse gestattet, zwei ober mehrere Mungen, ohne einen größeren Auswand von Substanzen, in ben Batterien auf einmal zu erzeugen. Wenn man z. B. statt ben Ber-

fegungefufen, zwei neben einander ftebenbe Buderglafer anwendet und in bas eine die Rupferplatte (6. 56), bas Modell aber in's andere bringt und beibe Gefaße mittelft eines Rupferbrahtes verbindet, ber gebogen ift und mit feinen Enben in beibe Bluffigfeiten eintaucht, fo fann die voltaifche Strosmung ihren Lauf ohne Unterbrechung verfolgen. In einem ber Gefaße wird bie Rupferplatte wie vorber (6. 58), aufgelof't werben, und bas Metall fich an einem Enbe bes Leitungebrahtes anhäufen; in bem andern Gefaße wird bas Enbe beffelben Drahtes aufgelöf't, und bas Rupfer wird fich auf bas Mobell Wenn man nun an bas eine Enbe bes gebogenen Drabtes ein Mobell befestigt (6.31), welches baju bestimmt ift, bas im erften Befage rebucirte Rupfer aufzunehmen, und wenn man am andern Ende eine Rupferplatte befestigt*), um bas Detall ju ersegen, welches im zweiten Gefäß reducirt wird, fo wird man mittelft einer einzigen Batterie amei Mungen erhalten.

§. 60.

Dieses Verfahren gestattet, burch Vermehrung ber Gefäße mehr als zwei Münzen auf einmal zu kopiren; ich habe burch Versuche gefunden, daß sechs die geschicklichste Jahl sei. Man muß die Ausen oder Gefäße burch gebogene metallische Drahte, welche an dem einen Ende ein Stud Aupser und an dem

^{*)} Es ift nicht nothig, biefe Platte burch Bothung gu bes festigen, sondern es genugt icon, ein Boch in dieselbe gu bohsen, in welche man ben Draht einführt, den man alebann gusammendrett. Es ift zwecknaßig, den Metalbraht mit einem Back zu überziehen (§. 31), um ihn zu ichühen. Man tann ben Contact der Leitungsdrahte durch Busammendrehen, burch kleine holgerne Zwingen, oder durch Bindeschrauben herstellen.

anbern ein Mobell tragen, mit einander in Berbinsbung zu sehen. Je nach der Jahl der Zersehungszgefäße muß die Störke der Lösung (§. 57) durch Zusich einer gewissen Quantität Wasser vermindert und ihre Leitung sfähigkeit durch Zusab von Säure vermehrt werden. Man muß die Modelle und die Aupferplatten einander so nahe, als möglich, zu bringen suchen, ohne daß sie jedoch in wirklicher Berühzrung mit einander stehen. Auf diese Weise kann eine Batterie aus einem einzigen galvanischen Plattenpare (§. 56) sechs Münzen in drei Tagen liefern, wenn die Temperatur nicht zu niedrig ist.

§. 61.

Ber irbene Troge befitt, wie fie ju Bolla: fto n's Batterie gehören, wird die Bellen derfelben, ihrer Form wegen, fur biefen 3wed febr bequem finben. Bewöhnlich find fie in awolf Racher getheilt, und ich pflege feche bavon in Berbindung mit einer Batterie und feche mit einer anderen Batterie au bringen, fo bag ich mit einem einzigen Troge modentlich zwei Dutend galvanoplastische Müngen lie-Die Form ber Facher gestattet auch, Die Dobelle und bie Rupferplatten einander gegenüber in fleinen Abstand ju bringen, wodurch, in Berbindung mit andern Borfehrungen, bie Ablagerung bes Rupfere gang gleichmäßig und bie Operation erleichtert wird, indem bie Bluffigfeitemaffe geringer ift, burch welche die Stromung ihren Beg ju nehmen hat. Das Metall ift von einer vortrefflichen Qualitat. Man fann Troge von verschiebenen Dimensionen aus Soly herftellen, basfelbe mit einem Ladfirniß über: giehen und bann bie Troge burch Scheibemanbe aus Glas ober Borgellan in feche Racher theilen.

§. 62.

Der Bortheil biefes Berfahrens, aus bem öcosnomischen Gesichtspuncte betrachtet, unterliegt wohl keinem Zweifel, wenn man in Erwägung zieht, daß für eine Unze Kupfer, welches in der kösung, womit die Batterie geladen ist, reducirt wird, sich eine Unze auf jedes Modell absett (§. 20), und daß ungefähr eine Unze Zink consumirt wird, um diese Wirkung hervorzubringen. Man vereinige also in einer Reihe (§. 56) sechs (§. 60) oder selbst zwanzig Modelle, so wird immer dieselbe Duanstität Zink consumirt. Man kann also mit einer Unze Zink hinlängliche Elektricität erzeugen, um nach Willkur eine, sechs oder eine größere Zahl von Munzen, von denen jede eine Unze wiegt, zu erhalten.

§. 63. Bergrößerte Batterie.

Figur 7 stellt eine Daniell'sche Batterie bar, in Berbindung mit einer Reihe von sechs Kusen, von denen jede ein Modell enthält. A Batterie, B Trog, z Berbindungsdraht zwischen der Kupferplatte C und dem negativen Pole (§. 4) der Batterie; x Leitungsdraht, welcher das Modell m mit dem Zink des Apparates verbindet; a, a, a, a fünf gebogene Metalldrähte, von denen jeder an dem einen Ende ein Modell und an dem andern ein Stück Kupfer trägt (§. 31). Es ist nothwendig, einen kleinen Kupftriff bei'm Laden dieses Apparates anzuwenden, wenn man den Münzen, die in demselben erzeugt werden sollen, eine glänzende Oberfläche (§. 51) erzhalten will.

Man labe ben Apparat auf die bereits §. 19 und §. 46 angegebene Weise, setze die Kupferplatte C mit der Batterie in Berbindung und laffe die Enben eines Metallbrahtes in die beiben äußersten Fa-

der bes Troges eintauchen. Man ftelle fobann bie Berbindung gwifchen bem Bint und bem Dobell m mittelft bes Drahtes x ber, fete bie Binfftange in bas irbene porofe Befaß und bringe bas Modell in fein Rach m. 3mei Minuten nachher wird bas Dobell mit Rupfer überzogen fein, und nun hat man nicht mehr bie chemische Wirfung (6. 60) ju befürch= ten. Man nehme nun bas Ende bes Drahtes, meldes in bas Rach m eintauchte, beraus und laffe es in bas folgende gach eintauchen; man foliefe bie Strömung mittelft bes gebogenen Leitungsbrahtes a, welcher an feinen Enden ein Mobell und eine Ru= pferplatte tragt. Nachbem man zwei Minuten bie Bilbung bes Rieberschlages abgewartet hat, bringe man bas Enbe bes Metallbrahtes in bas folgenbe Rach und fahre fo fort, bis alle feche Dobelle ihren Blat eingenommen bat.

§. 64.

3d habe es versucht, ben Apparat felbft für bie Overationen mit Sulfe ber Galvanoplaftif herzufiels len, und te ift mir gelungen, eine fefte, gut eingerichtete und fehr einfache Batterie mit Gulfe ber Berfahrungsarten ju erlangen, burch welche ich mit bie= fer Batterie galvanoplaftische Erzeugniffe berftellte. In einem großen Buderglafe fete ich Bache an's Reuer, bis dasselbe gut erwarmt ift und endlich in Schmelzung übergeht; alebann rühre ich es nach allen Richtungen um, bamit bas Bache fich auf ber gangen innern Oberflache verbreite. Run gieße ich bas überfluffige Bache ab. Benn bas Gefaß erfaltet ift, metallifire ich bie gange Dberflache bes Bachfes mit Graphit (§. 38). Das Gefäß wird alebann mit einer gefättigten Rupfervitriollöfung gefüllt und in biefelbe bie porofe Robre gefest, in welche man angefauertes Baffer gießt; endlich fentt man in lets

teres eine amalgamirte Bintftange ein. Nun muß man ben am Bint befestigten Leitungebraht biegen, um ihn mit ber metallifirten Bachenberflache in Berührung zu bringen. 3mei ober brei Stunden nach: her ift lettere gang mit Rupfer überzogen. Befag nun bilbet Die befte und einfachfte Batterie, bie man nur construiren fann; bie Rupferplatte (§. 3) bes poltaifchen Blattenpaares ift erfest burch Die metallische Ablagerung; Die Trennungswand Gops (6. 49) und bie Lofungen vervollständigen ben Apparat. Man fonnte Die gange innere Dberflache bes Gefages mit Graphit übergiehen, und wenn man basselbe eine ober zwei Wochen lang in Gebrauch gehabt, murde ber Rupferniederschlag fo did gewors ben fein, bag man ibn berausnehmen fonnte; außers bem fonnte man auch bas Getaß gertrummern und hatte bann einen vollständigen Recipienten ohne alle Löthung für die Daniel liche Batterie (6.56). Um einen Metallbraht an Diefes Befaß zu paffen, braucht man nur ein Ende bes Drahtes gut ju reinigen und fo zu biegen, bag es an ben Banden genau feste figt. Diefes Berfahren, bas tupferne Gefag berguftellen, ift fur die Unwendung ber Galvanoplaftit eine große Erleichterung. Operirte man nach einem gro: Ben Dafftabe, fo fonnte man mit wenig Roften Up: parate von allen Dimenfionen barftellen: Gin Rubel 3. B. fonnte in eine galvanische Rufe umgewandelt werben, wenn man einen Gegenstand reproduciren wollte, welcher die Unwendung einer großen Menge von Eleftricitat nothwendig machte.

§. 65. Smee's:Batterie.

Der Erfinder hat diefen so nüglichen Apparat die chemisch = mechanische Batterie genannt. Man sett fie mittelft einer einzigen Fluffigfeit, nämlich mit angefäuertem Waffer, in Thatigkeit. Die beiden Mes

talle find bas Bink und bas platinifirte Silber, b. h., ein Silber, auf welches man auf voltaifchem Wege fleine Platintheilchen in Gestalt eines schwarzen Pul-

vers niebergeschlagen hat.

Gine fleine Quantitat Chlorplatin wird in gefauertes Baffer geschüttet, und man gerfest bie Auflofung mittelft eines Leitungebrahtes von Blatin, ber an ber Rupferplatte ber Batterie befeftigt ift, und eines anderen Leitungebrabtes ber von ber Binfplatte nach bem Gegenstande binlauft, welchen man platinifiren will. In einigen Minuten ift Die Operation vollendet. Buweilen platinifirt man bas Platin, aber in ber Braris ift bas Gilber auch von Wirffamfeit. Diefer Blatinniederschlag in Gestalt fleiner Rauchheiten erleichtert Die Entbindung bes Bafferftoffgafes, welches mit einem beutlichen Bfeifen ents weicht, fatt fich an bas Metall ju fegen und bie Wirfung beffelben ju unterbrechen. Gewöhnlich bringt man eine platinifirte Silberplatte zwischen zwei Bintplatten, wie aus Figur 8 erfichtlich wirb.

S ist die Silberplatte, welche mit dem Rupfer des gewöhnlichen Zersetzungstroges in Berbindung steht; z, z sind die Zinkplatten, an welche der Leiztungsdraht läuft, welcher die Modelle trägt. Wenn man von diesem Apparate Gebrauch macht, so muß man sich in Acht nehmen, Rupfervitriol in das anzgesäuerte Wasser fallen zu lassen, weil das Metall sich sonst auf die Silbervlatte niederschlagen und die

Ratur ber Batterie veranbern murbe.

§. 66.

Da fich bie Silberplatte zwischen ben beiben Binkplatten befindet, so ift die Folge davon, daß das Wafferstoffgas zwischen den beiben Platten des Paares emporsteigt, und daß dasselbe, mahrend es einestheils einen partiellen Schirm zwischen biefen beiden

Platten bilbet, sich anberntheils bem Umstande wis berset, daß man die beiden Platten über gewisse Grenzen hinaus, einander nähern kann; eine sehr sinnreiche Modisication verdanken wir dem Prosessor Grove"); er substituirt der platinisirten Sileberplatte ein Gewebe aus Silberdraht. Auf diese Weise kann das Wasserstoffgas durch die Maschen des Gewebes leicht in die Luft entweichen, statt zwisschen den beiden Platten zu verweilen. Man kann dieselben also einander näher rücken, ohne befürchten zu mussen, daß die Wirkung durch die Gegenwart des Gases gehemmt werde.

§. 67. Reue galvanoplaftifche Batterie.

Da es nicht leicht ift, fich ein Gewebe aus Gil-berbraht zu verschaffen, so habe ich basselbe auf folgende Beife erfett, welche fichere Bortheile barbies tet. Man nehme ein Stud Gewebe aus gut gereis nigtem Rupferbraht (§. 98), welches genau bie er= forberlichen Dimensionen hat (benn man barf es nicht weiter beschneiben) und befestige bie Bindefcraube ober ben Leitungebrabt baran, ber fvater jur Berftellung ber Berbinbung bienen wirb. bringe fobann bas Metallgewebe in eine Berfetungs= fufe, welche Rupfervitriol enthalt, fo bag beibe Gets ten beffelben ber galvanifchen Wirfung fo lange ausgefest find, bis fie fich mit einer glangenben Schicht reinen Rupfere überzogen haben, welche hinlanglich bid ift, um alle Metallbrahte ju übergiehen und fie innig mit einander ju verbinden. Diefes Bewebe wasche man, nachbem man es aus bem Apparate genommen hat, mit heißem Baffer; man verfilbere es fobann, indem man es einige Minuten ber gals vanischen Wirfung in einer mit Chansilber gefüllten

^{*)} S. Proceed, elec. Soc. p. 117 - Sept. 21, 1841.

Rufe unterworfen hat, wie im zweiten Theile naher angegeben wird. Ein auf diese Weise vorgerichtetes Stud Metallgestecht ist noch bester, als ein silbernes Gewebe, weil die successive Ablagerung von Rupfer und Silber die Oberstäche vollständig modificirt haben wird, so daß sie sich nun weit leichter vom Wasserstoffgas befreit. Man beendet die Operation, indem man das Gestecht mittelst des weiter oben angegebenen Verfahrens noch platinifirt.

§. 68.

In Rig. 8 find bie beiben parallelen und fent rechten Blatten abgebildet. In Diefem neuen Apparate barf nur eine einzige Binplatte vorfommen, und bie beiben Blatten werben einanber fehr gena: hert, betommen aber eine fcmache Reigung, fo bag bas platinifirte Gewebe fich oben befin= bet. Das Gas fteigt fenfrecht empor, und es liegt auf ber Sand, bag es bei biefer Unordnung burch bie Maschen bes Gewebes nach Außen entweichen fann. Man murbe die Rraft bes Apparates erboben, wenn man auf jebe Seite bes Binte ein Stud Metallgewebe bringen wollte. Diefes Clement befommt bann eine fenfrechte Stellung, und bie fcmach= geneigten Gewebeftude wurden fich an ihren obern Enden einander nahern. Die Schwierigfeit, metallis fches Gewebe ju erlangen, hat ben Bedanten erzeugt, eleftrifchen Tull (6. 75) bergurichten, ber querft fur Die Batterien von herrn Philipps be Gaint: Auftell in Borichlag gebracht und bergestellt morben ift.

§. 69. Galvanifirter Tull.

Ein Stud Tull wird in einem Rahmen ausges spannt und mit geschmolzenem Wachs getrankt; man

exponirt es alsbann ber Feuerwärme, damit das Wachs eindringe, und nimmt den überstüssigen Theil besselben endlich auf die Weise wieder weg, daß man den Tüll zwischen zwei Bogen Löschpapier legt. Man könnte noch den Tüll mit Lackfirniß überziezhen. Endlich metallisirt man ihn mit Graphit, und er wird nun wie ein gewöhnliches Modell behanzbelt. Nach Verlauf einiger Stunden wird er so vollständig mit dem Metall überzogen sein, daß er in Kupfer umgewandelt zu sein scheint. Man kann ihn alsbann noch versilbern und platinisiren.

§. 70. Batterie von conftanter Birtung mit Caure.

Seit ich die erfte Auflage biefes Werfes heraus: gegeben, habe ich mit geringer Modification eine gewöhnliche, mit Saure erregte Batterie, namlich eine demifch = mechanische Batterie, in welcher ftatt bes platinisirten Gilbers, Rupfer mit rauber Dberflache angebracht ift, angewendet und gefunden, baß fie fur bie 3wede ber Galvanoplaftif gang portreff= Unter übrigens gleichen Umftanben wirlt fie zweimal langfamer, ale eine mit fcmefelfaurem Rupfer gefpeif'te Batterie. Diefer Uebelftanb wirb jum Theil burch bie fcone Qualitat bee Rupfernieberfchlags, ben fte gewährt, fowie burch bie Boblfeilheit ihrer Anwendung, compenfirt. Das Innere eines Befages wird mit Rupfer überzogen (6. 67), aber man last die eleftrifche Strömung fo lange wirfen, bis bie Lofung beinahe erschöpft ift. Daburch wird die Oberflache bes Rupfers mit einer Menge fleiner Rauheiten bebedt, and welchen bas Bafferftoffaas febr leicht entweicht. Der Grundfat ift bem= ientgen gang abnlich, ben Berr Smee querft entwidelte und in feiner platinifirten Batterie in Anwendung gebracht hat. Man fann biefe Batterie Schauplas, 123. 2b. 2, Auf.

ohne Trennungswand in Anwendung besingen und bebient sich dabei des amalgamirten Zinks. Diefer Apparat, auf verschiedene Weise angeordnet, ist von großem Augen in den Kunsten. Manchmal ift eine einzige Saule ausreichend, in andern Fällen muß man eine Reihe von zwei, dret oder vier Saulen anwenden, und bringt alsdann das Jink des einen Elementes mit dem Kupfer eines andern Elementes in Verdinzbung, wie aus Fig. 9 ersichtlich wird. Ich habe mich sogar in der neuern Zeit dieser Batterse in etznem großen Maßstabe bedient, weil ich Platten von 10—14 Zoll in's Gevierte anwendete.

Wenn die Dberfläche des Aupfers einige Zeit der Lust ausgeseit war, während die Batterie außer Thäisgkeit sich befand, so muß man dieselbe, ehe man sich ihrer bedient, forgfältig in angesauertem Wasser, oder im der alten Jinklösung abwaschen, um das Rupseroryd, welches sich gebildet haben könnte, in befeitigen. Unter diesen Bedingungen bin ich durch ihre Wirssamseit völlig zufriedengestellt und ziebe sie, wegen ihrer Einsacheit und ihrer sich gleichbleibens den Wirssamseit, seder andern vor:

§. 71. Bagrations Caute.

Man füllt einen Topf mit Erbe und fättigt dies selbe mit einer Salmiafauflösung. Eine Aupferplatte wird mit derselben Lösung beseuchtet und der Luft ausgesetzt, die sie einen grünen Ueberzug erhalten hat; alsdann senkt man sie einer Zinkplatte gegenüber in die Erde. Der Prosessor Jacobi thut dieses Elementes von constanter Wirkung, welches zur Reduction der Metalle angewendet wurde, vorstheilhafte Erwähnung.

219 1. \$ 72. Die Erbe ale eine Batterie angewenbet.

Wenn man nur schwacher Wirkungen bebarf, so kann man bieselben in ber Erbe felbst suchen, und es genügt schon, große Jink- und Kupferplatten in bieselbe einzusenken. Die Feuchtigkeit bes Bobens bilbet die Erregungsstüffigkeit.

§. 73.

Dan hat Berfegungefufen von allen Die menfionen, je nach ben Umftanben, aus Sola und mit Kirniß angeftrichen, ober aus anbern, bem Baffer undurchbringlichen Compositionen conftruirt. tupferne Leisten find parallel am obern Theile bes feftigt; bie eine berfelben tann mit bem Bint unb bie andere mit bem Rupfer ber Batterie in Communication gefest werden; bie Mobelle werben an bie erftere Leifte mittelft fleiner Saten gehangt, Die fich am Ende von Metallbrahten befinden, welche man borber an die Mobelle ober Abguffe befestigt bat; Die zweite Leifte tragt eine Rupferplatte. Man fann biefe beiben Leiften ober Stabe willführlich einander Diefe fehr bequeme Ginrichtung gestattet. mehre Mungen jugleich zu erzeugen, nur erfpart man babei nicht an Bint, wie bei ber §. 62 befchriebenen Anordnung. Eine Unge Bint liefert feche und noch mehr Mungen, Die alle jusammen nur eine Unge wiegen, fatt bag man feche Dungen, jebe eine Unge fdwer erhalt.

§. 74.

Die Dicke der Ablagerung ist von der relativen Lage des Metalles und der Kupferplatte abhängig; wenn sie parallel und einander gegenüberhängen, so wird die Dicke sich ziemlich gleich sein; denn in det Regel ist das Kupfer am untern Theile des Mos

belles immer bider, als am obern. Diese Erscheisnung rührt von der specifischen Schwere der Saure ber, welche man anzuwenden pflegt, um der Flussigskeit Leitungsfähigkeit zu verleiben; sie begiebt sich großentheils nach dem Boden des Gefäßes und versmehrt hier die Leitungsfähigkeit der Aupfervitriolslöfung. Man muß, um das Gleichgewicht herzustellen, die Lösung manchmal umrühren. Manche Modelle muß man auf den Boden des Gefäßes und unter das Aupfer bringen, in eine flache Aufe, wie sie in Fig. 10 dargestellt ist.

Für große Mobelle, und wenn bas Relief berfelben fehr hervortretend ift, macht fich biefe Unord: nung gang unerläßlich, ober es ift vielmehr beinabe unmöglich, eine Ablagerung von gleicher Dide gu erhalten. Da bie unter bem Mobelle befindliche Los fung nicht im Stanbe ift, emporzusteigen und fich mit ben andern Theilen ju vermischen, fo wird fie balb erschöpft, und bas Metall wird bruchig, fich endlich gar feins mehr bilbet. Meine größte Rufe, welche mehr, ale hundert Quart Lofung enthalt, ift nach obiger Angabe conftruirt und mit eis ner Mijdung von Asphalt und Sarg überzogen, Mechanische Mittel erhalten bas Modell, in Die Bluffigfeit eingetaucht, bis bas abgelagerte Detall burch feine eigene Schwere biefe Bedingung erfüllt. Rupferplatte wird taglich einmal ober zweimal herausgenommen und gewaschen, um ju verhindern, baß bie Unreinigfeiten bes Metalle bie Feinheit bes galpanoplaftifchen Gebilbes ftoren.

Der Prof. Jacobi giebt ben Rath, von Zeit zu Zeit Aupferseilspäne auf bas galvanoplastische Gebilde zu werfen, um die Dide ber Ablagerung zu beschleunigen. Sobald eine Schicht Feilspäne durch bas reducirte Kupfer in festes Metall verwandelt

worden ift, foll man neue Feilfpane aufftreuen und fo fortfahren.

§. 75. Borfichtsmaßregeln , welche man bei großen Mobellen angumenben bat.

Bir muffen hier auf gemiffe Umftanbe aufmerts fam machen, Die fich auf Die Art und Beife begie ben, wie die Mobelle angewendet werben. ein Abbrud aus leicht ichmelgbarem Detall in bie Rupfervitriollosung eingetaucht wird, bevor bie Batterie in Thatigfeit ift, fo wird biefe Fluffigfeit auf bas Metall chemifch wirfen und auf Die Dberflache ein Dryd von dunkler Farbe absehen. Diefer Bus fall wird nicht Statt'finden, fobald man das Mos bell nicht eher in ben Apparat bringt, ale bie Alles im Apparate in Bereitschaft fich befindet (6. 51). Man folleft bie Rette, welche Die Cleftricitat burche laufen foll, baburch, bag man bas Debell julebt einhangt. Benn man biefe Borfichtemagregeln geborig beobachtet, fo wird bie gange Dberflache bes Modelle augenblichlich mit Rupfer überzogen, fobalb jenes in bie Fluffigfeit eingetaucht wirb, und bann. hat man nicht mehr bie Ablagerung von Drud gu befürchten. Bei biefem Berfuche tann man eine merte murbige Erfcheinung beobachten : bie Dberflache bes Abbrude aus leicht : fcmelabarem Detalle mirb, auf bie von mir empfoblene Beife angewendet, niemals bon ber Kluffigfeit, in welche man fie taucht, befeuch= tet, und in ber That fteht fie auch niemals mit lets terer in Berührung, benn bas Gintauchen und bie Rupferablagerung erfolgenigleichzeitig, bas eine ift bie unmittelbare Wirfung bes anbern. Wenn man bie Copie abloft, fo ift bas Modell fo glangend und fo troden, wie in bem Augenblide, wo es volla: endet murbe.

§. 76.

Auf bas mit Graphit überzogene Bachs (6. 39) wird bas Rupfer nicht fo rafch abgelagert. Schicht ber Die Gleftricitat leitenden Subftang, von welcher bie Bachemobelle bededt find, bunn und nicht ununterbrochen ift, fo fcreitet bie Operation nur allmählig und von Theilchen ju Theilchen vormarte. In Diefem Kall erfolgt bie Ablagerung bes Rupfere allmählig; fie beginnt am Leitungebraht und perbreitet fich bann auf alle andern Theile; Die Dlobelle werben bon Bluffigfeit burchbrungen, und die Oberfläche ber galvanoplastischen Gebilbe ift häufig fcmutig. Wenn man lettere abloft, fo behalt bas Rupfer ben Graphit ganglich ober jum Theil in Ungiehung, und wenn bie Motelle nicht veranbert find, muß man fie wenigstens von Reuem metallifiren, ebe man wieber bon ihnen Bebrauch macht.

Beiter unten will ich mittheilen, wie man bie galvanoplastischen Gebilbe febr leicht reinigt, fie eine unreine Oberflache barbieten. Uebrigens ift biefer Kall unter allen benen, welche bei'm Gebraus de ber mit Graphit überzogenen Dobelle vortom= men, am Benigften ju furchten; ein weit folimme= rer und unvermeiblicherer Uebelftanb ftellt fich ein, fobalb man nicht einige Bortehrungemaßregeln trifft. Die Ruvferablagerung, welche fich allmablig über bie gange Dberflache verbreitet, erfolgt querft am Leitungsbrabte, und bie Rraft ber Batterie ift alfo anfange auf einen fleinen Raum concentrirt. Das raus folgt nun, wenn man biefem Umftanbe nicht entgegenwirft, bag bie erfte Rupferablagerung mit Bafferftoffgas : Entbindung vergefellichaftet ift, beffen Quantitat immer fleiner werben wird, bis bas Do=" bell mit einer ziemlich ausgebreiteten Rupferschicht überzogen ift, wo bann nur noch Det all reducirt

wirb, Die Operation schreitet bann regelmäßig porwarts, aber am Leitungsbrahte ift bie erfte Ablagerung immer von schlechter Beschaffenheit und bruchig.

Um biesen Uebelstand zu vermeiben, sange ich immer damit an, in die Zersetzungssuse bem metallissirten Modelle gegenüber einen Kupserbraht statt einer Platte anzubringen. Dieser Draht vermindert die Kraft der Batterie, oder die Quantität des gals vanischen Fluidums; ich tauche ihn tieser in die Fluississeit in dem Maße, als das Kupser sich ablagert, und wenn das Modell zum Theil überzogen ist, erssetze ich dem Draht durch die Kupserplatte, worauf dann der Bersuch mit sicherem Gelingen vorschreitett Wenn ein Modell mit metallischen Leitern (h. 39) versehen ist, so kann man dasselbe in den Zersetzungsstrog bringen, ohne genöthigt zu sein, aufangs einen Draht und später die Kupserplatte in Anwendung zu bringen.

Es ereignet sich manchmal, baß in ben Bertiefungen schwieriger Mobelle aus Wachs ober aus leicht schmelzbarem Metalle Luftbläschen sich ansehen. Diese muß man bann beseitigen, sonst besommt man ein schlechtes galvanoplastisches Gebilde. Man beseitigt sie auf die Weise, daß man mit einer Feder gleich, nachdem man das Modell in die Flüssigfeit gebracht hat, über die Obersläche desselben hinfahrt. Noch besser ist es, für diesen Zweck einen weichen Binfel anzuwenden.

Wenn irgend ein Theil des Modelles nicht hinglanglich mit Graphit überzogen zu fein scheint, so muß man ersteres aus der Flüssigfeit herausnehmen, es in Wasser waschen und es von Neuem mit Grap phit überpinseln, nachdem man es zuvor in Lösche papier getrocknet hat. Manchmal rettet man das Modell durch biefes Berfahren, aber in ber Regel fündigt ein folder Fall ein Miglingen an.

5. 77. Art und Beife, bie Batterie gut reguliren.

Der galvanoplastische Künstler wurde sich zahle reichen Täuschungen aussehen, wenn er in der Erswartung stände, daß alle seine Bersuche gelingen müßten; denn sie können ihm manchmal mistlingen, wenn er auch nicht die geringste Borsichtsmaßregel

vernachläffigt hat.

Sat er alle Borschriften befolgt, welche wir bis baher gegeben haben, so fann bet Kall vorliegen, daß seine Batterie zu viel oder zu wenig zu leiften hat, und dann können die Erfahrung und die Beobachtung, der Borschriften, welche in diesem Werke aufgestellt worden sind, nur als Kührer dienen; im ersteren Kalle wird man das braune Pulver (§. 76) erzeugen, und im letzteren wird der Riederschlag roth, brüchig oder aus zusammengeschaarten Arystallen gebildet sein. Die Ausdrücke zu viel oder zu wenig sind hier in einem sehr allgemeinen Sinn angewendet; man wird sie besser verstehen, sobald man die Ursachen, die Resultate dieser Uebelstände und die Art, ihenen abzuhelsen, kennt.

§. 78.

Wenn die Batterie oder die Kupferplatte des Zersethungstroges zu groß ist, oder auch, wenn das Modell zu klein ist, so wird gleichzeitig Wassertosses und Kupfer erzeugt, und die Ablagerung ersolgt in Gestalt von braunem Pulver; das Rämliche wird der Fall sein, wenn die Flüssigkeit des Zerssethungstroges zu viel Saure oder zu wenig schwesfelsaures Kupfer enthält. Um dieser Unannehmlichsteit auszuweichen, vermindert man die Batterie, ins dem man einen Theil der Lösung abgießt, so daß

man auf eine Neinere Oberstäche zu wirken hat; man kann auch noch eine kleinere Kupferplatte in ben Zersetzungstrog hängen, der Flüssigkeit Rupfervitriolkryftalle zusehen, oder die Metallplatte und das Modell mehr von einander entfernen. Eine einzige dieser Modistationen, oder alle zusammen, können, nach Bedürfniß, angewendet werden. Einige Tage lang mit Versuchen bingebracht, geben besser Austunft, als ganze Seiten voll gedruckter Rathschläge.

§. 79.

Wenn die Batterie zu klein ift, ober wenn die Aupferplatte des Zersehungstroges nicht groß genug ift, mahrend das Modell zu groß ift, die Flüssigkeit des Troges zu wenig Saure ober zu viel schwefelsaures Aupfer enthält, wird das Aupfer an kalten Tagen äußerst langsam niedergeschlagen, ist brüchig, krystallisitt und von braunrother Farbe. Die Modificationen, welche zu treffen sind, um dies sen Uebelständen abzuhelfen, bieten sich von felbst dar.

§. 80.

Der Operateur hat indessen große Aussicht, biese beiben Extreme zu vermeiden, weil der 3misschenraum, welcher sie trennt, sehr groß ist. Die Grenzen lassen sich unmöglich genau angeben, auf welche man sich beschränken muß, um einen befriedisgenden Aupferniederschlag zu erhalten. Das Metall wird also nach den Umständen, welche bei seiner Bilbung obgewaltet haben, verschiedenartig ausfallen. Wenn Alles seinen gehörigen Gang geht, muß die Oberstäche des Modells, nachdem man letteres aus der Lösung herausgenommen hat "), eine lebhafte

^{*)} Man tann ohne Rachtheil in jebem Momente, ber Operation bas Mobell, wenn es gut übertupfert ift, bere ausnehmen.

und glangende Aupferfarbe barbieten, beren charakteristische Merkmale man niemals wieder vers gist, sobald man sie ein einziges Mal beobachs tet hat.

§. 81.

3ch will hier jur Theorie ber Ablageruns gen noch einige allgemeine Bemerfungen bingufugen: "Dan hat geglaubt, baß ber pulverige Ries berichlag (ber Allen befannt ift, die einige Berfuche angestellt haben) von ber Gegenwart bes fcmefel= fauren Binte im fdwefelfauren Rupfer herruhre. Die eigentliche Urfache liegt in ber Bechfelbeziehung, welche amifchen ber erzeugenben Rraft, Die burch Die Wirfung bes Binfe und ber Gaure hervorgebracht wird, und ber Rraft ber Rupferlöfung befteht, auf welche biefe Erzeugungefraft wirft. Wenn bas ichmes felfaure Salg gut gefattigt ift, fo wird bas rebus cirte Rupfer rein und fest fein; wenn bie lofung faft ganglich erschöpft ift, fo entbindet fich gleichzeitig mit ber Reduction bes Rupfers Bafferftoffgas, und ber Niederschlag besteht aus einem braunem Bulver.

"Bwischen diesen beiden ertremen Zustanden, welche durch einen ziemlich großen Zwischenraum von einander getrennt werden, liegt der brüchige Niederschalg, dessen Natur veränderlich ist, jenachdem die Lösung sich dem Zustande der Sättigung nähert, oder ziemlich erschöpft ist, oder anch noch je nach der mehr oder weniger großen Verwandtschaft des Zinks zu seiner erregenden Flüssigseit. Diese letztere Bedinzgung besteht unter einer andern Form, wenn ein großes Stück Zink angewendet wird, um einen kleinen Gegenstand zu reproduciren; die Ablazgerung ist sehr hart, aber nicht sehr consistent und läßt sich mit Leichtigkeit zerbrechen. Zinksucke von

1 3off in's Gevierte find ausreichend, um Abguffe von Betschaften, Siegeln ober andern ahnlichen fleis nen Gegenständen zu copiren."

aturt unten §. 82.

Man trennt bie galvanoplastischen Erzeugnisse von den Modellen aus leichtsüssigem Metall, indem man nach und nach die Ränder mit einem spisigen Werkzeuge, z. B., mit einer Able *), emporhebt, des ren man sich statt eines Hebels bedient, um die Mestalle zu lösen; aber der Contact ist so genau, daß man das galvanoplastische Erzeugnis durch die Arastsanstrengung, welche erforderlich ist, um die Trennung zu dewirken, zerbrechen kann. Die Modelle aus Bachs lösen sich ohne alle Rühe; man braucht sie nur auf einen Tisch zu legen und diejenigen Theile des Kupfers, welche den Umfang des Modells ums geben, zurückzudrücken.

IV. Das Brongiren.

-marakturer 1, nat militari (n. 124, ten) reker Likeppepala

Benn man die nöthigen Borsichtemaswegeln ansgewendet hat, so haben die galvanoplastischen Münzen, welche in Modellen von leicht schmelzbarem Mertall erzeugt worden sind, das Aussehen des glänzendeten Kupsers, aber manchmal hat ihre Oberstäche Aehnlichteit mit polirtem Silber. In diesem lettezren Falle kann man sie ohne Weitercs in eine Münzssammlung einlegen. Dieses versilberte Aussehen kommt nur dei der ersten Benutung des Modells vor, und es scheint, als ob die Oberstäche des frische

bereiteten Mobells mit einer Metallschicht überzogen sei, die an dem Rupferniederschlage fest anhaftet. Dieses Anhaften ist so innig, daß man die dargestellte Münze mit Leder oder mit einer Burste des Silberarbeiters poliren fann, ohne diese Schicht zu verändern. Wenn diese Münzen der Einwirfung der Luft ausgesetzt werden, so muß man sie häusig mit einer weichen Burste reinigen, um ihnen den ursprünglichen Glanz wiederzugeben.

5. 84. Chemifche Bronge.

Man wendet in den Kunsten für den 3wed des Bronzirens mehre Berfahrungsarten an, welche alle barauf hinauslaufen, die Arbeit des Bildhauers, Medailleurs zc. dadurch zu heben. Um dem Aussehen eines Munzcabinets mehr Mannichfaltigfeit zu versleihen, thut man wohl, sich nicht an einzeinziges

Brongirungeverfahren ju halten.

Eine chemische Bronze erhält man, wenn man 1 Loth fohlensaures Ammoniaf und 2 Loth essign saures Kupfer in einem halben Quart Essig so lange kochen läßt, bis die Flüssigkeit fast gänzlich verdunzstet ist. Man sest alsbann eine Lösung aus 62 Gran Salmiak, 15 Gran Oralsaure und J. Quart Essig zu, bringt sodann die Michung aus Freuer, bis sie in's Rochen geräth. Nach dem Erkalten derselben wird sie filtrirt und für den Gebrauch ausst bewahrt. Der Rücksand auf dem Filter kann mit L Quart der vorhergehenden Lösung von Reuem anz gewendet werden. Man darf diese Bronzirbeizenur auf ganz reinen und glänzenden Münzen anweuden.

§. 85.

Schmutige galvanoplastische Mungen (6. 61) laffen sich leicht auf die Beise reinigen, bag man

fe mit einer, in eine Difchung von Eripel, Geife unb Waffer getauchten, Burfte behandelt, jedoch muß man vermeiben, fie riefig ju machen. Rachbem man fie in Baffer abgewaschen hat, lagt man fie troden werben und polirt fie bann mit weichem Leber ober einer weichen Burfte. Man fann bie Mungen auch auf bie Beife reinigen, bag man fie einige Secuns ben in reine ober verbunnte Salpeterfaure eins taucht "). Das Bache und bas fett werben befeis tigt, indem man bie Mungen in einer Bottafchelauge tocht, ober biefe Lauge fochend auf bie Mungen gießt. Das Abmafden mit Terpenthinol lagt benfelben Amed erreichen. 2 of Velopitalite

Im zweiten Theile werben wir bie Berfahrungsarten bes Reinigens ausführlicher befchreiben, fobalb bon ber Bergoldung und ber Berfilberung bie Rebe fein wird, bei welchen biefe Operation von ber bods ften Bichtigfeit ift.

Die Bronze wendet man auf bie Beife ani bag man bie Munge erft erwarmt, bann einen Bins fel aus Rameelhaaren in bie 6. 84 angegebene Flufflateit eintaucht und bie Dberflache ber Dunge eine halbe Minute lang bamit überftreicht. Unmittelbar nachher gieße man tochenbes Baffer auf bie Dunge. bie fogleich abtrodnen wirb. Man muß fie mit meis der Baumwolle, Die ein Benig mit Leinol befeuchs tet ift, feicht überreiben und bann mit trodener Baumwolle abtrodnen. Man erhalt burch biefes Berfahren eine rothe Farbe, beren Ruancen perans berlich find. Dan muß bie auf folde Beife bron-

^{*)} Letteres Berfahren angumenben , mochte ich ben Bes fern nicht rathen.

girten Mungen haufig untersuchen, ehe man fie in bie Mungsammlung einlegt; benn wenn bet Fall einstreten follte, baß ber Effig burch bas Baschen nicht vollständig befeitigt worden ware, so würde bie Reinheit ber Mungen burch die Bilbung eines grünen Bulvers (von effigsaurem Aupfer) beeintrachtigt werden, welches man, wie oben angegeben worzben, mit Baumwolle wegnimmt.

5. 87. Das Brongiren mit Graphit.

Man erhalt leicht und in einigen. Minuten, blos burch Anwendung von Graphit, eine sehr schöne Bronzessarbe. Die Beschaffenheit der ursprünglichen Oberstäche scheint einen großen Einsluß auf die Karsbung auszuüben; der Graphit haftet auf den Copien mancher Münzen besser, als auf andern. Die schönste Farbe erhält man, wenn man die Münze sogleich, nachdem sie aus dem Modelle genommen, mit Graphit behandelt. Obschon man auf diese Weise alle galvanoplasischen Erzeugnisse bronziren kann, so gelingt es doch am besten bei den glanzenden Eremplaten, die man aus Modellen von leichtstüssigem Metall erhalten hat. Die Pottasche oder die Sodareinigen volltommen die Abgüsse, die man von Wachsmodellen genommen hat.

statt 1 ... in 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1

Man ftreicht ben Graphit auf die Munze mit einem Pinsel und bringt vieselbe so lange über ein hellioderndes Feuer, bis man sie nicht mehr mit den Gingern berühren fann; man reinigt sie dann mit einer Bürste der Silberarbeiter, sobald sie so weit abgefühlt ist, daß man lettere nicht darauf verbrennt. Einige Bürstenstriche sind hinlanglich, um einen schösnen, fast schwarzen Glanz hervorzubringen, der aber mit demjenigen des Graphits gar keine Aegnlichkeit

hat. Man bringt eine andere glanzende Farbung, ble in's Rothe over in's Braune schillert, hervor, wenn man auf dieselbe Weise eine glanzende Minze (§. 85) oder eine folche, die schon seit mehren Tazgen erzeugt worden, behandelt; Manche ziehen diese reiche Maance dersentgen vor, welche in Dunkelbraun übergeht.

§. 89. Dit tohlenfaurem Gifen gu brongiren.

Die Substanz, welche gewöhnlich unter bem Rasmen Engelroth bekannt ist, giebt ben galvanoplastischen Münzen eine sehr schöne Farbe. Man muß sie ganz so, wie den Graphit, anwenden, nachdem man ein klein Wenig Wasser zugesetzt hat. Nur erst durch Uebung und Sorgfalt gelangt man dahin, mit diesem Mittel das Metall nicht zu besteden, statt es zu bronziren. Ich muß übrigens bemerken, daß man in dem Falle, wo das Resultat einer dieser Berfahrungsarten nicht genügt, die Münze reinigen und die Operation von Reuem beginnen kann.

V. Folgerungen.

§. 90.

Nachdem ich methodisch alle Mittel angegeben habe, durch Wirkung des galvanischen Stromes das Kupfer auf Modelle niederzuschlagen, wobei ich auf gewisse Buncte besonderes Gewicht legte und andere vernachlässigte, um alle mögliche Klarheit über meinen Gegenstand zu verbreiten, und mein §. 1 gezgebenes Versprechen zu erfüllen, "den Dilettanten von der Originalmunze die zur Copie zu führen, wie sie in ein Münzcabinet eingelegt werden kann,"— bin ich der Meinung, daß diese Anweisungen ihn in den Stand gesett haben werden, vom Kleinen zum

Großen vorzuschreiten, indem er die Dimensionen seines Apparates vergrößert, in dem Maße, als er dieses für nöthig halt. Zest verweise ich nun auf den zweiten Theil, wo das Berfahren, auf Gold, auf Silber, auf die anderen Metalle und Legirungen zu wirken, erläutert sein wird, und wo er die vollständige Beschreibung aller Bedingungen und überhaupt alles dessen sindet, was auf diese Kunst Bezug hat.

Zweiter Theil.

I. Borlaufige Bemerfungen.

§. 91.

Im ersten Theile haben wir bie Berfahrungsarten beschrieben, die in Anwendung gebracht werden musfen, wenn man auf Rupfer wirken will; jeht wollen wir uns mit ben andern Metallen beschäftigen.

Juerst kommt das Gold und das Silber. Die ersten Berguche elektrischer Bergoldung wurden von Brugnatellt angestellt, welcher mit Hussen vergols dete; er verwendete dazu eine Auflösung von falpes tersaurem Gold und Ammoniak. Unmittelbar nachs her folgen die Bersuche, welche im Jahre 1841 von herrn de la Rive angestellt wurden, der sich dazu einer Lösung von Chlorgold bediente. Aber diese Berfahrungsarten waren interessanter in theoretischer Historisch, als in praktischer Beziehung, denn die ches mische Berwandtschaft der Elemente (welche in diesemische Bertaule niederer Ordnung, welche in die Lösungen eingetaucht werden können, ist von der Art, daß ein Schauplas, 123. Bb. 2 nus.

heftiger Austausch ber Elemente Statt findet, und daß das Gold felbst ohne Dazwischenkunft der Elektricität reducirt wird; die Lösungen werden unter Einwirkung der geringsten gunftigen Ursache so leicht zersett, daß es praktisch unmöglich wird, eine normale Ablagerung zu erlangen, wie sehr man auch die voltaische Wirkung modificiren möge.

Diefelben Bemerfungen finden auch Anwendung auf die gewöhnlichen Gilberfalge, g. B. auf bas falpeterfaure Gilber u. f. w. In ber That ftellte ich fcon weit fruher, ale noch bie Theorie ber chemis ichen Rieberichlage begriffen worben mar, einige Bers fuche über Die eleftrifche Berfepung biefes Salzes an, und es gelang mir, eine galpanoplastische Dunze mit perfilberter Dberflache berguftellen. glaube, bag biefes bas erfte Beifpiel einer eleftriichen Berfilberung ift, welche mit ber Abficht. biefes Refultat bervorzubringen, ausgeführt worben ift. Ge mislangen mir aber alle Schritte, Die ich that ... um biefe Berfuche ju wieberholen, und amar aus bem gang einfachen Grunde, weil ich im erften Falle bas Glud gehabt hatte, eine Rraft angumenben, welche im angemeffenen Gleichgewichte mit ber Arbeit fand, bie ich auszuführen beabsichtigte, mabrend bei meinen fpatern Berfuchen bie Rraft mit ber Arbeit nicht im Berhaltniffe fanb.

6. 92.

ะซึ่งการเกาะได้เกา

Das erste praktische Berfahren ber Anwendung ebler Metalle gehört unstreitig den herren Elfingston an, welche darauf ein Patent genommen haben. Andere haben die Priorität der Auwendung ahnlischer Auflösungen in Anspruch genommen; indessen scheinen ihre Berfahrungsarten durch keine authenstische Schrift zur Deffentlichkeit gelangt zu sein,

und es kann beshalb über bie Rechte ber patentire ten Erfinder auf die Priorität kein Zweifel obs walten.

§. 93.

Die Auflösungen, welche sie anwenden, sind das Cyankalium silber und das Cyankalium sgold, Doppelsalze, über welche wir gleich von vorn herein einige Bemerkungen zu machen für zwedmässig halten. Jene Berbindungen pflegen die Chemmiker Doppelsalze zu nennen. Das Cyankalium, z. B., besteht bloß aus Kalium und Cyanogen (Blaukoff), während das Cyankaliumsilber zusammengeseht

ift aus Chanfilber und Chanfalium.

Als wir die Borgange untersuchten, welche fich bei ber Berfepung bes ichmefelfauren Gilbers ergeben, haben wir biefes Sals befdrieben als eine Bufammenfegung aus Rupferornb und Schwefelfaure. ober als eine Auflösung von Rupferoryd in Schmefelfaure; bas Rupferoryd enthalt einen Theil Rupfer nebft einem Theil Sauerstoff, und die Schwefelfaure besteht aus einem Theile Schwefel, brei Theilen Sauerftoff und einer gewiffen Quantitat Baffer, fo baß bie Berbindung ein Wenig complicirt ift. Dies fes ift aber nicht gang auf biefelbe Beife ber Kall binfictlich ber Rorper, welche uns jest beschäftigen, und besonders hinfichtlich bes einfachen Cvantaliums por feiner Berbindung mit bem Gold ober bem Gilber. Es ift blog gufammengefest aus einem Mequi= valent Ralium und einem Aequivalent Cvanogen ober Blauftoff, und wenn man es ber Wirfung eines galvanischen Stromes mittelft ber gewöhnlichen Berfahrungsarten unterwirft, fo wird es burch die birecte Wirtung gerfest. Es entbindet fich Blauftoff an einem ber Bole, und bas Ralium begiebt fich an ben andern Bol, ohne jedoch reducirt zu werben.

wird fich erinnern (6. 13), baß in ber Auflos fung bee fcmefelfauren Rupfere bas Baffer burch Die birecte Birfung gerfest und bas Rupfer burch eine fecundare Wirfung reducirt wurde, weil namlich ber Bafferstoff bes Baffere bas Rupfer in ber Auflösung ersette. Go wird nun auch bas Cvanfalium burch die birecte Birfung gerfest und bas Ralium wirb an bas negative Metall verfest; aber jest fommt eine fecundare Birfung mit in's Spiel. Die Bermandtichaft bes Raliums jum Sauerftoff ift fo groß, baß es, in Berührung mit biefem Gles mente, Die metallische Form nicht behalten fann , was befanntlich burch bas gewöhnliche Erperiment barges than wird , bag man ein Stud Ralium auf Baffer wirft, wobei fich erfteres mit bem Sauerftoff auf eine außerft energifche Beife unter Entwidelung von Barme und Licht verbindet. Das Ergebnis ift Raliumoryd ober Megfali und Bafferftoffgas wird frei. In bem gegenwärtigen Kalle wirb bas Ralium nicht in Kreibeit gefest, aber an feiner Stelle finden wir Bafferftoff= gas und Rali; bas Kalium bat fich mit bem Sauerftoffe ber Luft ju Rali verbunden, und bas Bafferftoffgas ift frei geworben. 3mar giebt es ein Mittel, ju verhinbern, bag es fich von Reuem mit feiner Auflöfung verbinbe, inbem man es namlich über eine gewiffe Quantitat Quedfilber bringt. Ge bilbet bann mit biefem Detall ein Ralium-Amalgam, und man wird weber Bafferftoff, noch Rali gewahr, aber es verbleibt in biefem Buftanbe nur unter gewiffen gunftis gen Umftanden, benn wenn ber Strom unterbrochen und bas Quedfilber nicht mehr negativ eleftrifirt wirb, fo trennt fich bas Ralium augenblidlich von ihm und gerfest bas Baffer, wie früher. Diefes mar es, was wir über bas Chanfalium zu bemerfen hatten.

Unter ben Doppeleyanfalgen fann man bas Cyantaliumfilber als ein Beifpiel anführen. Ge ift

aufammengefest aus einem Theile Chantalium und einem Theile Chanfilber, von benen jeder einen Theil Metall und einen Theil Blauftoff enthalt. eine Auflösung biefes Doppelevansalzes eleftrifirt wirb. fo zeigt fich bas Gilber an bem einen und bas Epanogen ober ber Blauftoff am anbern Pole. biefes Ergebniß zu erhalten, ift es burchaus nothwens big, daß fich bas Chantalium in großem leberfchuß in ber Auflofung befinde. Es ift gang einleuchtenb, baß bie Berfetung bee Ueberfcuffes ber Chanverbindung bas Ergebniß ber birecten Wirfung fei, und baß bas Gilber burch bie fecundare Wirfung auf folgende Weise reducirt werbe. Wenn bas Kalium aus feiner Chanverbindung reducirt worden ift, fo nimmt es in ber Auflöfung bes Doppelfalges bie Stelle bes reducirten Gilbers ein. Während alfo ein Mequivalent ber einfachen Chanverbindung confumirt wird, erzeugt fich ein anderes Aequivalent, und basienige, welches mit bem Gilber bas Dop: pelfalg bilbete, wird zugleich in Freiheit gefest, fo baß bie Quantitat bes einfachen Chanfaliums vermehrt wird. Wenn aber bas positive Detall aus Silber besteht, fo verbindet fich ber Blauftoff mit ihm ju Chanfilber, benn ber Blauftoff ift ein Gas im entstehenden Buftande, er verbindet fich mit ben Metallen, wie ber Sauerstoff, obgleich er, im Wegens fage ju letterem, aus zwei Mequivalenten Roblenftoff und einem Meguivalente Stidftoff jusammengefest ift, weßhalb man ihn auch Doppelfohlenftidftoff ju nen= nen pflegt. Das Chanfilber ift aber im Baffer un= loslich und wurde auf ber Gilberplatte einen ifoli= renden lebergug bilben, fobalb nicht bas Chanfalium in ber Lofung fich im Ueberschuffe befande; in lettes rem lof't es fich nun fogleich auf, erhalt bie Lofung in demfelben Buftande, und ber leberschuß bes Chan= faliums, von welchem die Rebe mar, wird auf Diefe Weise neutralifirt.

Rachdem wir ben allgemeinen Charafter ber Epansalzlösung beschrieben haben, bleibt uns nur noch übrig, die vortheilhaftesten Berfahrungsarten, um die Berbindung der verschiedenen Elemente zu bewirken, mitzutheilen.

5. 94. Cpantalium.

Men bereitet basselbe aus bem Eisencyankalium ober bem gelben eisenblausauren Kali bes Sandels. Da man dieses chemische Product sich leicht verschafsen kann, so thut man bester, dasselbe zu kaufen, als es selbst darzustellen. Die Darstellungsart dessselben sindet man in allen Handbuchern der Chemie. Es besteht aus einem Aequivalent Cyaneisen und zwei Aequivalenten Cyankalium, hat eine lebhafte gelbe Farbe und läßt sich in farbloses einfaches Chanicalz auf folgende Weise verwandeln:

Man nimmt 8 Loth gelbes eifenblaufaures Rali in fleinen Studen, bie man in einem Morfer in ein fehr feines Bulver verwandelt. Man trodnet unb pulverifirt auf gleiche Beife 3 Loth tohlenfaures Rali und mifcht bas Bulver fehr forgfaltig mit bem vorber erhaltenen. Man fest fobann einen beffifchen Schmelztiegel auf's Feuer, und wenn er rothglubend geworben ift, fo tragt man bie Mengung ein. Wenn man biefe Temperatur unterhalt, fo wird bas Buls ver bald fcmelgen und weißglühend werden; alebann tauche man von Beit zu Beit ein vorher gewarmtes Glasftabchen in den Tiegel, und die Daffe, welche fich an bas Stabchen anhangt, wird anfangs braun, bann gelb, endlich farblos und burchfichtig werben. Die Operation ift alebann beendigt, man nimmet ben Schmelatiegel aus bem Feuer, und nachdem man bie Maffe einige Augenblide ber Rube überlaffen bat, gießt man fie in ein anderes Befag. Diefes Bras

parat besteht fast ganglich aus Chantalium *), et farten Geruch nach Bfieflicbluthen auszeichnet! Die Unrefnigfeiten, welche biefe Gubffang enthalt, fcas ben im Allgemeinen ben Ergebniffen nicht, welche man bamit zu erlangen fucht; will man fie inbeffen reinigen, fo muß man fie in rectificirtem Allohol fo-den, und fobalb ber Alfohol falt geworben ift, wirb fich bas reine Chanfaly in Geftalt fleiner weißer Rtysftalle auf ben Boben bes Gefages niederschlagen. Dan bewahrt fie in glafernen Blafchen mit einges riebenem Stopfel auf. 3ch erlaube mir fur ben Les' fer bie Bemerfung, baß biefe Berbinbung eine große Duantitat Blaufaure enthalt, bamit er bei'm Bes branche berfelben einige Borficht anwenbe. Diefe Operation beendigt ift, giebt man 4 loth Chans falium in 1 Quart Regenwaffer ober bestillirtes Bafs fer, rührt bie gluffigfeit um, bis bas Galg vollig aufgelof't ift; alebann überlaft man bie Lofuna ber Rube.

§. 95. Silterauftefung.

Das Silber kann ber Wirkung ber vorhergehensben Lösung entweder als Ornd, ober als Chlorvers bindung, ober köhleissaures, ober satpetersaures Satz u. s. w. interworfen werden. Immer wird die Auft lösung erfolgen, und bas Ergebnis wird ein Doppelstyansalz von Silber und Kalium sein. Da aber das Silber, wie wir bemerklich gemacht haben, erst in Chansilber umgewandelt sein muß, der vor es sich mit dem Chankalium verbinden kann, so leuchtet von selbst ein, das ein Theil der Lösung seinen Blaustoff an das Silber abtreten und sich der

^{*)} Buerft haben bie herren Robgers im Philosoph. Magaz. Febr. 1834 unb fpater herr Profeffor Blebig bie-

Stoffe bemächtigen muß, welche mit biefem Metalle verbunden waren. Wendet man z. B. Silberoryd an, so wird sich in der Lösung Kali bilden, während Chlorsilber, Chlorsali, fohlensaures Silber, fohlensaures Kali und salpetersaures Silber Salpeter liesfern würde. Bon allen diesen Substanzen ist das Kali diejenige, welche sich am besten für diese allsgemeine Wirtung eignet, und deshalb hat man häusig Silberoryd anzewendet. Man bereitet es auf folgende Weise:

§. 96. Gilberorpb.

Man gieße gleiche Theile Baffer und concens trirte Salveterfaure in ein glafernes Befaß, welches Silberftudden enthalt; bas Detall wird fich balb mit Entbindung von Stidftofforydgas auflofen. Wenn bie Auflojung eine grune Farbe annimmt, mas faft immer ber Kall ift, sobald man nicht bas Gilber von einem Gilberabtreiber getauft hat, fo zeigt biefe Karbe bie Begenwart von Rupfer an. In Diefem Kalle tauche man Rupferftude in Die Lofung; Salpeterfaure wird fich mit biefem Metalle verbinben, mabrend bas reine Gilber fich in Geftalt eines graulichen Staubes auf bas Rupfer nieberschlagt. Dan gieße die Kluffigfeit ab und mafche ben Gilbernieberichlag mehrmale in mit Baffer verbunnter Schwefelfaure, bann in reinem Baffer. Dan lofe ihn abermale in einer Difchung von Baffer und Salpeterfaure auf, und erhalt alebann eine Lofung von reinem falpeterfaurem Gilber. Man gieße fie in eine Abbampfichale, ober in eine Uns tertaffe, fete lettere auf eine Beingeiftlampe ober an's Reuer, bis ein Theil ber Rluffigfeit verbunftet ift; ben Rudftand laffe man erfalten, und es merben balb lange, burchfichtige Rryftalle von falpeters faurem Gilber anschießen. Dan muß fie mit

Borficht handhaben, weil fie animalische und vegetabilide Gubftangen auf eine fast unvertilabare Beife fcmary farben. Das gefcmolgene falpeterfaure Gil= ber wird in ber Medicin ale Megmittel benugt und bildet die gewöhnliche Bafis ber Tinten jum Beich= nen ber Bafde. Man bereite fobann Raltmaf= fer, welches man auf die Beife erhalt, bag man Ralt in Baffer icuttelt und bie Lofung filtrirt. Dan muß eine große Quantitat besfelben bereiten, weil ber Ralt febr wenig loslich im Waffer ift und fein 750faches Gewicht bes lettern verlangt, um bei 600 F. aufgelof't ju werben. Dan füllt mit Ralfwaffer ein Gefaß; in welches man einige Rryftalle bes falpeterfauren Gilbers wirft; Die farblofe gofung wird fogleich eine braune Farbe annehmen; und wenn fie einige Beit gestanden bat, wird bas Gilberoryd in Gestalt eines braunen Bulvers nieberfallen. Man gieße nun bie Kluffigfeit ab und mafche ben Rieberichlag. Bevor man bie Fluffigfeit wegichuttet, muß man eine frifche Quantitat Ralfwaffer gufegen, und farbt es fich wieberum braun, fo muß man ben Ries berichlag fich feten laffen. Bleibt aber bie Lofung farblos, fo erhalt man baburch bie Gewißheit. baß alles Gilber berfelben gefällt ift. Das Gilberoryb barf man nicht trodnen, fonbern bewahrt es in mit Baffer gefüllten Glafern auf. Dan bereitet ein fehr gutes Berfilberungebab, wenn man auf bas Quart ber Auflösungefluffigfeit ein halb Loth Gilberorph aufest.

§. 97. Cpanfilber.

Aber biese Auslösung ift unrein, weil fie eine ber Quantitat bes zugesetten Silberorydes aquivalente Quantitat Rali enthalt und für feine Bersuche nicht geeignet sein konnte; und weil bei ber Jusammensepung bes Cyansilbers bas Rali auf Roften einer gewissen Quantität von Chankalium erzeugt wird, so ist es besser und auch nicht kostspieliger, das Chansilber in einem besondern Gefäße zu bereiten und es zur Beseitigung der Unreinigkeiten zu wasschen, devor man es dem Auslösungsmittel zusett. Man nehme dann eine neutrale Lösung von falvestersaurem Silber, setze derselben forgfättig eine Lössung von Chankalium zu, und es wird sich ein weisser Riederschlag von Chansilber bilden. Man gieße so lange zu, die sich sein Riederschlag mehr bildet. Man gießt dann die Flüssigkeit ab, die nichts Ansberes ist, als eine Auslösung von salvetersaurem Kali, und wäscht den Riederschlag mit Sorgfalt. Wenn die angewendeten Substanzen rein sind, so erhält man auch reines Chansilber, welches man dem Ausschlagsmittel zusehen kann, um ein von allen Unsreinigkeiten freies Versilberungsbad herzustellen.

§. 93. Bercitung ber Golblofung.

Man lofe, wie oben (§. 109), 4 Loth Chanfallum in 1 Quart warmem Regenwaffer ober beftils lirtem Baffer auf; man fete 2 Both Bolboryb ju; bie Bluffigfeit wird anfangs gelb fein, aber balb farblos me ben. Es ift ficherer, bas Golbornb gu taufen, als es felbft barguftellen, wenn man nicht in demifden Manipulationen geubt ift. Um inbeffen biefe Unweisungen zu vervollständigen, will ich bie Darftellung bes Golborpbes beschreiben. - Man lofe reines Gold in einer Mifchung von zwei Theis len Sybrochlor = und einem Theile Salpeterfaure auf, perdunfte bis gur Trodenheit, lofe bann biefen Rudftand in feinem zwölffachen Gewichte Baffer auf. Diefer Bluffigfeit fete man eine lofung von reinem fohlenfaurem Rali in feinem boppelten Bes wichte Baffer ju, bann bringe man bas Braparat in eine maßige Warme von ungefahr 170° R., es wird fich ein Niederschlag von rothgelber Farbe bilben, bestehend aus Goldoxybhybrat. Diesen Rieberschlag wascht man, und um ihn wasserleer zu machen, kocht man ihn in Waffer; er nimmt alsbamm eine dunkelbraune Farbe an, und das Goldoxyd ift somit dargestellt.

§. 99.

Ich will biese Verhältnisse keinesweges als unveränderliche ausstellen, aber es sind dieselben, die ich bei'm Vergolden und Versilbern (mittelst der Batzterie, die noch beschrieben werden soll) der Samme lung von Münzen, die ich in der Situng der Electrical Society vom 21. Sept. 1841 vorlegte, mit Ersolg angewendet habe: Wenn man mit der eine sachen Saule operitt, so muß man den Grad der Sättigung der Flüssigseit nach gewissen Umständen modificiren, auf welche ich weiter unten zurücksomen werde.

§. 100. Berfahren, mit ber einfachen Saule gu vergolben und zu verfilbern.

Man hat ben Apparat modificiren muffen, um fparsamer mit den Lösungen zu versahren, die einen gewissen Werth haben. Gewöhnlich ist das porose Gefäß (h. 17) von Kupfer oder jedem andern nesgativen Elemente umgeben und enthält das Zink und die Saure; aber hier ist das Zink auswendig; die Trennungswand nimmt das negative Element oder den Gegenstand, auf welchen man operirt, und die Cyanlösung auf.

§. 101.

Diefe Anordnung ift burch Figur 11 erflart, welche ein Porcellangefaß barftellt mit einem Bintsehlinder, in welchem eine porofe Trennungswand

voll Gold: ober Silbertöfung befindlich ift. Man läßt bas Zink mit der Münze ober mit dem Mosdelle mittelst einer Bindeschraube, oder durch bloßen Contact, wie es in Figur 11 dargestellt ift, communiciren.

§. 102.

Ich will bei ber Wirfung bieses Apparates stesten bleiben und auf die Grundsätz zurucksommen, um sie dem Gedächtnisse der Personen einzuprägen, welche dieses Werf mit der Absicht, die Versuche zu wiederholen, lesen werden. Es sollte mir sehr leid thun, wenn eine einzige Auslassung meinerseits daran schuld wäre, daß unternommene Versuche mißslingen. Wenn man Körper von ziemlich hohem Preis anwendet, so ist es von Belang, daß der einzuschlasgende Weg ganz genau angegeben sei, damit man bei einiger Ausmerksamseit ziemlich die absolute Geswischeit habe, den Zweck zu erreichen.

§. 103.

Die Beschaffenheit bes Riederschlages, welcher burch ben ebenbeschriebenen Apparat erlangt wird, ist von Grundsaben abhängig, welche ich in §. 78 ause einandergeseth habe. Es ist um so mehr Aussicht vorhanden, daß eine Entbindung von Wasserstoffgas Statt finden und der Bersuch dadurch verunglücken werde, jemehr die Silbers und Goldsalze zersett zu werden geneigt sind. Man muß deßhalb dieses üble Ereigniß auf alle nur mögliche Weise zu vermeiden suchen. Wenn, z. B., die Silberlösung zur Wirstung des angesäuerten Wassers auf das Zink vershältnißmäßig zu schwach ist, so wird das elektrische Bluidum zu mächtig, um das Metall ganz rein zu reduciren, das Wasserschaftsabelt aus Metalloryd. Es

kann auch der Fall eintreten, daß das Gleichgewicht der Lösungen vollständig ift, daß aber das Berhälteniß zwischen den Dimensionen des Jinks und des Mobelles von solcher Art ist, um dasselbe Resultat herbeizuführen. Das angesäuerte Wasser muß also eine sehr kleine Quantität Säure enthalten, welche im Berhältnisse sieht zur Quantität des Orydes der ausgelösten Cyanverbindung, deren Stärke Iman unterhält, wenn man von Zeit zu Zeit ein Wenig. Oryd zusett.

§. 101.

Fig. 12 stellt einen andern, weit bequemern, eins fachen Apparat dar, obschon berselbe auf den ersten Blick von dem vorhergehenden sehr wenig verschieden zu sein scheint. Das porose Gefäß, welches die Cyanmetallösung enthält, ist mehr lang, als breit und kann eine große Münze aufnehmen, ohne daß man eine beträchtliche Quantität Flüssigkeit einzutragen nöthig hat; das Zink hat dieselbe Form, und man stellt die Berbindungen auf die gewöhnliche Weise her.

5. 105. Dit ber einfachen Gaule gu verfilbern.

Wenn man in einen biefer Apparate schwach angesauertes Wasser und eine Silberlösung gegeben hat, so wartet man einige Minuten, bis die Klussigsteit den porösen Cylinder durchdrungen hat, damit die Saule sogleich in Thätigkeit trete, sobald bie Kette geschlossen ift. Man muß auch an dem Mos dell ober an der Munge einen dunnen *), biegsas

^{*) 3}ch habe oft bavon gesprochen, bag man bie Rraft ber Thatigleit hemmen ober verminbern muffe, und ber bunne Drabt foll eben bagu bienen. Diefes ift ein nühliches Mitstel in Berbinbung mit ben §. 78 schon mitgetheilten, beffen man fich oft mit Rugen bebienen kann.

men Metallbraht befestigen und das andere Ende besselben in Communication mit dem Zinke bringen, alsbann die galvanische Kette badurch schließen, daß man die Münze in die Silberlösung einhängt. Es wird sich augenblicklich ein weißer Niederschlag von mattem Ansehen bilben.

§. 106.

Die Gegenwart von schwarzen senkrechten Lisnien auf der weißen Oberfläche ist eine Anzeige von Wasserstoffentbindung, welche Erscheinung man durch die mehrmals beschriebenen Mittel (§. 78 1c.) zu vers meiben suchen muß. Wenn man mit Sorgfalt vom Anfange der Operation an zu Werke geht, so ers Langt man leicht den Grad der nöthigen Wirfung, und wenn man ihn eine halbe Stunde lang unters balt, so wird die Münze mit einer prächtigen Schicht matten Silbers überzogen sein. Man kann sie in diesem Zustande erhalten, nachdem man sie gewassschen und in seinem Löschpapier getrodnet hat. Wünscht man sie glänzend zu haben, so wendet man Leder und die Bürste des Silberarbeiters an.

Herr Bain hat ein Batent auf ein Instrument genommen, welches er ben voltaischen Regulator nennt. Die Platten ber Batterie sind hinlanglich eingetaucht, um die erforderliche Wirtung hervorzusbringen; an der Stelle des Gewichtes sind sie an einem Uhrwert aufgehangen. Wenn die Wirtung schwächer wird, so verschiebt sich der Contact eines Magnetes, welcher durch die Strömung crzeugt wird, und die Platten sinken tiefer in die Flüssigsteit, die hinlangliche Elestricität erzeugt wird, daß der temporare Magnet von Neuem seinen Contact ans

gieht *).

^{*)} Siehe Mechan, Mag. 5, Xug. 1843.

§. 107. Dit ber einfachen Caule gu vergelben.

Das Operationeverfahren ift bem vorhergebenben ganz gleich, nur dauert die Operation etwas langer, und manchmal muß man fogar warme Auflösungen anwenden.

§. 108.

Bis jest scheint man die einsache Säule zum Bergolden ober Versilbern angewendet und dabei bloß die beschriebenen Versahrungsarten, je nach der Besschaffenheit der Gegenstände, mehr oder weniger mos dificirt zu haben. Diese Art des Versilberns wird in den englischen Manufacturen bereits im Großen angewendet; die Stärfe der Lösungen wird durch wiederholten Jusat einer gewissen Quantität von Golds oder Silberoryd auf demselben Grade ershalten, und wenn man die gegebenen Anweissungen genau befolgt, so ist das Gelingen fast zuverlässig.

§. 109.

Bevor ich zur Beschreibung eines weit vorzügslicheren Verschrens übergehe, will ich die Ausmerkssamkeit der Leser auf die Dryde lenken, mit deren Hülfe man das Gold und Silber in der einsachen Batterie erhält. Jede Unze metallischer Niederschlag erheischt die Erzeugung einer Orydquantität, die eine Unze reines Metall enthalten muß; man wendet also weit mehr, als eine Unze Oryd auf, um eine Unze Metall zu bekommen. Man muß auch in Rechnung bringen die Zeit und die Mühe, welche die Berbindung der Metalle mit dem Sauerstoff in Anspruch nimmt, so daß der Auswand, welcher durch die Darstellung des Golds oder Silberorydes und durch die Operation, um diese Metalle aus ihren

Löfungen zu reduciren, herbeigeführt wird, ben Berth Des Metalles, mit welchem man operirt, je nach ben Umftanben mehr ober weniger überfchreitet. Auf eine meit zuverlaffigere und weit mohlfeilere Beife opes rirt man inbeffen, wenn man ein Bufangefaß (6.56) und eine Blatte ober einen Drabt von Gilber ober Golb anwendet, um die Lofung bei bemfelben Grade ber Starfe ebenfo, wie bei bem ichwefelfauren Rups fer, ju erhalten. Die Gewerbtreibenben haben allaes mein biefes Mittel in Anwendung gebracht, benn bie Berfuche, welche mit ben Berbindungen bes Gils bere, bes Golbes und bes Blauftoffes angestellt worben find, haben ben Beweis geliefert, baß in eis nem Berfegungetroge ber auf ber pofiti. ven Blatte entftebenbe Blauftoff fich mit bem Gilber ebenfo, wie mit bem Golbe perbinbet.

Diese Erscheinung giebt uns bas Mittel an bie Hand, mittelft einer Batterie und eines Zersetungsztroges, ber die Cyansalzlösung enthält, zu vergolben und zu versilbern. Die Natur der hervorgebrachten Modisicationen ist schon beschrieben worden (§. 94.).

§. 110. Auftragung bes Golbes und Silbers mittelft ber Batterle.

Für die Silberlösungen braucht man keine Batterie von großen Dimensionen anzuwenden. Mit einer oder zwei Daniell'schen Batterien, wie sie in Fig. 13 abgebildet sind, könnte man weit größere Münzen bilden, als der Trog ist, von welchem man Gebrauch macht, und den man aus Porcellan oder aus Glas construirt. Seine Capacität andert sich, je nach Bedarf, ab. Das in Salzwasser eingetauchte Zink braucht nicht amalgamirt zu werden; das kupsferne Gefäß der Batterie enthält, wie gewöhnlich,

eine Rupfervitriollosung (§. 57). Man vergolbet leichter, wenn man brei Daniell'sche Saulen in Anwendung bringt.

§. 111. Boltaifder Conbenfator.

Der Brofeffor be la Rive bat ein Inftrument erfonnen, welches er voltaifden Conbenfator genannt hat, und welches fur bie galvanifche Bergoldung und Berfilberung einigen Rugen gu gemahren verspricht. Es befigt bie Eigenthumlichfeit, eis nem einzigen Elemente bie Starte von zwei ober brei Baaren ju verleihen, als wieviel man jur Ausführung biefer Operation nothig hat, und bennoch confumirt es nur ein eingiges Mequivalent von Bint. Diejenigen, welche fich mit ber Gleftricitat beschäftigen, wiffen recht wohl, baf in bem Augens blide, wo man bie Strömung in einer Batterie berftellt, fo bag ein voltaifcher Strom lange einem Metallbrahte in einer gewiffen Richtung läuft, auch ein fecundarer Strom, ber nur einen Augen= blid bauert, in einer umgefehrten Richtung im Drabte inducirt wird; wenn die Rette unterbrochen wirb, fo baß ber primitive Strom eine Unterbrechung erfahrt, fo nimmt ber fccunbare Strom eine ju feiner anfänglichen entgegengefeste Richtung, folglich eine abnliche, wie biejenige, welche ber primitive Strom verfolgt, als die Rette jum erften Dale geschloffen wurde. Die Intensitat Diefer Stromung hangt jum großen Theile von ber Lange, ber Beschaffenheit und ber Form bes angewendeten Drahtes ab, und wenn biefer Draht mit Seibe umsponnen und auf eine Spule gewidelt ift, so erfährt die Intensität noch eine beträchtliche Erhöhung, Berr be la Rive wendet hundert Touren aus brei biden Rupferdrahs ten an, und in bie Mitte ber Spule bringt er eine Stange weiches Gifen, beffen 3med man balb be-Schauplas 123. Bb. 2te Xuff.

greifen wirb. Der 3wed biefes Apparates befieht barin, die Strömung ber Batterie und bie fecundate Strömung burch die Löfung zu leiten, welche man zerfepen will.

§. 112.

11m bie Unwendung bes Conbenfators gu bes greifen, wollen wir, g. B., eine Goldlöfung nehmen. Die beiben Enden ber Spule und Die beiben Bole einer Daniell'ichen ober Emee'iden Batterie werben in Berührung gefest. Die Communicationen werben bis ju einem Gefaße verlangert, welches Die Golde lofung enthalt; Diefe Anordnung hat einige Achnlich: feit mit der folgenden Figur: 00 , die Batterie bes findet fich namlich rechts, Die Spule ober Der Mit: telpunct und ber Berfepungetrog linke. Wenn nun ber Strom Die Batterie verläßt, fo hat er Die Bahl zwischen zwei Wegen, ber eine führt nämlich burch Die Spule, ber andere burch bie Lofung; aber megen bes größern Wiberftanbes, ben bie Kluffigfeiten pergleichsweise ben Detallen entgegenfegen, murbe ber größere Theil bes Stromes ber Spule folgen, mabrend eine weit fleinere Quantitat Die Golblofung burchfeben murbe. Wahrend nun bie Stromung ben Draft ber Spule burchläuft, verwandelt fie ben Stab aus weichem Gifen in einen Magnet, und letterer gieht augenblidlich ein Stud Gifen an, welches fo angebracht ift, bag es in bem Mugenblide, - mo es emporgehoben wird, einen Metallbraht verschiebt und bie Communication awischen ber Spule und ber Batterie unmöglich macht, sobald fie nicht burch ben Berfegungetrog vermittelt wirb. Die Stromung lauft alfo bann burch bie Golblofung. Aber in bem Augen= blide, wo bie Grule fich nicht mehr im galvanischen Rreife befindet, wird eine fecu ndare Stromung in berfelben Richtung mit berjenigen ber Batterie indu-

eirt, verbindet fich alfo mit biefer birecten Stromung, und beibe burchlaufen gleichzeitig bie Goldlos fung, wodurch alfo bie Rraft ber Batterie beträchts lich gefteigert wird. Der Gifenftab verliert nun faft feinen gangen Magnetismus, fobalb die Fluffigfeit fich in der Stromung befindet; das Gifenftud, weldes burch fein Emporfteigen ben galvanifchen Rreis unterbricht, fintt auch berab, und Die Spule befindet fich von Reuem im galvanischen Rreife u. f. w. Alfo burch eine fortgefeste Aufeinanderfolge von Unterbrechungen und Bieberherftellungen ber Stromung wird die augenblidliche Stromung, b. h. bie fecundare, entwidelt und mit großem Bortheile benutt. Deine Lefer muffen fich mit biefer augemeinen Befdreibung begnugen, und ich überlaffe ib= rer Phantafie bie Anordnung ber Apparate, welche geeignet find, obige Andeutungen in Ausführuna au bringen.

5. 113. Unwendung ber Barme.

So oft es sich barum hanbelt, Metalle nieberguschlagen und sie anhaftend zu machen, gewährt die Anwendung der Wärme große Vortheile. Sie behnt die Metalle nieberer Ordnung aus und öffnet die Poren derselben dergestalt, daß die Zusammenziehung in Folge der gewöhnlichen Temperatur das Anhaften der Metalle offenbar begünstigen muß. Die Anwendung der Wärme gewährt aber in Bezug auf die Vergoldung noch andere Vortheile. Das Versahren, welches man zum Wärmen der Ausschungen wählt, ist von den Umständen abhängig, unter welchen sich der Versuchansteller besindet. Man erreicht den Zweckleicht, sobald man über einen kleinen Ofen oder ein Sandbad verfügen kann; aber in den meisten Fällen wendet man bloß eine Lampe und einen gläsernen

Rolben an, ober fonft etwas Aehnliches und leitet mittelft einer Rohre Dampf in die Metallofung, welche fich entweder im einfachen Apparat, ober im Zersepungstroge befindet.

§. 114.

Die Beit, welche aum Berfilbern ober Bergolben erforberlich ift, anbert fich je nach ber Ratur bes Gegenstandes und je nach bem 3wede ab, bem berfelbe bienen foll. Die Dauer ber Operation bebingt nothwendig die Dide ber Ablagerung. Mungen und andere Begenftanbe, welche feiner großen Abnugung unterliegen, brauchen nur einige Minuten eingetaucht au werben; man verlangert Die Operation bis auf feche, acht, ja noch mehr Stunden, für Löffel, Ba= beln, platirte Artifel ic., welche in haufigem Gebraude fich befinden; auch wird man immer von Beit gu Beit nach bem galvanoplaftifchen Gebilbe feben, um bas Entstehen von ichwarzen Linien zu vermeiben. Cobald man fie jum Borfchein tommen fieht, muß man ben Gang bes Apparates etwas langfamer machen. Die großen Gegenstände, ober biejenigen, welche lange Beit im Apparate bleiben muffen, wer= ben von Beit ju Beit herausgenommen, und man verandert ihre Lage, bamit ber Niederschlag regel= maßig erfolge. Man hat vorgeschlagen und mit fcheinbar gutem Grunde, ben Wegenstanden mahrend ber Operation eine anhaltende Bewegung ju erthei= Das befte Mittel für biefen 3med bestande nun barin, fie an einen Bratfpieß zu hangen, melder mit ber Batterie in Berbindung gefest wird. Die Dberflache ber Gilberablagerung, welche burch Die eleftrische Berfepung bewirft wird, nennt man mit bem technischen Ausbrude "matt". Wenn man . mit Corgfalt operirt, fo werben bie auf biefe Beife versilberten Mungen prachtig ausfallen, und man . fann sie in's Münzcabinet legen, sobald man sie bloß im Wasser abgewaschen hat. Will man sie glanzend machen, so muß man sie mit sogenanntem Puppuls ver poliren. Man vollendet gewöhnliche Sachen durch Poliren mit einem Glättstein aus Agat, nachs dem man sie vorher mit Puppulver behandelt hatte. An Schmuckgegenständen erhält man an manchen Stelslen das matte Aussehen und polirt sie an andern.

§. 115. Borbereitung ber Oberflachen, bie man verfibern ober vergolben will.

Aber wir geben zu rafch und muffen beghalb umtehren, um uns mit gewiffen Operationen au be= ichaftigen, welche bem Auftragen bes Golbes und bes Gilbers vorangeben und bis jest unbeachtet geblieben find, um nicht die Befchreibung ber Ratur und ber Bufammenfepung ber Fluffigfeiten ju unterbrechen; ich will nämlich jest von ber Borbereitung fprechen, welcher bie Oberflachen unterliegen muffen, bevor fie bie metallifchen Rieberichlage empfangen. Diefe Borbereitung ift nun fo wichtig, bag bie geringfte Bernachlässigung in biefem Betreff alle folgenden Operationen wurde miglingen laffen; verge= bens hoffte man bann ein inniges Unhaften zwischen ben Metallen und bem Niederschlag zu erlangen, ber an allen fchlecht vorbereiteten Buncten Blafen bilben und ber Reibung nicht wiberfteben murbe.

§. 116.

Bwei Methoben find gebrauchlich, wenn man die Metalle empfänglich machen will, andere aufzunehmen, die trocene und die naffe Methode. Die Bersuche bes Herrn Becquerel und Anderer find biefer legteren außerft gunftig; ba fie aber nur in

gewissen Fallen anwendbar ift, wenn namlich ber Gegenstand fast eben und nicht sonderlich fein ist, so macht es sich nothig, beibe Berfahrungsarten zu besichreiben. Dieses Reinigen hat zum 3med, den vollsständigen Contact zweier Metalle zu bewirken, indem man Fettförper und alle fremden Substanzen, hauptssächlich die Ornde beseitigt, welche sich immer auf ter Oberfläche der Metalle niederer Ordnung vorsinden.

§. 117. Das Reinigen auf trodenem Bege.

Der Bortheil, ben ber trodene Weg vor allen Berfahrungsarten gewährt, welche bas Ragmachen bes Begenstandes bedingen, besteht hauptfachlich barin, baß wenigstens mehre Secunben amifchen bem Mus genblide, wo man ben Gegenstand aus bem letten fluffigen Babe nimmt und bemienigen, wo man ihn in die metallische Auflosung taucht, immer vergeben Bahrend biefes furgen Zwischenraumes erfahrt ber Wegenstand ober einer feiner Theile haufig eine zwar fcmache Beranberung, in beren Rolge fich aber eine fehr bunne Drobichicht an ber Luft bilbet, die icon binlanglich ift, bas Gelingen ber Operation, nämlich ein fortbauerndes Anhaften, au verhindern. Man muß also immer ben trodenen Beg vorziehen, fo oft man ihn nur anwenden fann, obgleich die Ratur ber Gegenstände felbst die Bahl ber Kalle anfebnlich beschranft, in benen biefes Berfahren anwendbar ift. Der trodene Beg befteht nun in einem Scheuern mit Sand, mit Glass ober mit Schmirgelpapier, ober auch noch mit fein pulverifit. tem Bimoftein, wogu man fich geeigneter Burften bebient, die hauptfachlich gang rein von Fettforpern Manchmal bebient man fich auch julept fein muffen. gang feiner Reilen. Die Wahl ber Mittel wird burch Die Ratur und ben Werth bes Gegenstandes bedingt. Aber man erinnere fich, daß bas Tett und bie Drybe

blejenigen Feinbe find, die man hauptsächlich zu bestämpfen hat, und bag man folglich bergleichen Gegenstande nicht mit ben Fingern berühren darf, die foswohl Fett absehen, als Oryd erzeugen können.

5. 118. Reinigung auf naffem Bege.

Die Auflösungen fonnen in zwei Rlaffen getheilt werben, in faure und in alkalische Lösungen. Die ersteren find hauptsächlich bestimmt, die Drybe zc. gu befeitigen; bie letteren wendet man an, um Rettforper au gerftoren. 3m Principe murbe ich bie Unwendung eines alfalifden Bates nach einem fauren Babe gut beißen, nachbem bie Caure burch wieberholtes Waschen mit Waffer beseitigt worben, mag man nun Die Operation mit einem alkalischen Babe begonnen haben, oder nicht. Es folgen nun einige ber gebräuchlichen Berfahrungearten, Die alle wirts fam find, jenachdem man fie in ben Fallen anwendet, für welche fie fich befonders eignen. Man fann bie Borfchrift befolgen, welche Dr. R. Bottger in feiner Ubhandlung über bas Bergolben in ben Unnas len der Chemic und der Pharmacie Bd. 35, C. 350 empfiehlt. "Man muß," fagt er, "bas Metall ") mit einer Mifdung von feinem Sand, Sudrochlors faure und etwas Rreibe reiben, fo bag feine Spur Rupferoryd rudftandig bleibt." Man erreicht auch ben 3med, wenn man ben Wegenstand in folgende Beize taucht:

| Schwefelfaure | | | | 64 | Theile |
|---------------|---|---|------|----|--------|
| Baffer | | | • | 64 | " |
| Salreterfaure | | | | 32 | ,, |
| Salzfäure . | • | • | -, , | 1 | " |

^{*)} Wenn fich biefes thun laft, ohne ben Gegenftanb gu befchabigen.

Man befeftigt ben Gegenftanb an einem Metall= brabte und taucht ihn eine ober zwei Secunden lang in obige Beige. Die Wirfung ift außerft energifch, und folglich murben fie Mungen nicht vertragen. Rur lettere muß man biefe Beige fehr bebeutend verbun: nen und die Dungen einige Zeit barin verweilen Saufig bedient man fich gang einfach eines Babes aus verbunnter Salpeterfaure. Manchmal beigt man bergleichen Begenftanbe in einer Difchung von Calpeterfaure und Rochfalz ober von Rochfalz und Schwefeljaure. Unter ben alfalischen Lofungen führen wir Diejenige bes Megnatrone ober eine Lofung von Natron und Ammoniaf an. Man fann bie Begenftande in einer lofung von Ratron ober Bottafche bes Sandels fieden, und Diefes ift ein treffliches Berfabren ber Reinigung.

§. 119.

Mag man nun eine saure ober eine alkalische Lösung, einen Teig von Ruß ober von Kreibe und Säure anwenden, so barf man nicht befürchten, zahle reiche Waschungen vornehmen zu mussen, um alle Spuren der früheren Behandlung zu beseitigen; endslich trodnet man den Gegenstand, nachdem man ihn mit kochendem Regenwasser oder destillirtem Wasser übergossen hat, und kann ihn sodann gleich anwenden. In dem Falle, daß man ihn nicht sogleich der galvanischen Wirkung unterwersen könnte, müßte man ihn nach dem Waschen in warme oder kalte Sägespäne legen, worin man ihn auch trodnen kann, wenn man ihn sogleich verwenden wollte. Ju den schon beschriebenen Reinigungsarten kommt noch eine hinzu, welche durch die Erfahrung bestätigt ist und sich auf die Thatsache gründet, daß, nachdem man die Gegenstände einige Stunden lang der freien Luft

ausgefest hat, metallifche Dberflachen ober auch ans bere mit einer Lufticicht überzogen werben, fest anhaftet, baß fie felbst mahrend ber galvanifchen Berfuche awischen ben Rorpern und ben Metallen, welche man auf biefelben nieberschlägt, fortbauert. Bir haben biefen Umftanb benutt, um große Begenftande auf galvanischem Wege ju reproduciren, indem wir ber Luftschicht Beit ließen, fich regelmäßig auszudehnen, ehe mir ben Wegenstand ber Birfung ber Batterie unterwarfen. Man hat gefunden, baß bie Begenwart biefer natürlichen Schicht bas Unhaften zwijchen bem Begenstand und bem Rieberfclage verhindert, mahrend, unter übrigens gleichen Um= ftanben, in Abmefenheit biefer Schicht, Die beiben Metalle nur ein einziges bilben, fobalb nicht bie Luft burch etwas Unberes erfest wirb. Bir bemer= fen noch, bag, nachbem man einen Metallbraht an eine Rupferplatte gelothet hat, man biefelbe einen gangen Tag ber Rube überlaffen muß, bamit bie burch bie Wirfung ber Barme verbrangte Luftschicht fich von Reuem bilben fonne. Diefem Grundfage nach entsprechen bie alfalische Lofung und bas fo= denbe Baffer einem boppelten 3med und find treff. liche Mittel, bas vollfommene Anhaften ber Detalle ju bewirfen. Die Barme wirft noch machtiger, in= bem fie bie Metalle ausbehnt, wie ich fcon bemerkt habe, ale ich bie Unwendung berfelben bei ben eleftro = metallurgifchen Broceffen angerathen habe. Das Gifen lagt fich mit Gulfe ber elettrifchen Birfung porbereiten und reinigen, wie wir weiter unten finden werben (6. 166.).

§. 120. Anhaften mit bulfe bes Amalgams.

Unter allen ben vorbereitenden Manipulationen will ich noch eine andere bezeichnen, welche neuer=

bings von Brn. Becquerel") angerathen worben ift und einen großen Ginfluß auf ben befinitiven Grfolg ber Operation auszuüben verspricht. Gobalb bie Begenstande burch bie icon befannten Mittel aut gereinigt find, taucht man fie in eine Auflofung von falveterfaurem Quedfilber, und nachdem man fie in reichlichem Baffer gewaschen hat, reibt man fie mit einem Stud Leber, um bas Quedfilber gleichmäßig Man wieberholt bie Operation, bis auszubreiten. bie gange Oberflache volltommen mit Quedfilber bebedt ift. Das Aussehen bes metallischen Rieberichlages ift abhängig von bem Buftanbe ber Quedfilberschicht. Wenn Die Reibungen fich bloß barauf beschränken, bas Metall auszubreiten, fo hat es ein ftumpfes und mattes Aussehen und eben fo auch ber metallische Nicberichlag; bat man aber ftart gerieben, fo baß bas Quedfilber einen iconen Glang befint, fo wird fich ber metallifche Rieberfchlag mit berfelben Eigenschaft zeigen. Man fann alfo nach Billfür eine glangende ober eine matte Bergolbung erzeugen. Man bat alfo einen bopvelten Bortbeil, menn man auf biefe Beife eine Duedfilberschicht als Bafie ber Berfilberung ober ber Bergolbung (befondere bei lets terer) aufträgt; bas innige Unhaften ber Detalle ift guverläffig, und man fann eine Goldichicht von bes liebiger Dide erlangen. Man befeitigt fobann bas Quedfilber mit Gulfe ber Barme, Die man eigends für biefen befonderen 3wed in Unwendung bringt, ober bie fich bei einer ber Operationen nothwendig macht, benen man ben Wegenstand gu feiner Boll: Das lette Reinigungeverfahren, endung unterwirft. welches mir befannt geworben und jugleich vortreff= lich ift, besteht barin, Die Oberfläche mit Cand von Calgis, ben man mit Gold : ober Gilberlofung be-

^{*)} Siehe Comptes rendus, 3. Juillet 1843.

feuchiet hat, ju fdeuern und ihn bann mit ber Drabts burfte gu behandeln.

§. 121.

Das beutsche Silber bereitet man auf bie Beise vor, bag man es brei ober vier Stunden in einer kalten Auflösung von koblensaurem Kali liegen läßt, es dann in kaltem Baffer mascht und in verdunnte Salpetersaure taucht.

§. 122. Das Reinigen ber voltaifden Berfilberung.

Die elektrische Versilberung nimmt leicht, befonsters wenn sie matt ist, ein gelbliches Aussehen an, nachdem sie einige Tage dem Licht exponirt gewesen ist. Hr. Mouren *) hat gefunden, daß dieses von der Zersehung einer Chanverdindung herrühre, die an der Oberstäche des Silbers bleibt, nachdem man den versilberten Gegenstand aus der Ausschung gesnommen hat. Er beseitigt sie auf folgende Wisse:

Man bebeckt die Gegenstände mit einem biden lleberzuge von Borarlöfung und erhipt sie in einer Mussel bis beinahe zur Kirschrothglühhite, die auszeichend ist, den Borar zu caleiniren. Man taucht sie alsdann in mit Schwefelsaure geschärftes Basser und läßt sie darin verweilen. Wenn man sie herzausnimmt, werden sie in Wasser gewaschen, ansangs in warmen Holzsägespänen und endlich auf einem Ofen oder auf sonst eine andere Weise getrocknet. Durch dieses Beriahren erlangt man jene weiße Farbe, welche bei der matten Versilberung hauptssächlich an Pungegenständen so sehr gesucht ist. Ich fann noch ein Mittel, das angelausene Silber zu reinigen, hier mittheilen; obschon in Europa wenig bekannt, wird es doch in Ostindien häusig angewens

^{*)} Comptes rendus, 3. Avril 1843, p. 660.

bet. Man focht einige Tamarinden in einem irdenen Gefäße voll Baffer einige Zeit lang und giebt die zu reinigenden Silberstude hinein, die man auf die Beise ganz rein und weiß erhalt.

§. 123. Glühmachs.

Die elektrische Bergoldung wird mittelst einer Glühwachsicht in Farbe gesett, indem man sie damit überzieht und so lange erhitt, bis die Masse zu rauchen anfängt. Das Glühwachs ist zussammengesett aus Salpeter, Salmiak, schwefelsaurem Eisen und Grünspan, die pulverisit und mit gesschwolzenem Wachs vermischt werden. Diese Opestation beseitigt das kupferige Ansehen, welches die vergoldeten Gegenstände häusig darbieten, und erzeugt jene reiche Goldsarbe, welche eben die Schönheit des vergoldeten Gegenstandes ausmacht.

§. 124. Berichiebene Detallauflofungen.

Sr. Lounet hat mit Erfolg eine Auflöfung von Doppelichmefelgold in Chanfalium angewendet. Diefe Auflofung ift neutral in Bezug auf Gilber, Rupfer und Meffing, fo baß biefe Metalle feine Wirfung bis gu bem Augenblid erfahren, wo bie Rette geschloffen wirb. Dian bereitet bas Doppels fchwefelgold auf die Beife, baß man einen Strom von Schwefelmafferftoffgas in eine Auflöfung von Chlorgold ftreichen lagt, ober bag man in biefe Auflofung fcmefelmafferftofffaures Ammoniat gießt. Das Doppelfdimefelgold wird auf einem Kilter gesammelt und mit heißem, aber nicht mit fochenbem Baffer gewaschen. Dan loft es alebann auf, indem man bie Chanlofung (6. 95) auf's Filter gießt. Die Fluffigfeit ift flar und goldgelb, und man bringt fle für den Gebrauch auf eine ichwach ftrohgelbe Farbe.

§. 125.

Sr. Becquerel hat ein fehr finnreiches Mittel ausgesonnen, um mit ber einfachen Batterie ju ver-Er bereitet eine Auflofung aus 1 Grm. trodenem Chlorgolb, 10 Grm. eifenblaufaurem Rali bes Sandels und 100 Grm. Baffer. Racbbem er filtrirt bat, fest er 100 Grm. einer gefattigten gofung bes gelben Gifenchankaliums gu. Man wentet fie in Diesem Buftande ober mit ihrem einfachen ober boppelten Bolumen Baffer verdunt an, je nach ber Ratur ber Dberfläche, die man zu erlangen munfcht. Die Auflösung wird in die porose Rohre eines ein= fachen Apparates (§. 18) gegoffen, mahrend bas Befaß, welches bas Bint einschließt, eine ahnliche Kluffigfeit empfangt, bie aber fein Bolb ent= halt; letteres wird burch ein Benig Rochfalz erfest. Man wendet Bint an, welches nicht amalgamirt ift.

§. 126.

Es fehlt mir an Raum, um eine ausführliche Beschreibung ber zahlreichen Auflösungen zu geben, welche in Anwendung gebracht worden find, und es mag genügen, nur einige derselben flüchtig zu ers wähnen. Fr. de Ruolz wendete an:

1) Cyangolb aufgelöf't in einfachem Cyans falium;

2) Enangold aufgelöft in gelbem Gifenchans falium;

3) Changold aufgelöf't in rothem Gifenchans falium;

4) Chlorgold aufgeloft in benfelben Chanvers bindungen;

5) Doppelchlorgold und Kalium aufgelöft in Evanfalium:

6) Doppelchlorgold und Natrium aufgelöst in Natron *);

7) Schwefelgolb aufgelöf't in neus

tralem Schwefelfalium.

Diefe lettere Fluffigfeit hat einen gang eigen-

thumlichen Berth.

Er wendet das Chanfilber aufgelöft in gelbem Eifenenanfalium an. Wenn eine Reite von feche Elementen zum Bergolben erforderlich ift, fo braucht man zum Verfilbern nur eine Reihe von vier Elementen.

. 127.

Jum Platiniren wendet er Doppelchlorplatin und Kalium, aufgelöf't in Aepfali, an und erreicht feinen Zweck eben so leicht, als wie bei'm Bergolden und Berfilbern. Wenn er aber ähnliche Auflöfungen von Chanplatin, wie bei'm Gold und Silber, in Anwending bringt, so braucht er einhundert oder zweihundert Mal mehr Zeit, um dasselbe Resultat zu erlangen.

Das Blei wird aus einer Auflofung von Bleis

ornb in Rali niebergeschlagen.

Das Zinn schlägt man auf Eisen, Zink u. f. w. nieder, indem man sich einer Auflösung von Zinnsorpd in Kali oder von Zinn in Weinsteinrahm bedient. Lettere Zusammensetzung wird angewendet zum Verzinnen der Stecknadeln, was eine wirklich elektrische Operation ist, denn man wirst das Zinn und die Stecknadeln in die Flüsigkeit, und lettere werden darin mit einem metallischen lleberzuge verssehen. Besonders auf das Eisen pflegt man Zink niederzuschlagen; die dazu erforderliche Auslösung ift

^{*)} Das entsprechenbe Ratifaly glebt teinen guten Erfolg.

nicht angegeben *). Beiter unten (§. 138) foll Elsting ton's Berginfungeverfahren mitgetheilt werben.

§. 128.

Dr. R. Bötiger vergolbet mit einem Theile Chlorgold fo neutral wie möglich, aufgelöf't in hundert Theilen Baffer; ber Begenftand wird ungefahr feches mal, und zwar jebesmal eine Minute lang, ber gals vanischen Wirfung unterworfen, und nach jeder Gintauchung muß man ihn in reinem Baffer mit einer feinen Leinwand mafchen. Er verrichtet bas Bla. tiniren mittelft einer abnlichen Platinlöfung. Er hat auch einen Theil Chlorplatin, hundert Theile Baffer und acht Theile bybrochlorfaures Natron. ober einen Theil Salmiafplatin und acht Theile Salmiaf, aufgeloft, in zweiundbreißig ober vierzig Theilen Baffer, angewendet. Diefe letteren Lofungen verwendet man ohne Gulfe bes eleftrifchen Stromes, um einen fehr bunnen Uebergug ju erhalten, ben man mit Gulfe bes Stromes ohne 3weifel noch verftarfen fann.

§. 129.

Folgende Lösungen sind von Hrn. Woolrich angewendet worden. Er bereitet zuerst das Fluße mittel, wie er es zu nennen pflegt, oder schwestigs saures Kali auf folgende Weise: Man tocht 28 Pfund beste Pottasche des Handels mit 30 Pfund Wasser in einem eisernen Gefäße, läßt erkalten und siltrirt; man sett 14 Pfund destillirtes Wasser zu und läßt in die Flüssigkeit einen Strom von schwesligsgaurem Gas bis zur Sättigung streichen, worauf man filtrirt.

^{*)} Siebe les Archives, 7. Juin 1842.

^{**)} Diefes Gas tann man auf bie Beife barftellen, bag man in einem glafernen Deftillirgefaße Schwefeljaure und

Berfilberungsflüffigkeit. In 3 Bfund bestillirtem Wasser löst man 24 Loth frystallistres salpetersaures Silber auf und sett nach und nach das oben erwähnte Flusmittel zu, die sich kein weißlicher Rieberschlag mehr bildet. Die oben schwimmende Flüssigkeit wird alsbann abgegossen und der Niederschlag mit destillirtem Wasser gewaschen. Diesem Niederschlage nun sett man so viel Flusmittel zu, als zu seiner Ausstöung erforderlich ist, dann noch den sechsten Theil darüber, so daß ein Uederschußentsteht. Nachdem man die Lösung gut umgerührt und 24 Stunden lang ruhig hingestellt hat, kann sie

jum Berfilbern verwendet werben.

Bergoldungeflüffigfeit. Man loft 4 Ungen Troy Bewicht feines Gold in einer Mifchung von 11 Fluffigfeite Ungen Salpeterfaure, 13 Ulngen Sybrochlorfaure und 12 Ungen bestillirtem Baffer auf, raucht bann bie Auflofung ab, bringt fie jum Arnstallistren und loft die Arystalle in 1 Pfund des ftillirtem Baffer auf. Man muß bann bas Golo mit reiner Talferbe fällen und ben Riederschlag erft mit bestillirtem Baffer, welches mit Salveters faure gefchartt worben, bann mit reinem Baffer Man fest bem gewaschenen Nieberschlage mafchen. hinlangliches Blugmittel ju, um ihn aufzulofen, und ein Kunftel barüber. Rachdem bie Fluffigfeit umge= ' rührt und 24 Stunden lang ber Ruhe überlaffen worden ift, fann fie jum Bergolben verwendet werben.

Berkupferungsfluffigfeit. Man lofe 7 Pfund schwefelsaures Rupfer in 30 Pfund bestillirtem Waffer auf und sete eine Auflösung von tohlensaurem Kali zu, solange bis fein Riederschlag mehr

Stude gut gebrannter holgtoble erhibt. Man muß bas Sas burch Baffer ftreichen laffen, um es con ber Saure gu befreien, die mit fortgeriffen worden fen tonnte.

erfolgt; man wasche ben Nieberschlag und lofe ihn, wie oben, in dem Flusmittel auf, von welchem man 1 noch überschüffig aufest. Endlich behandelt man die Flüssigteit, wie schon bemerkt, und überläßt sie der Ruhe.

§. 130.

fr. Tud hat folgende Flüssigeit zusammensgesett: Er lös't 70 Gewichtstheile boppeltfohlenssaures Ammoniak in destillirtem Wasser auf, dem er 56 Theile schwefelfaures Silber oder 134 Theile Chansilber zuset, und kocht alsdann die Flüssigkeit, bis das Silbersalz sich ganzlich aufgelös't hat. Die stärkte Auslösung, welche er jemals angewendet hat, bestand aus zunze schwefelfaurem Silber, 107 Gran doppeltkohlensaurem Ammoniak und 1 Pinte destillirstem Wasser.

§. 131.

Hr iant zu St. Petersburg halt die Goldlösung, beren Bereitung wir jest mittheilen wollen, für die beste unter allen. Man löse im Wasserdade Zolotnick (428 Gran) Gold in Königswasser Salpetersalzsäure) auf, welche durch Kochen auf ein Duart reducirt ist, und dann stellt sich die Krystallissation ein; man dampst sodann ab, aber nicht bis zur Trockenheit. Die Krystalle werden ausgelös't in heißem Wasser, und man sest & Psund*) pulverissirte Talkerde, ausgelös't, in Wasser zu. Man siletrie die Flüssigkeit warm, und wenn sie trübe ist, so hat dieses darin seinen Grund, daß sich die Talkserde nicht gänzlich ausgelös't hat, weßhalb sie von Reuem gekocht werden muß. Man wasche alsdann auf dem Filter und verwahre das Oryd des Gold-

^{*)} Das ruffifche Pfund von 96 Solotnite = 6318,5 Gran englifc.

hybrates, welches auf bem Papiere zurückleibt, in einer Flasche, gieße bann allmälig & russisches Pfund Salpetersäure auf basselbe; sobald bas Ausbrausen ausgehört hat, siltrirt und wäscht man von Neuem und socht ben chocoladesarbigen Rücksand in einer heißen Austösung von 1 Pfund und 22 Solotniks eisenblausaurem Kali; wenn die Flüssigkeit kocht, so seht man 10 Solotniks (658 Gran) Aepkali zu, welches vorher in kaltem Wasser gelös't worden, und vermischt sie forgfältig. Sobald die Flüssigkeit kalt ist, siltrirt man sie für den Gebrauch. Auf dem Filster bleibt Eisenoryd zurück.

§. 132.

Die folgende Silberlöfung wird vom Major von Jewreinoff mitgetheilt: Man vermische in einem Mörser auf's Innigste 4 Theile pulverisites trodenes eisenblausaures Kali mit 1½ Theilen reinem Kali und lasse die Mischung in einem verschlossenen Gefäße schmelzen, bis sie durchsichtig und von glanzend weißer Farbe wird. Man lös't in dieser Flüssigseit Chlorsilber auf, welches man auf die Weise bereitet, daß man in eine Ausschlung von salpetersaurem Silber Kochsalz wirft und dann filtrirt.

§. 133.

Fr. Rodline giebt im Mochanic's Magazine folgende Formel: — man löfe Silberoryd in Citronenfaure auf, dampfe bis zur Trodenheit ab und unterwerfe das gebildete Salz in einer Röhre einer Warme von 212" F.; man laffe auf dieses Product einige Minuten lang einen Strom trodenes Waffersfoffgas streichen. Wenn man von dem Salze Gesbrauch machen will, so lös't man es in kaltem Waffer auf. Hr. Rodline giebt den Rath, diese Auslösung nicht zu erwärmen.

§. 134. Berichiebene Unwenbungen ber galvanifchen Ber-

Auf bem Festlande und in England hat man diese Art der Bergoldung auf Uhrsebern und auf andere Theile der Chronometer angewendet; Herr Berrot hat es versucht, gleichzeitig alle Theile einer Uhr zu vergolden, nicht allein ohne sie aus der Stelle zu rücken, sondern auch ohne die Bewegung der Uhr dadurch zu hemmen ")! Dr. R. Böttger, bessen schon gedacht worden ist, hat Chlorgold angewendet und Kupserderstächen auf die Weise vorbereitet, daßer auf dieselben vorher Platin niederschlug. Ein Genfer Kupserstecher, Hr. Humann, hat den ges wöhnlichen Aehgrund der Kupserstecher durch eine außerst dunne Bergoldung erset, auf welche erseine Zeichnung mit der größten Genauigkeit aufträgt.

§. 135.

Man hat mit Erfolg bie galvanische Bergoldung angewendet, um auf eine bauernde Weise sogenannte Lichtbilder (Daguerrevthpen) zu fixiren. Man weiß recht gut, daß die dunne Goldschicht durchsichtig ist, und schlägt beshalb eine ähnliche Schicht auf ein Lichtbild nieder, das man auf biese Weise fixirt, ohne es weniger erfennbar zu machen und ohne seine Schönheit zu zerstören.

5. 136. Daguerreotypplatten.

Die galvanische Bersilberung kann auch zur Bersstellung ber Platten für die Lichtbilber benutt werden. Die Liebhaber dieser anziehenden Runft können jest mit Platten operiren, die sie selbst hergestellt haben. Man kann babei auf zweierlei Weise zu Werke gehen: Das eine Bersahren besteht barin, eine politte und

^{*)} Arch. de l'électricité, no. 1, page 276.

vorbereitete Rupferplatte zu verfilbern; und bas ansbere Berfahren, das Silber unter ben angemeffenen Borsichtsmaßregeln auf eine politte Platte niederzusschlagen und dasselbe dann mit einem Kupferniedersschlage zu überziehen. Das lettere Mittel verdient ben Borzug, besonders wenn man die Berfahrungsarten nicht kennt, welche der Arbeiter in Anwendung bringt, um eine Oberstäche zu poliren.

5. 137. Glettrifches Berginten.

Die Horn. Elfington haben auf ihr Berfahren, bas Eisen zu verzinken, um es gegen die atmosphärische Einwirkung zu schützen, ein Patent genommen. Der Behauptung dieser Herren zusolge ist die wohlseisste und beste Lösung für diesen Zweck das schwefelsaure Zink, von welchem sie ein Pfund in einer Galone Wasser auflösen. Die Strömung wird hervorgebracht durch eine nicht sehr starke Batterie.

§. 138. Reduction ber Legirungen.

Lange Zeit hat man diese Operation für unausstührbar gehalten, aber die Möglichseit berselben
ist durch neuere Bersuche bewiesen worden. Herr
de Ruolz war der Erste, welcher eine galvanische
Bronzeschicht auf andere Metalle niederschlagen ließ
und sich dazu der Wirfung einer constanten Batterie
auf eine Lösung von Spankupser und Zinnoryd in
Enankalium bediente. Der Prosessor Majocchi
zeigt die Niederschlagung einer Legirung von Blei
und Eisen an, welche nach seiner Bersicherung weit
härter als Blei und bei einer viel höheren Temperatur schmelzbar ist. Einer Ausschlagung von Blei in
Salpetersäure sest man schweselsaures Eisen in hinlänglicher Duantität zu, so daß die Lösung nicht zu
concentrirt wird. Dem Prosessor Jacobi ist die

Nieberschlagung bes Messings gelungen, indem er eine Lösung von Spankalium bereitete, in welche er Aupfer mittelst einer positiven Aupferplatte, dann Zink von einer ebensalls positiven Zinkplatte brachte. Nach Berlauf von einer gewissen Zeit erfolgte nun ein Messingniederschlag.

§. 139. Glettrifche Berfegung in Fluß befindlicher Busammen-

Hrthur Ball hat ein Patent auf ein Berfahren genommen, durch welches das Eisenerz von Schwefel, Phosphor und anderen ähnlichen Elementen befreit werden soll, indem man das geschmolzene Metall entweder im Ofen, oder in den Formen der Wirtung eines mächtigen voltaischen Stromes so lange unterwirft, dis das Metall erstarrt ist. In Betreff dieser Bersuche hat Dr. Ure gefunden, daß, wenn man einen Strom durch eine mäßig erwärmte Stange von weichem Eisen geben läßt, dieselbe binnen einisgen Stunden sich in Stahl verwandelt sindet.

§. 140.

Hapier hat ein Patent auf ein Mittel genommen, mittelst eines galvanischen Stromes bas Rupfer aus seinen Erzen zu reduciren. Das gediezgene Schwefelkupfer, z. B., wird auf die gewöhn-liche Weise geröstet und dann mit Kalf und Natron gemengt, welche die Rolle der Zuschläge spielen. Der Schmelztiegel wird dann mit einer Batterie dergestalt in Berbindung gebracht, daß er der negative Pol wird, an welchem der Niederschlag erfolgen soll, und eine eiserne Platte, welche mit dem positiven Pole communicirt, wird unter die Oberstäche des geschmolzzenen Metalles gebracht. Bald sindet man eine feste Kupfermasse an die innere Oberstäche des Schmelztiegels niedergeschlagen, und man hat berechnet, daß

die Quantitat bes Metalles zwölfmal ftarfer fei, als biejenige bes chemischen Acquivalentes ber elektrischen Birkung.

Hr. Parker hat ein Batent genommen auf die Bergoldung und die Berfilberung mittelft geschmolzes ner Jod -, Chlor und Phosphormetalle. Er nimmt, 3. B., 6 Bfd. Chlorsilber in einem silbernen Gefäße ober in einem aus emaillirten Eisen geschmolzen. Während das Chlorsilber in Schmelzung sich befindet, taucht er den zu versilbernden Gegenstand hinein, den er mit dem negativen Pole der Batterie und einer am positiven Pole befestigten Silberplatte in Communication gesett hat. Ilm die Quantität der gesschmolzenen Masse zu vermehren, sest er manchmal

Für bas Gold wendet er zwanzig Unzen Jode gold und achtzig Unzen Jodialium oder Jodnatrium an, welche er derfelben Behandlung unterwirft, ins bem er nämlich, wie sich bas von selbst versteht, die silberne Platte durch eine goldene Platte erset.

3 bis 10 Bfund Jobfalium ober felbft Jodquedfilber ober Jobfupfer im Berbalinig von 1 bis 2 Bfb. ju.

§. 142.

Hr. Ritchie hat ein Patent auf ein voltaisches sehr einsaches Berfahren, bas Rupfer aus seinem Erze zu scheiben, genommen. Er läßt bas calcinirte Aupsererz in Schwesclfäure auflösen, die mit Wasser verdunnt worden ift, und bringt die Lösung in ein großes rechtwinkliches Gefäß. In diese Rüssigseit gießt er eine Mischung von zwei Theilen Wasser und einem Theil einer gesättigten Eisenvitriollösung, wos bei er vermeibet, daß eine Vermischung der beiden Flüssigseiten Statt finde. Er taucht alsbann eine Eisenplatte in die Eisenlösung, und in die Kupferzlösung eine Bleiplatte, um den Niederschlag auszu-

nehmen. Zwischen biesen beiben Blatten stellt er mittelst eines Metallbrahtes die Communication her. Es hat ben Anschein, als ob man burch bieses Mitztel galvanoplasische Gebulbe nach einem großen Maßsstabe leicht erhalten könne.

§. 143. Magneto , eleftrifche Berfilberung.

Br. Boolrich wendet ben Strom an, welder burch eine magneto : eleftrifche Dafdine erzeugt Benn man Spulen mit Metallbraht in Gegenwart eines Magnetes fich bewegen lagt, fo erzeugt man eleftrifche Stromungen ; Die eigenthumliche Ginridtung bee Apparates bee Grn. Boolrich macht es möglich, wochentlich brei = bis vierhundert Ungen Silber nieberzuschlagen. Inbem man ben Spulen eine mehr ober weniger rafche Bewegung ertheilt; ober was einfacher ift, indem man die Entfernung abanbert, burch welche fie von bem Magnet getrennt werden, verandert man die Intensitat ber Strömung. Die Maschinen find theuer; ba fie fich aber fast niemale veranbern, ein Berluft an Material nicht Statt findet und ber Gebranch Die Starte bes Dagnetes nicht fcwacht, fo verdienen fie ben Borgug in mehr ren Fallen und besondere, wenn man eine Dampf. fraft zur Berfügung hat, um fie in Bewegung gu fegen. Man behauptet, bag bie Born. Elfings ton biefe Maschinen ben Batterien substituirt haben.

II. Niederschlagung ber Metalloryde auf bie Metalle.

§. 144. Metallfarben.

Bis jest haben wir uns bloß mit bem Rieberfchlagen ber Metalle auf anbere Metalle beschäftigt, und es bleibt uns noch übrig, eine gang verftande

lide Befdreibung ber Mittel ju geben, um ein mit Sauerftoff verbundenes Metall, bas beißt ein Metalloryb, auf andere Metalle niebergufchlagen. Die iconften Berfuche in biefer Art find biejenigen von Robili *), welche Gr. Gaffiot neuerbinge wieberholt und ansehnlich veranbert hat *). Die Ergebniffe, welche man burch biefe Berfahrungs= arten erlangt hat, nennt man Metallfarben. Dan bereitet eine gefättigte Lofung von effigfaurem Blei, bie man in ein tiefes Befaß gießt, in welchem fich eine völlig polirte Stablplatte befindet. Der pofis tive Leitungebraht einer Reihe von brei ober vier Daniell'ichen Batterien wird mit biefer Blatte in Berührung gebracht. Wenn man alebann ben anberen Leitungebraht, welcher vom negativen Enbe ber Reihe fommt, in die Kluffigfeit und amar über ber Platte taucht, fo entsteht auf ber polirten Blatte unter bem Leitungebraht ein fleiner farbiger Rreis; alebann entfteben abgeftufte Rreife ber glangenbften Rarben gegen ben Mittelpunct bin und verbreiten fich gegen ben Umfang bin. Die Farbenabstufung ift anfange filberweiß, geht jum Kahlen über, bann burch verschiedene Abstufungen vom Biolett bis jum Indigblau und jum belleren Blau; bann geht fie in Blagblau über, vermandelt fich in Gold = und Dranges gelb und fortichreitend in Roth und Blaulidroth. Grunlichgelb, Drangeroth, Grunlichviolet, Grun, Grunlichgelb und Ladroth, welches bie bochfte Farbe ber Farbenfcale ift.

§. 145.

Man veranbert ben Character ber Figuren, wenn man bie Form ber negativen Gleftrobe mobificirt,

^{*)} Scient. memoirs, V. 1. Art. 5.

^{**)} Proceed. elect. Soc., 17 December 1839, in 4.

indem man balb eine Metallplatte flatt einer Spite, bald eine Scheibe, bald einen Ring, bald einen concaven ober converen Rreis, balb ein Rreug ober jede andere Form anwendet. Wenn man fich einer gro-Ben Scheibe und fleiner Stahlplatten bebient und wenn man mit vieler Sorgfalt operirt, fo fann man jeder Blatte eine einformige Karbe geben und eine Karbenicale von 44 Karben erlangen. Die Dauer iebes Berfuches muß mit ber Uhr gemeffen werben, und wenn die Wirfung fur die erfte Blatte eine Secunbe gebauert hat, muß man bie Dauer um eine Secunde für jebe ber folgenden Blatten vermehren. Bei fo feinen Berfuchen ift es burchaus unerläßlich. baß alle Platten gleiche Dide haben, bamit wenn fie an ihrer Stelle fich befinden, fie fammtlich gleich weit von ber Scheibe abstehen. Man fann noch weit mehr als 44 Farben erzeugen, die man ber Ordnung nach ftellt und babei bie abnlichen Farben verwirft. Die beschmutten Blatten werben mit feinem Schmir= gelpapier gereinigt. Die befte Dlanier, fcone Broben von Metallfarben ju erhalten, befteht barin, in einer Rarte einen Stern ober irgend eine andere Fi= gur auszuschneiben und fie auf Die Blatte unter eine concave ober convere Scheibe zu legen.

Die Farben werben erzeugt burch außerft bunne Bleiorybschichten, welche auf die Stahlplatten nieders geschlagen werben; fie rühren her von einer ahnlichen Bersehung bes Lichtes, wie sie in einer Seifenblase*)

^{*)} Die beste Art, eine Seifenblase zu erzeugen, besteht barin, in ein Sechsunzenglas, welches zum britten Theile mit Wasser gefüllt ist, ein Stud Seife, etwa von ber Große einer Erbse, zu geben und die Flüssigkeit im Wasserbade zu erwärmen. Man nimmt das Glas aus dem Wasserbade zuglobald aus demselben ziemlich reichliche Dampse entweichen, und verschließt es sogleich. Man kann nun wilkürlich ein horizontales Seisensauchen erzeugen, wenn man das Glas schüttelt.

Statt findet ober in einer bunnen Luftschicht zwischen einer Linfe und einer Glasplatte, wenn man eine gegen bie andere brudt. Man hat noch feine practisiche Unwendung von diesen gefarbten Schichten gemacht.

§. 146. Ablagerung von Bleiorpb.

Br. Becquerel hat bas Berfahren befdries ben, welches man anzumenben hat, um bie Metalle mit einer Schicht von Bleiorbb und Gifenorbb qu übergieben, um fie gegen bie Wirfung ber Luft au fcunen *). Er bebient fich einer Auflofung von Blei in Rali, Die bereitet wird, indem man 200 Grm. Megfali in 2 Liter bestillirtem Baffer aufloft und 100 Grm. Bleiorpbul (Bleiglatte bes Sanbels) jufett; man lagt eine halbe Stunde lang toden und nachdem fich die Fluffigfeit gefet hat, verbunnt man fie mit ihrem eigenen Bolum Baffer. Eine gewiffe Quantitat Diefer Lofung wird in eine porofe Rohre gegoffen, welche man in ein Befaß ftellt, welches Baffer enthalt, bas mit bem gwangigs ften Theile feines Bewichtes Salpeterfaure gefcharft ift. In biefem letteren befindet fich eine Platinplatte in Communication mit bem negativen Enbe einer Daniell'ichen Batterie. Befteht nun ber ju übergiebenbe Artifel, a. B., aus einer Gifenplatte, fo wird fie in die Bleiauflofung eingefest und communicirt mit bem Rupfer ber Batterie. In einigen Minuten ift bie Platte mit einer Schicht Bleiornb überzogen, welches aus ber Berbindung bes Sauerftoffes mit bem Drybul ber Lofung hervorgeht. Das Unhaften ift ein fehr inniges, und wenn ber Wegenftand gut vorbereitet worden (§. 116 1c.), fo fann er bie Wirfung bes Polirftables ertragen. bes Niederschlages ift fdmarz, in Braunlich schillernb :

^{*)} Siehe Comptes rendus, 3. Juillet 1843.

verlängert man die Operation, so kann man sie in Ofergelb übergehen lassen. Die Entbindung von Basserstoffgas auf der Platinplatte ist ein Zeichen, daß die Operation gut vorschreitet. Man darf sich der Auflösung nicht eher bedienen, als die sie erschöpft ist, kann aber neue anwenden nach ungefähr zwölfstundigem Gebrauch.

§. 147. Rieberichlag von Gifenorpb.

11m einen Rieberschlag von Gifenoryb gu erlangen, bedient man fich einer ammoniafalifchen Auflofung biefes Metalles. Man bereite eine warme Auflofung bon ichwefelfaurem Gifenorybul (Gifenvitriol), Die man unter ben Recipienten ber Luftpumpe ftellt, um fie von aller Luft ju befreien, bie fie enthalten fonnte. Sobann gießt man eine gleichfalls von Luft befreite Ummoniaflöfung in mehr ale hinlanglicher Quantitat bingu, ale jum Auflofen bes Gifenorybule nothig ift. Man wendet biefe Lofung gang fo, wie biejenige bes Bleies an, b. h., in einem Berfepungetroge mit einer Trennungswand; jedoch muß man die Fluffigfeit vor bem Butritte ber Luft fcugen, beren Sauerftoff bas Ornbul in Dryb verwandeln wurde. Die Operation bauert nur einige Minuten. Der Rieberichlag bes Drybes ift braun= roth und hat manchmal bas Ausfehen eines Rupfer= niederschlages. Läßt man bie Operation langer an: bauern, fo wird die Farbe bunfler und geht endlich in Biolett über. Diefes Dryd verträgt bie Wirfung bes Polirftahles. Operirt man bei einer hohen Temperatur, fo ift bas Unhaften noch ftarfer, weil bie Ausbehnung bes Metalles ein innigeres Anlegen ber Detallfchicht jur Folge bat. Die Trennungemanb hat hier die Beftimmung, die Ericopfung ber Bluffigfeit zu verhindern, Denn begnugte man fich, Den Berfuch auf gewöhnliche Beife vorschreiten gu laffen, fo wurde bie Ablagerung von Metall auf eine ber Gleftroben und von Metalloxyb auf bie andere balb bie Substanzen erschöpfen, welche in ber Bus sammensehung ber Flussigkeit enthalten sind.

III. Galvanische Gravirung.

S. 148.

Bis jest find alle Resultate, mit Ausnahme bes Nieberschlages ber Oxyde, am negativen Metalle erlangt worden; aber es giebt andere, sehr wichtige, bie sich am anderen Metalle (am positiven) fund

geben.

Wir haben gesehen, daß die Rupferplatten, welche in Communication mit dem Rupfer der Batterie standen und im Zersetzungstroge hingen, alls mälig zerstört wurden, indem sie sich mit dem Sauerstoffe verbanden. Ebenso verhält es sich mit den goldenen oder silbernen Platten oder den Anoben, wenn sie sich mit dem Blaustoffe verbinden. So wie aber der Firnis (§. 31) die Theile des Modelles, auf welche man ihn aufträgt, gegen die galvanische Wirkung schütz, ebenso kann man auch die Kupferplatte schüßen und die zerstörende Wirkung willstürlich auf gewisse Puncte beschränken.

§. 149.

Wenn man, z. B., eine Firnisschicht auf einen Theil einer Kupferplatte trägt, so wird dieser Theil gegen die galvanische Wirkung geschütt senn, während der übrige Theil der Platte zerstört wird. Man hat diesen Umstand benutt, um Zeichnungen, welche man graviren will, auf eine Platte überzutragen, die mit einer geeigneten Composition überzogen ist. Diese Platte wird alsbann der Wirkung des Sauer-

stoffes ausgelett, und die Gravirung erfolgt sehr rasch. Dieses Versahren hat noch den Vorzug vor dem gewöhnlichen Aeten mit Scheidewasser, weil man die Wirkung willkührlich reguliren, sie stärker oder schwächer machen, die Platte von Zeit zu Zeit, um sie zu untersuchen, aus der Flüssigkeit herausenehmen und sodann wieder hineinlegen kann. Mit einem Worte, man hat diese Art des Aetens oder Gravirens in so vielsachen Hinsichten vortheilhaft gesfunden, daß man ein Patent darauf genommen hat.

§. 150. Operationsverfahren.

Man lothe einen biden Leitungebraht an eine, Blatte von volirtem Rupfer, auf welche man mit Bulfe ber Barme eine fehr gleichmäßige Schicht Mebgrund *) auftragt; man rauchere biefen llebergug über ber Flamme eines Lichtes und ladire Die Rudfeite ber Blatte, wie auch ben Leitungebraht mit einem Kirniß Man trage alebann bie Beichnung aus Schellad. mit Bulfe einer feinen Rabel auf und mache bie Blatte gur Unobe, fo baß fie in einem Berfetungestroge ber Wirfung einer Daniell'ichen Batterie unterworfen wird; gehn Minuten nachher nehme man fie wieder heraus und bede bie feinften Linien mit Man fentt fie nun nochmals für eine Dedfirnif. Beit von gehn Minuten in ben Trog; fobann bedt man die Salbtinten und nach einem abermaligen Gin= tauchen von gehn Minuten wird die Alegung vollendet Man erwarme bie Blatte und nehme ben fein. Mengrund ab, unter welchem man eine vollständige Aegung finden wirb. Die Dauer und bie Bahl ber Operationen muß man nach ben Umftanben abmeffen.

^{*)} Der Aeggrund besteht aus Asphalt, Bachs, schwars gem Pech und burgundischem Pech. um ihn aufzutragen, wickelt man ihn in ein Stud Seibe.

Die elektrische Gravirung ift ein intereffanter Bersuch, ben man mahrend eines Lehrvortrages anstellen kann. Wenn ich die Platte zu Anfang einer Lehrstunde ber elektrischen Wirfung unterwarf, so war ich im Stande, noch ehe die Stunde verlaufen war, Abdrude zu vertheilen.

§. 151.

Um ben Firnig burch eine Goldschicht zu erfeten, muß man die Rudfeite einer Rupferplatte gut mit Rirniß übergiehen und biefelbe in Diefem Buftanbe ber Birfung bes Changolbes aussehen. Rachdem man einen gang gleichmäßigen llebergug erlangt bat, nimmt man die Blatte aus dem Apparate heraus und traat bie Beidnung auf ben Goldübergug gang fo auf. mie man fie auf ben Metgrund aufzutragen pflegt. Die Blatte wird alebann in eine Rupfervitriollofung, wie oben, gebracht, und ba ber Sauerftoff fich mit bem Rupfer und nicht mit bem Bolbe verbindet, fo wird die Aegung vollständig bewertstelligt. Operation geht fehr rafd von Statten, und man muß fie beghalb aufmertfam übermachen, bamit nicht Die Blatte ju lange in der Löfung bleibe und baburch perdorben merbe.

§. 152. Glettrifche Megung ber baguerreotypifchen lichtbilber.

Bei der Operation, welche wir so eben beschries ben haben, muß der Künstler die Zeichnung radiren, damit die elektrische Wirkung die Nepung aussühren könne; aber Hr. Grove beschreibt ein Verfahren*), mittelst deffen die Natur allein die gange Arbeit verrichtet. Es ist ihm gelungen, Daguerreotypplatten zu äpen, indem er diese prachtvollen, durch's Licht

^{*)} Ciebe Proc. of the Elect. Soc. Vol. I. pag. 94. 17. Aug. 1841.

gezeichneten Refultate einer anderen Raturfraft unter-

§. 153.

Dbichon man burch dieses Berfahren feine Platzten herstellen kann, die für den Rupferdruck ganz geeignet sind, so verdient es doch in dieser Abhandslung eine Erwähnung, weil es eine sehr wichtige Anwendung der neuen Kunst gewährt und, wenn auch nicht den Typographen, doch wenigstens den Galzvan ographen gestattet, Platten herzustellen, von denen er vollsommene Abzüge und in unbegränzter Zahl nehmen kann.

§. 154. Gigenthumliche Befcoffenheit ber Doguerre'ichen Lichtbilber.

In einem baguerreotypischen Lichtbilbe werben die Schatten burch bas Silber und die lichten Tone burch bas Quedsilber erzeugt. Bringt man nun eine dieser Platten an die Stelle der Anode in eine Lössung, deren entbundenes Element auf eins der Mestalle und nicht auf's andere wirft, oder auch wenn man sie in eine Lösung bringt, deren Anion *) sich lieber mit einem der Metalle, als mit den anderen, verbindet, so erhält man eine Aegung.

§. 155.

Man hat Hydrochlorfaure, mit ber halfte Bafe fer verdünnt, angewendet. Die Sydrochlorfaure ers jeugt Bafferstoffgas auf der negativen Platte, und es tommt Alles darauf an, dasselbe rasch und auf

^{*)} Union nennt man ben einfachen Rorper, welcher fich nach ber Unobe begiebt, g. B., Sauerftoff. Rathions nennt man bie Etemente, welche fich nat ber Kathobe begeben, und unter ihnen nimmt ber Bafferftoff ben erften Rang ein.

eine regelmäßige Beise zu beseitigen; benn wenn eine gewisse Quantität Basserstoffgas an der Oberstäche bieser Platte hängt, so wird die zu äpende Platte an dem gegenüberliegenden Puncte sehlerhast. Die Platten, an welchen das Wasserstoffgas am leichtesten zu beseitigen ist, sind die aus platinissirtem Silber oder aus Platin. Man muß sodann die Entssernung der beiden einander parallel gegenüberhangenden Platten reguliren. Ein Abstand von z 3. giebt eine gleichförmige Wirfung und ist hinlänglich, um zu verhindern, daß das Wasserstoffgas sich an die Ande begebe und dem Resultate Schaden bringe.

§. 156.

Bei einer fo garten Operation, wie biejenige. welche barin befteht, Die mifrofcopischen Gingelnbeiten biefer Lichtbilber ju agen, muß man eine gang befondere Aufmertfamteit auf bas Berhaltniß vermenden. welches gwifden ben Dimensionen bes eleftromotoris ichen Blattenpaares und benjenigen ber Gleftro= ben ober Blatten besteht, mit beren Gulfe bas elef. trifche Fluidum in die Lojung übertritt und fie wieber Man wird beghalb am Beften thun, ben eleftromotorifden Glementen und ben Gleftroben gleiche ober beinahe gleiche Dimensionen ju geben; eine einfache Batterie ift ausreichend, weil die Lofung burch eine fdmache Stromung gerfett werben fann. Der Brofeffor Grove wendet ein burch Salpeter= faure erregtes Blattenpaar an, aber jebe anbere gal: vanische Gaule wird die gewünschte Wirfung hervor-Die Dauer ber Operation ift abhangig bringen. von ber Urt ber Batterie, beren man fich bebient. Mit ber Salpeterfaure : Batterie, welche eine große Rraft befitt, murbe bas Resultat in fünfnnbamangia ober breifig Secunden erlangt; Die anderen Batte= rien wirten langfamer, und es ift wahrscheinlich, baß

in biesem Falle die Aehung feiner wird; auch läuft man übrigens dabei weniger Gefahr, daß der ganze Bersuch mißlinge.

§. 157.

Man muß nun einen Rahmen mit zwei Falgen anfertigen, bie bagu bestimmt find, fowohl bas baguerreotypische Lichtbild "), wie auch die platinifirte Platte aufzunehmen und fie feft in ber fchidlichen Stellung zu erhalten. Man taucht alebann biefen Rahmen in die Löfung ein und fest ihn mit ber Batterie in Communication, indem man die Rander ber Blatten **) mit ben Leitungebrahten berührt, welche man mahrend ber nothigen Beit in biefer Lage erhalt. Man nimmt alebann bie Platte wieber heraus und walcht fie mit bestillirtem Baffer. Benn bas Gilber gang homogen ift ***), fo wird bie Driginalzeichnung eine fcone Farbe, wie Terra di Siena angenommen haben, welche burch bie Schicht Ornchloribs +), bas fich mabrent ber Operation bilbet, erzeugt wirb. Man lege alebann bas Lichtbilb in eine Schuffel, welche eine febr fcmache Ummoniatlofung enthalt,

**) Am Ranbe bes Lichtbildes muß man ein Benig Cade

firnis wegnehmen.

***), Es ift von Belang, baß bas Silber ber Platten gang homogen fen. Unbemerkbare Streifen auf bem Bichtbilbe werden unter bem Einflusse bed Anions sogleich bemerkbar, und es ware bestalb vielleicht vortheilhaft, ein auf galvanis schem Wege reducirtes Silber anzuwenden" (Grove). Diese Stelle, welche von Abbrücken begleitet war, die mittelft gesätzter Lichtbilber erlangt waren, beweisst offenbar, daß es zu Beiten vortheilhaft sei, Platten anzuwenden, welche, wie ich in §. 137 angegeben habe, vorbereitet worden sind.

+) Der Sauerftoff bes Baffers und bas Chlor ber Saure

begeben fich auf die Daguerreotypplatte.

Schauplag, 123. 25. 2. 215f.

³⁾ Die Rudfeite und bie Ranber biefes Lichtbilbes muffen genau mit Ladfirnis übergogen werben.

und reibe die Oberstäche besselben ganz leicht mit sehr weicher Baumwolle, bis der ganze Niederschlag versschwunden ist. Gleich darauf taucht man die Platte in destillirtes Wasser und trocknet sie alsbann sorgsfältig. Die Operation ist nun beendet, und man ershält eine vollsommene Aegung der Originalzeichnung, die einen positive n Abdruck geben wird, in welschem nämlich die Lichter und die Schatten so, wie in der Natur, angeordnet sind. In dieser Beziehung ist sogar dieser Abzug richtiger, als das Original, denn er ist nicht verkehrt. Die Orustlettern sind in ihrer normalen Lage und ebenso auch die rechte und linke Seite des Antliges, wenn man ein Portrait

geast und abgebrudt hat.

Das Megen ber baquerreothpischen Lichtbilber bietet inbeffen immer eine unübersteigliche Schwierigfeit bar. Sind bie Platten tief genug geatt, um einen guten Abbrud ju geben, fo werden immer eis nige ber garteften Linien bes Driginales gufammenfliegen muffen, und die Saupticonheit biefer munderbollen Beichnung ift alebann gerftort. Wenn man bagegen bie Operation nur bie nothwendigfte Beit hat bauern laffen, um bie genaue legung bes Lichts bilbes au bemirten, mas man recht gut fann, fo ift bas Reinigen (bas Bifchen), welches ber Rupferbruder mit ber Blatte bornimmt, fcon hinreichend, um ihre Schonheit ju gerftoren, und man erhalt nit einen fehr unvolltommenen Abbrud *), weil bie Daf= fentbeilden ber Rupferbruderfdmarge weit ftarfer finb. als bie Tiefe ber geatten Linien.

§. 158.

Obgleich nun bas Druden biefer Platten mit wefentlichen Schwierigfeiten verbunden ift, fo ift boch

^{*)} Siehe Proced, elect. Soc. vol. 1. p. 88.

bie Aepung nichtsbestoweniger vollfommen. Die Wirfung ber Unions hat Die gartefte Arbeit volls enbet, bie man vielleicht jemals ju Geficht befommen hat. Dbgleich Die Schwierigfeiten bes Abziehens mittelft ber Rupferdruderpreffe unüberfteiglich bleiben. fo befigt boch ber Galvanoplaftifer Mittel, mit Bu= verläffigkeit die garteften und verwickeltsten Lichtbilder zu vervielfältigen; benn er fann von ihnen fo viele polltommene metallische Copieen erhalten, als er nur 11m einen Begriff von ber Genauigfeit münscht. Dieser Reproductionen ju geben, muß ich erzählen, baß ich in einem Falle gang beutlich mit Gulfe bes Mitroftopes funf Zeilen auf einem Kaufmannsschilde lefen fonnte, welches auf ber geatten Blatte To Boll Range und 180 Boll Breite hatte (Grove).

6. 159.

Unter meinen Lesern befinden sich ohne Zweisel mehre, welche diese neue Entdedung bewundern, mit deren Hulfe es möglich ist, diese Meisterwerke der Kunst sehr schnell zu vervielfältigen. Man erstaube mir diesen Ausdruck, ohne Zweisel den angemessensten, anzuwenden, um ein Versahren zu bezeichnen, welches durch die magische Berührung der Wissenschaft hervorgerusen worden ist. Es ist ausgemacht, daß kein Künstler so treue Zeichnungen liestern kann; aber die Wissenschaft hat der Natur die Hand geführt, und statt auf ihr Werk zu schreiben: Gezeichnet von Ingres, gestochen von Calamata, hat sie folgende Worte hingesetzt: "Gezeichnet durch das Licht und geätt durch die Elektricität." (Grove).

. 160. Berfahren bes Grn. Rigeau.

Hrn. Fize au ift es gelungen, baguerreotypis sche Lichtbilder auf eine merkwürdige Beife zu aben.

Er bringt bie Blatte in eine Mifchung von Salpeterfaure, falpetriger Gaure und Sybrochlorfaure, welche bie Schatten bes Bilbes, bas heißt, Diejenigen Theile besselben angreift, wo das Gilber blofgelegt ift; fo= bann beseitigt er bas erzeugte Chlorfilber mittelft Ummoniat, wiederholt bas Gintauchen in Die Ganren, fobann bas Bafchen und wieberholt biefes Berfahren mehrmals. Nachbem die Linien eine gewiffe Diefe erlangt haben, überzieht er die Platte mit Leinol und wischt fie bergeftalt, bag vom Dele nichts mehr auf ben erhabenen Stellen bleibt, welche er auf eleftrischem Wege vergolbet. Racbem er alles Leinol burch Bafchen mit Alegfali befeitigt hat, att er Die Gravirung mit Salpeterfaure und vermehrt ihre Tiefe willfürlich. Da aber bas Gilber ber Wirfung ber Breffe nicht lange Beit Wiberstand leiften wurde, fo folagt Gr. Figeau eleftrifches Rupfer auf Die gange Dberflache ber Blatte nieder; fobald Die Dberflache bes Rupfers fich abzunuten beginnt, beseitigt er bas= felbe burch einen chemischen Broces und ichlägt bann eine neue Rupferschicht nieder.

§. 161. Reues Berfahren gu graviren.

Wir verbanken bem Dr. Pring ein neues Bersfahren ber Gravirung *). Eine politte Platte aus Stahl ober einem anderen Metall wird mit bem possitiven Ende einer Reihe von vier bis fünf Plattenspaaren mittelft einer guten Spule voll Aupferdraht, ber mit Seide übersponnen ist, in Communication gesett. Ein anderer, durch eine Glasröhre oder sonst einen anderen isolirenden Körper geschüßter Draht wird in der Hand gehalten und dient als Stichel, um die Zeichnung auszutragen. In diesem Falle kann die Wirkung einer elektrosmagnetischen Maschine bes

Ciebe Philos. Mag., Mug. 1843.

nust werben. Man andert ben Bersuch ab, indem man die Platte mit dem negativen Ende des Apparates in Berbindung bringt. Es können Drahte von verschiedener Natur angewendet werden und man bes
bient sich dabei keiner Ausschlung.

IV. Anwendungen ber Galvanoplaftif ic.

§. 162. Patente. :..

Mle ich bas Bergeichniß ber Patente burchlief (bie Bahl berfelben ift nicht flein), tam ich in einige Berlegenheit, den Bunct auszumitteln, in welchem fich die Rechte ber Einen von benen ber Anderen unterfcheiben, und ich bin faft ber Deinung geworben, baß bie Batente fich mehr auf bie Befchaffenheit ber Mobelle, als auf die Art ber angewendeten Rraft grunden. Der Gine hat ein fpecielles Batent genommen, einen Reffel mit Bache abzuformen und barein bas Rupfer niederzuschlagen; ein Underer ift autorifirt, einige Buchbruderlettern gufammengu? fegen, um baraus ein Betschaft ju machen; auf welches er bas Metall nieberschlägt. Es wird mit beffer gelingen, einen Begriff von ber Menge ber genommenen Batente gu geben, wenn ich bier einige Auszuge aus Diefen Batentbeschreibungen gebe, und ich zweiflle nicht, baß meine Lefer fich barüber munbern werben, wie man ben Grundfas ber eleftros demifden Berfetung aufgefaßt und fich angeeignet hat; benn hier handelt es fich nur um einen allaes meinen Grunbfas.

§. 163.

Giner ber Patentnehmer hat "gewiffe Bervollfommnungen ausgesonnen, die es ihm möglich machen, Gegenstände aus Schmiedes ober Gußeifen, aus Blei, aus Rupfer und seinen Legirungen mittelst ber galvanischen Elektricität mit Rupfer oder mit Rickel zu überziehen, und er erwähnt keine besondere Unsordnung bes Apparates, sondern giebt bloß das Mittel an, die fabricirten Gegenstände so zu behandeln, daß sie einen lleberzug von Kupfer oder Rickel bestommen."

§. 164.

In Bezug auf die Berfilberung nehmen die Bastente die Priorität in Anspruch für "eine Silberslöfung") in eisenblausaurem Kali (ober vielmehr Chantalium), oder in einem anderen ähnlichen Salze, oder auch noch in reinem Ammoniak mittelst eines galvanischen Stromes und auf eine Silberlöfung in der Säure, so daß ein neutrales Salz entsteht, auf welches man den Strom wirken läßt, nachdem man den Gegenstand mit einer Silberschicht überzogen hat." Bas die Bergoldung anlangt, so bezeichnet man "eine Goldorydlösung in eisenblausaurem Kali oder Natron oder jedem anderen ähnlichen Salze, die dem galvauischen Strom unterworfen wird, giebt aber immer der Auflösung in eisenblausaurem Kali den Borzug; weiterhin gedenken die Patentträger der galvanischen Auftragung von Gold oder Silber auf Gegenstände, die ganz oder zum Theil aus Metall bestehen."

§. 165.

Dieselben Gewerbtreibenden bereiten auch Eisenoberflächen vor, um den Niederschlag von Rupfer oder einem anderen Metall aufzunehmen, indem fie die:

Duantitat Dryb ber Bofung gugufegen, bamit fie immer gefattigt fei."

felben mit einem Stud Zink in Berbindung feben und bergestalt in eine Saure bringen, daß sie ein voltaisches Paar bilden. "Nach Berlauf einer gez wiffen Zeit lösen sich die Schuppen und die Unreinigskeiten vom Eisen ab und lassen die Oberstäche des selben ganz rein und glänzend," auch geeignet, einen Aupferüberzug, dann einen anderen Ueberzug von Gold oder Silber aufzunchmen.

§. 166.

Es ist auch ein Patent genommen worden für bas Graviren auf Eisen oder Stahl mittelst einer Auflösung von Kochsalz und einer Platte von Eisen oder Stahl; für das Graviren auf Silber mittelst einer Auflösung von schwefelsaurem Natron oder schwefelsaurem Silber und einer Silberplatte; für das Graviren auf Gold mittelst Hydrochlorsäure und einer Goldplatte; für das Graviren auf Kupfer und einer Goldplatte; für das Graviren auf Kupfer durch die Wirfung von schwefelsaurem Kupfer und einer Kupferplatte. Die Patentträger beschränsen ihre Ansprüche nicht allein auf die benannten Mertalle, sondern machen sie auch geltend für die Answendung der galvanischen Elektricität zu dem Graviren der Metalle im Allgemeinen. Ich vermuthe also, daß sie mit Hülfe dieser Berallgemeinerung in ihrem Patent auch das Aepen der Dagnerreotyppplatten begreisen, obsichon dieses letztere Versahren erst mehre Monate nach dem Eintragen ihres Patenstes entdecht worden ist.

§. 167.

Man hat auch die Galvanoplastif zur Darstelz lung kupferner Cylinder für den Zeugdruck ze. benubt. Nachdem man das Modell eines Cylinders gemacht hat, schlägt man Kupfer auf die Oberfläche desselben, die man vorher durch eins der bekannten Mittel leis

tend gemacht hat *); burch biefes Berfahren verbidt man alte Cylinder, Balgen u. f. w., welche fur biefelben 3wede angewendet wurden, und überzieht gewiffe Theile bes Mufters, die man vertilgen will.

§. 168.

Roch andere Unwendungen bes Berfahrens find beschrieben worben: 1) Die Erzengung eines Detalleplinters einer Blatte, einer Matrice, Die gravirt find, um bamit vertieft ober erhaben ju bruden; bas Mufter bilbet ein vollftanbiges Banges, welches hervorgebracht worben ift von einem Theile besfelben Muftere . welches auf eine gang andere Beife geftochen ober ausgeführt worben ift. 2) Das Mit= tel, gestochene ober andere Metallplatten fo mit eins ander ju verbinden, baß fie eine Dber= flache aus einem einzigen Stude bilben. 3) Die Berbindung einer ebenen Oberflache mit einer Metall. platte, fo bag man auf erftere bie Fortfegung bes Muftere graviren ober zu bemfelben Bufage machen fann. 4) Gin Berfahren, um geeignete Dberflachen ju bilben, wie wir ichon gefagt haben, ohne feine Sulfe ju gewöhnlichen Berfahrungearten ber Gravirung ju nehmen **). 5) Gin anderes Berfahren, um gravirte Dberflachen fur ben vertieften ober

*) Dies ift blos eine Mobification in ber Form bes Mobelles (163).

Wan überzieht eine ebene Metallstäche mit Lehgrund, auf meldem man eine Zeichnung aufträgt, und nachbem man ben Ueberzug mit Graphit überpinselt (§. 30), oder durch irsgend ein anderes Mittel leitend gemacht bat, so bringt man ihn wie ein Modell mit der Batterie in Berbindung. Man tann auch auf dieselbe Beise einen lithographischen Stein beshandeln, oder die Zeichnung vertieft auf gewalztes Blei drucken und in dieselbe Kupfer niederschlagen, nochdem man sie mit einem anderen Metalle gesuttert hat.

erhabenen Drud in mehren Farben zu bekommen *).
6) Die elektrische Berfertigung von Matricen zum vertieften ober erhabenen Formen bes Hornes und bes Schilbfrots, welche in Knopffabriken verwendet werden.
7) Die Art Petschafte, Buchbindersileten ober andere Werkzeuge zum Druden durch elektrische Berfahrungsarten herzustellen. Endlich die Berferztigung von Petschaften, um auf Siegellack oder and bere ahnliche Substanzen zu bruden.

§. 169.

Der Zwed einer anderen Erfindung besteht barin, Röhren, Reffel, Pfannen und andere Gefäße aus Rupfer mittelst der Elektricität herzustellen, ins dem man Rupfer auf Modelle von Thon, von Wachs, von Gyps, von Blei oder anderen schmelzbaren Mestallen bei einer niedrigeren Temperatur, als das Rupfer besitet, niederschlägt. Die Erfindung bezieht sich auch noch auf die Verbindung mehrer Stüde, um daraus Gefäße zu bilden, ein Versähren, wodurch man Hähne an Rochgefäße zc. ansegen kann, welche auf dieselbe Weise versertigt worden sind.

§. 170.

Dieses ift noch bei weitem kein vollständiger Auszug der Batente, wie meine Leser sinden werden, wenn sie sich mehre der in diesem Werke beschriebenen Berfahrungsarten erinnern wollen. Aber ich mußben Raum, ber mir noch übrig bleibt, einigen Gezgenständen widmen, beren ich anderwarts noch nicht habe Erwähnung thun können.

^{*)} Man macht, je nach ber Babl ber Farben, zwei ober mehre Conplatten von bemfelben Thous und nimmt auf jeber die Theile weg, welche nicht gebruckt werden follen mittelft ber Farbe, für welche fie gang besonders bistimmt ift.

§. 171.

In Allem, was vorausgegangen ift, habe ich mich blog mit ber Reproduction ber Mungen und Medaillen aus Gops beschäftigt, aber ich habe genug barüber gefagt, um mit ben Berfahrungsarten vertrant au machen und ben Berfonen, benen es gelungen ift, Die fleinen ermabnten Gegenstande ju reproduciren, bie Mittel an bie Sand ju geben, au großeren Arbeiten überzugeben. Die Buften, Die Statuen, Die Bafen fonnen ebenfo leicht ale Die fleis nen Bachemobelle (6. 32) mit Rupfer überzogen werben, fobalb man bie aufgestellten Grundfage auf eine angemeffene Beife in Unwendung bringt; faft alle Begenftande, Die fich mit Graphit übergieben laffen, tonnen ale Mobelle benutt werben und einen Rupferniederichlag aufnehmen. Die Gutta=Bercha, ein neues Gummi, welches noch unterhalb 2120 F. plaftifch wird und burch Erfaltung wieder erhartet, wird häufig ju Mobellen augewendet werben. Es follte mir ohne llebertreibung leicht werben, hundert Kalle anguführen, in welchen fich biefe Runft fur Die gewöhnlichen Bedurfniffe bes Lebens benugen laßt, aber ich will lieber bas Berbienft bavon benen laffen, welche biefe verfchiebenen Benugungearten ausführen. Der Freund bes Gartenbaues wird ju biefen Benugungearten feine Buflucht nehmen, um bie Statuen, beren überlegte Bahl Die Schonheiten eines Blumenparterres erhöht, gegen Die rauhe Witterung ber Jahreszeiten ju fcugen. Diefe Statuen find häufig ber Boblfeilheit halber aus Gpps; man fann fie bemnach mit Dache tranfen (6. 40), mit Graphit übergiehen (6. 32), fie in ein großes, mit Rupfer überzogenes Gefaß legen und mit Gulfe ber Berfahrungearten metallifiren, mit welchen ber Lefer jest vertraut fein muß. Es genugt alebann fie mittelft

Graphit und einer Bürste noch zu bronciren, um dauerhafte Statuen von sehr schönem Aussehen zu haben. Auf gleiche Weise metallisitt man kostbare Statuetten aus Wachs, die gern Risse bekommen und in Stüde zerfallen. Ein schwacher lleberzug von Kupfer verändert in Nichts die Feinheit der Ausssührung. Man kann Büsten und Statuen aus sestem galvanoplastischem Metalle herstellen, indem man sie dunn mit Kupfer überzieht und dieses in Gyps oder Cament taucht, nachdem man die Originalbüsten zersbrochen und beseitigt hat. Man bedient sich sodann des metallischen Modelles gleich eines Zerseyungsetroges.

§. 172. Glettrotinte ober Balvanographie.

Man hat biefen Ramen einer anderen Gattung bes Niederschlages gegeben. Um ihn hervorzubringen. malt man auf weißes Metall mit Aepgrund, indem man die Tinten mit einer großeren ober fleineren Bahl von Schichten bilbet; alebann trägt man Graphit auf, und wenn ber Metallniederschlag erfolgt ift, nimmt man Abzuge wie von einer geftochenen Blatte. Nachdem Brofeffor v. Robell eine abnliche Blatte hergestellt hat, nimmt er einen Abzug davon und unterfucht benfelben. Findet er benfelben ju blaß. fo copirt er die Blatte auf galvanischem Wege und erhalt eine bem Driginale gang treue Copie; er tragt aledann noch Aleggrund auf die Theile auf, welche im Abjuge ju blag maren und erhalt nun auf biefer corrigirten Blatte einen neuen Niederschlag, welcher beffere Ergebniffe liefert.

§. 173.

Mittelft ber Galvanoplastif laffen sich gestochene Rupferplatten leicht vervielfältigen. Die Batterie muß im Berhältniß zu ben Dimensionen ber Platte

stehen, welche man den Modellen substituirt (§. 58). Das Kupfer haftet manchmal so fest an, daß es allen Anstrengungen widersteht, die man in Anwensdung bringt, um es abzulösen. Ein leichtes Berfahren schützt vor dieser Unannehmlichkeit. Bevor man die Platte anwendet, erwärme man sie und reibe die Oberstäche derselben mit Wachs; man ershalte die Temperatur und nehme mit weicher Baumwolle alles Wachs sorgfältig hinweg, so hat man alsdann ein solches Anhasten nicht mehr zu befürchten. Wenn das galvanoplastische Erzeugniß vollendet ist, löst man es ab, um es wie ein Modell zu beznußen, von welchem man viele Abgüsse eben so vollskommen wie das Original machen kann.

5. 174. Die Glyphographie

ift eine andere Unwendung biefer Runft. fdmarge mittelft Schwefelfalium eine gang ebene Rupferplatte und übergiebe fie mit Aeggrund, welchen man bie Beichnung auftragt. Diejenigen Theile, welche auf bem Abzuge nicht jum Borfcheine fommen follen, werben bann aus einer nicht leiten= ben Substang hergestellt. Wenn man die gange Blatte mit Graphit überzogen hat, fo fann man fie benugen, um eine Platte aus eleftrifchem Rupfer gu erzeugen, bie man auf einen Solzblod befeftigt, um fie wie einen Solgschnitt anzuwenden. Gine folche Blatte nennt man nun eine eleftro : glyphogra : phifche Platte. Dan fann auch noch eine geftodene Blatte mit Bops abgießen, Die vertieften Stellen, welche nicht tommen follen, noch tiefer machen, ben Syps mit Del anstreichen, einen Abzug bavon nehs men und biefen zu einem ftereotypischen Abbrud bes nugen; eine folche Blatte nennt man eine ftereo. glophigraphifde.

4. 175. Metallgewebe.

Diese Art bes Gewebes bereiten die Horn. Elstington; es kann für verschiedene Zwecke benutt werden. Auf einer kupfernen Oberstäche besestigt man ganz gleichmäßig einen baumwollenen oder wolslenen Zeug; das Aupfer wird in eine Aupfersolution oder in die Ausschlichung eines anderen Metalles gestaucht und mit dem negativen Pole der Batterie in Berbindung gebracht; eine Platte von Aupser oder einem anderen Metalle, je nach dem besonderen Falle, wird gegenüber aufgehangen und steht mit dem possitiven Pole in Berbindung. Die Zersetung beginnt nun, und das Metall, welches die Metallplatte zu erreichen strebt, dringt in die Zwischenräume des Zeuges und bildet ein vollkommenes Metallblatt.

§. 176. Reinheit ber Schwefelfaure.

Der einzige 3med biefes Werfchens besteht barin, Die Berfahrungsarten ju vereinfachen und Die Unwendung berfelben zu erleichtern; ich murbe beg: halb meine Aufgabe, Die ich mir felbft gefest habe, nicht für hinlanglich gelöf't halten, wenn ich nicht einer wichtigen Thatfache Erwähnung thate, Die mir neulich aufgefallen ift. 3ch will namlich auf Die Roth. wendigfeit aufmertfam machen, reine Schwefelfaure angumenben, bas heißt, eine Schwefelfaure, welche feine Salveterfaure enthalt. Gewöhnlich enthalt bie Schwefelfaure eine fleine Quantitat Calpeterfaure, von welcher bas Bint rafch gerftort wird, obichon man ce mit ber größten Sorgfalt amalgamirt bat; fie greift einige Theile bes Duedfilbers an und wirft fehr heftig auf bas entblößte Bint. Man erflart bie Wirfungelofigfeit bes Umalgams beffer, wenn man fie in Diefer Wirfung ber Gaure, nicht aber in ber Schlechten Beschaffenheit bes Bintes aufsucht.

Duedfilber ichutt biefes Metall, nber alle Borfichtsmaßregeln find gegen bie Wirfung ber Salpeterfaure erfolglos, welche bas Bint rafch zerftort.

§. 177. Reagensmittel um bie Gegenwart ber Salpeters faure gu entbeden.

Man erwärme ein Glasgefäß, welches Schwefelsfäure enthält, der man ein Wenig schwefelsauren Indigo zugesetzt hat. Wenn die blaue Farbe versfewindet, so enthält die Flüssigseit Salpetersäure; wenn sie dagegen fortdauert, so kann man die Schwesfelsaure sür rein halten. Man muß diese Saure nicht allein zur Errezung der Batterie, sondern auch zum Amalgamiren rein anwenden. Nachdem man diese Borsichtsmaßregeln in Anwendung gebracht hat, kann man mit gewöhnlichem Ink ganz gut operiren. Man verjagt die Salpetersäure durch Kochen der Schwefelsäure.

§. 178.

Bas galvanoplastische Münzen und andere Werfe der Kunft anlangt, die in Modellen erzeugt worden sind, welche man von den Originalen erhalten hat, muß ich bemerken, daß es zweierlei Methoden giebt, eine Oberfläche von elektrischem Gold oder Silber zu erhalten: entweder operirt man, wie es im ersten Theile dieses Berkes vorgeschrieben ist, und versilbert oder vergoldet die Oberfläche, oder man verschafft sich ein ganz gutes Modell (§. 28) und schlägt auf daszselbe eine gewisse Duantität Gold oder Silber nieder, die man sodann mit einem Kupferniederschlage fütztert. Die schönsten Münzen sind nach dem letteren Bersahren erzeugt worden.

§. 179. Reproduction ber Buften zc.

Es liegt vielleicht nicht gang außer unferem 3wede, hier bas Berfahren anzugeben, welches man

anzuwenden pflegt, um Driginalbuften ober Statuen aus Wachs zu copiren. Das Original wird auf Die gewöhnliche Weife mit Graphit überzogen (32) und in die Rupferlöfung eines Berfetungstroges (56) ge= bracht; die galvanische Wirfung wird alsbann so lange fortgesett, bis man eine Rupferschicht von mittlerer Dide erlangt hat. Man nimmt Die Bufte aus ber Colution und übergieht fie mit Ghys; als: bann wird bas Bachs herausgeschmolzen, Die innere Seite bes Rupferniederschlages mit einer warmen Lauge von Rali ober Ratron gereinigt. Diefes metallifche Modell wird nun mit einer Auflöfung bes Metalles gefüllt, welches man niederschlagen will, und in Diefelbe hangt man eine Blatte Desfelben Metalles wie bei'm gewöhnlichen Berfahren. Die Theorie Diefer Operation erflart fich von felbst, aber in ber Praxis, befonders bei fleinen Wegenftanden, bietet fich eine Edwierigfeit bar, bie man nur mit gemiffer Sorafalt zu überwinden vermag. Die Birfung hört manchmal ohne bemerkbare Urfache anf und zwar mahrend ganger Tage; obschon Alles in ber iconften Ordnung ju fein icheint, bilbet fich boch fein erfennbarer Niederichlag. Nur baburch, baß man das positive Metall reinigt und die Kraft febr reducirt, fann man diefer Unannehmlichfeit abhelfen. Diefe Wirfung hat ihren Grund in Erscheinungen, bie zu verwickelt find, ale baß fie bier erflart merben fonnten.

§. 180.

Es fehlt hier an Raum, um mich ausführlich über die vielfachen Anwendungen der Galvanoplastif verbreiten zu können. Ich glaube, daß Wenige dies serfichen mit Ausmerksamkeit lesen und dabet über die Anwendung, die man von dieser neuen Runft gemacht hat, nachdenken werden, ohne daß sich

ihrem Beifte eine Menge anberer Anwenbungen bars bieten werben. Die Wiffenschaft, auf welche Mues gegrundet ift, was wir angeführt haben, gehort jener fleinen Wolfe an, bie, anfange in ber Entfernung faum erfennbar, höchstens fo groß als bie Sande eines Menschen ift, fich aber allmälig entwidelt, bis fie Alles in ihren weiten Mantel einhüllt, mas uns von der Ratur ju feben erlaubt ift. Jeber Tag lies fert neue Beweife von ber unermeglichen Ausbehnung, welche bie eleftrifden Operationen einnehmen muffen, obgleich jebe neue Erwerbung ber Biffenschaft nur Dazu bient, uns zu lehren, wie wenig Dinge wir positiv wiffen. Raum haben wir zu unserem großen Erftaunen eine Aufgabe gelöft, fo bieten fich bestans big neue bar, und wir find genothigt, wenn wir bie Ergebniffe unferer gludlichften Forfcungen bingurech: nen, mit bem großen Philosophen ju fagen: "Wir gleichen Rindern, Die in ber Bufte gufällig einen Riefel aufheben, ber foftlicher als die anderen ift."

Erganzenbe

Zufäte des Ueberfeters.

Der Uebersetzer hat aus diesem Anhange alle biejenigen Zusätze weggelassen, welche er bei der ersten Auslage für nothwendig hielt, weil sie der Bersfasser großentheils in das Werk selbst aufgenommen hat. Die Zusätze, welche sich auf die praktische Aussführung der Kunst beziehen, sind geblieben, auch ist er bemüht gewesen, seine Arbeit durch neue intersessante Zusätze zu vervollständigen. Es wäre nicht schwierig gewesen, diesen Anhang durch Zusätze besträchtlich zu erweitern; indessen erfüllt das Buch, so wie es jest ist, vollkommen dasjenige, was der Titel verspricht.

§. 181.

Die in biesem Berke vorkommenden Gewichte und Maße find größtentheils englische und nur ba französische, wo die Entbedungen und Erweiteruns gen in der Galvanoplastif, welche von Franzosen herrühren, erwähnt worden sind. Der Ueberseher hat es beghalb für zwedmäßig gehalten, hier eine fleine vergleichenbe Tabelle ber englischen, französischen und preußischen Maaße zu geben.

Längenmaße.

| engl. | | preug. | |
|------------------------|---------------|-----------------|----------|
| 1 Imperial Yar | d | = 2,9134 | |
| 1 — Fuß | | = 11,6536 | |
| 1 — 30U | | = 0.9711 | |
| 1 500 | | . — 0,0111 | - // |
| • | Sohlmaß. | e | |
| 1 Imperial Gal | lon = 3 Du | art u. 61,95 Ci | ubifaoll |
| • | | ober 337 | Quart |
| 1 — Qua | irt = 63,488 | 5 Cubifgoll | |
| 1 - Pint | = 31,744 | 2 ,, | |
| all I | | | |
| | Gewichte | | men. |
| 1 Imperial Tro | v Pound | | |
| (= | 12 Ounces) | - 25 5234 | Loth |
| 41 | Ounce | - 20,0204 | Loug |
| (= 20 pe | enny weigths) | = 2.12695 | |
| | y Penny weig | | " |
| -100 | | = 25,523136 | Gran |
| 1 | Grain . | = 1,063464 | |
| 1 Pound Avoir | dupois | -,,000101 | 1135 |
| | = 16 Ounces) | = 31.018 | Loth |
| 1 Ounce Avoir | | , | |
| (= | : 16 Drams) | = 1,94 | " |
| 1 Dram Avoird | lupois | = 29,1 | ,, |
| 1 Grain — | | = 1,063464 | Gran |
| All The Annual Control | | | |
| nd the city | | | |
| -101 1230 H1233 | 1 | - | |
| -220 7035 11 1210 | | | |

Langenmaße.

| | B | | | | |
|-----------|---|-----------|--|--|--|
| 4 | mètre = 3,186199 | | | | |
| 1 | mètre = $3,186199$ | Fuß | | | |
| 1 | décimètre $(10 \text{ m.}) = 3,82349$ | zou | | | |
| 1 | centimètre $(\frac{1}{100} \text{ m.}) = 4,58813$ | Linien | | | |
| Sohlmaße. | | | | | |
| 1 | litre (= 1 decimètre | | | | |
| | cube) = 0.8733386 | Quart | | | |
| | décilitre = 0.0873338 | " | | | |
| 1 | centilitre = 0.0087333 | ,, | | | |
| _ | | ** | | | |
| Gewichte. | | | | | |
| 1 | kilogramme | | | | |
| • | (1000 grammes) = 2,138072 | Pfund | | | |
| 4 | | Plane | | | |
| 1 | hectogramme | 0.4 | | | |
| | (100 grammes) / = 6,84183 | Loth | | | |
| 1 | décagramme | | | | |
| | $(10 \text{ grammes}) \cdot = 2,7367$ | Quentchen | | | |
| 1 | gramme $= 0.068418$ | Loth | | | |
| | décigramme | | | | |
| 1 | $\binom{1}{10}$ gramme) . = 1,641959 | Gran | | | |
| 4 | (10 gramme) . — 1,041333 | Gran | | | |
| 1 | centigramme | | | | |
| | (100 gramme) = 0.16419 | " | | | |
| 1 | milligramme | | | | |
| | $(_{1000}^{1} \text{ gramme}) = 0.01642$ | " | | | |
| | CIUOD B. T. T. | ** | | | |

§. 182.

Die Entbedung ber Galvanoplastif, welche gleichszeitig von Dr. Jacobi zu St. Petersburg und Hrn. Spencer in England gemacht wurde, erregte in ber gelehrten Welt eine lebhaste Sensation. Sobald man die Operationsversahren kannte, suchte man sie zu modificiren, zu vervollkommen, um ste

für neue Unwenbungen geeignet ju machen. ben Saupterfindern famen Die Erfinder einzels ner Theile und gaben fich alle Mube, einen Theil bes Ruhmes, welcher Ersteren mit Reibt gebührte, fich anzueignen. In England und in Franfreich nahm man eine große Menge von Batenten, und boch ließ es Riemand fich einfallen, eine fonderlich intereffante Entbedung ju machen, Die alle Unfprüche jum Schweigen gebracht hatte. Schon im 3. 1803 . vergoldete Brugnatelli auf bas Bolltom= menfte mit ber galvanifchen Gaule! Berfuche biefes Gelehrten murben bamale in einem italienischen Journale, in ben Annali di Chimica. befannt gemacht. Mehre find auch mitgetheilt in bem Journal de Chimie et de Physique bes van Mons. In letterem finbet man unter anberen fols genbe Stellen :

"Das leichteste Mittel, um mittelft ber galvas nischen Saule Die aufgelof'ten Metallornbe ju rebueiren, besteht barin, fich fur biefen 3med ihrer Immoniafverbindungen zu bedienen. Wenn man nämlich bie Enden zweier Leitungebrahte aus Blatin in Ammoniafquedfilber taucht, fo fiebt man in wenig Di= nuten ben Draht bes negativen Boles fich mit Qued. filberfügelchen bededen, ober mit einem Rupferuberjuge, wenn man mit Ammoniaffupfer operirt. bediente mich golbener Drabte, um auf biefe Beife Ammoniafplatin ju reduciren, mas ich unlängst er= halten und untersucht hatte. Das auf Diese Beife auf's Gold niebergeschlagene Platin befitt eine Karbe, Die in's Schwarzliche übergeht; wird es aber gwis fchen zwei Studen Papier gerieben, fo erhalt es Stahlglang. 3ch wendete Silberbraht an, um Golb ju reduciren, mas febr bald gelang."

Aber biefe Beweisstelle ift noch nicht ausreichenb, und eine weit positivere findet man Geite 357 bes-

felben Banbes (Vol. V.): "Ich habe neulich außerst vollfommen zwei große Silbermunzen vergolbet, ins bem ich sie mittelst eines stählernen Drahtes mit bem negativen Pole einer voltaischen Saule in Communication brachte und eine nach ber andern in eine gut gesättigte und für diesen Zweck dargestellte Lösfung von Ammoniafgolb eintauchte."

Es liegt also auf ber Hand, daß die erste Ibee ber Galvanoplastik schon im Jahr 1803 vorhanden war, und daß man zu jener Zeit schon dahin gelangt war, auf eine vollkommene Weise zu vergolden.

§. 183.

3d empfehle ben Anfangern, ihre erften Berfuche mit einer Rupferfolution vorzunehmen, ehe fie fich mit ber Unwendung ebler Metalle beschäftigen. Sie werben balb Geschidlichfeit fich erwerben , wenn fie fich bie Dlube geben wollen, einige vorläufige Berfuche mit Rupferdrahten anzustellen. Gie mer= ben fich balb volltommene Rechenschaft von ben Beranberungen ablegen fonnen, welche eintreten, wenn entweber ber Strom ju ftart ober ju fcmach ift, wenn die Leitungebrahte ju bid ober ju bunn find, ober wenn man fie einander ju nahe ober ju ent= einander bringt zc. Endlich werben fernt pon fie in furger Zeit babin gelangen, ben Apparat gu beherrichen, und bann werden fie weit weniger Schwies rigfeiten, bie andern Auflöfungen anzuwenden, finden, bie in ihren Sanden unnut fein murben, wenn fie nicht biefe vorbereitenben Studien gemacht hatten.

5. 184. Grove's Batterie.

herr Balfer hat ben Bau verschiedener constanter Batterien, die man der Daniell'schen substituteren wollte, nur angedeutet, er hat sogar unterlaffen, mehre Berbindungen zu erwähnen, die unter gewissen

Umftanben fehr nühlich fein können. 3ch glaube, bag bie Liebhaber ber Galvanoplaftit mit Bergnügen eine umftanblichere Auskunft, wie ich fie jest mittheis

len will, über bie Apparate lefen werben.

Grove's Batterie besteht aus einer Blatin= platte, welche bas negative Clement bilbet, und aus einer Binfplatte, bie fo gefrummt ober gebogen ift, baß fie bie Blatinplatte einschließt. Die beiben Detalle werben burch eine porofe Trennungswand, wels de concentrirte Salveterfaure enthalt, von einander feparirt. Diefes voltaifche Baar ift eingetaucht in ein glafernes Wefaß mit verbunnter Schwefelfaure ober verbunnter Sybrochlorfaure gefüllt. terie ift febr fraftig, bietet aber Uebelftanbe bar: Das Salpetergas, welches entbunben wirb, fann nicht ohne Gefahr eingeathmet werben, greift auch alle metallifden Rorper an, mit benen es in Berührung fommt. Man muß beghalb auf's Corgfaltigfte vermeiben, von biefer Batterie in einem fcblecht gelufte= ten Bimmer, ober in einem Locale Gebrauch ju mas den, wo fich eiferne ober tupferne Inftrumente befinben. Die Salpeterfaure burchbringt ferner bie porofen Röhren und greift fehr ftart bas Bint an. Man fann biefen Uebelftanben jum Theil badurch abhelfen, baß man ftatt ber Calpeterfaure eine Ralis lofung anwenbet.

§. 185. @mee's Erummerbatterie.

Um bas Binf zu benuten, nachbem es sich in ber Batterie schon zu fehr abgenutt hat, tam Gerr Smee auf ben Gebanken, baraus eine besondere Batterie zu bilben, welche er bie Trummerbattestie (odds and ends battery) nennt. Er giebt auf ben Boben eines Gefäßes alle Zinkftude und bes bedt sie mit Quecksilber, in welches er einen Silbersbraht taucht, ber von einer Glasröhre so umschlossen

ift, bag er an feiner Stelle mit ber verbunnten Schwefelfaure in Berührung fteht, womit bas Befaß angefüllt ift. Diefer Silberbraht lauft oben in eine Drudfchraube aus. Gine platinifirte Silberplatte wird alebann in bie Fluffigfeit getaucht und bem Quedfilber fo nahe, als möglich, gebracht, ohne es jedoch an irgend einer Stelle ju berühren; eine ameite Drudichraube, an berfelben Blatte befeftiat, pollenbet biefen außerft finnreichen Apparat, ben Lieb: haber ber Galvanoplaftit ohne Muhe conftruiren Mit ber Trummerbatterie geht nun weber Bint noch Quedfilber ju Grunde; bas fleinfte Theils chen Metall wird benutt, und ich glaube, baß befonbere bie Fabrifanten biefen Apparat gar nicht entbehren fonnen. Bur Erregung ber galvanischen Wirtung wendet man bloß Baffer an, welches mit bem britten Theile concentrirter Schwefelfaure gescharft worben ift. Es ift fogar beffer, eine noch fcmachere Rluffigfeit anzumenben, bamit nicht bas fcmefelfaure Binf, welches ju rafch im untern Theile ber Rluffigfeit fich bilbet, bas auf bem Boben bes Gefaßes befindliche Metall einhülle und ben Bang ber Batterie bemme.

herr Smee hat bas Silber ober bas Platin feiner Batterie burch Pallabium, verfilbertes Rupfer, Eisen ober Holzkohle erfest, Die er ebenfalls

platinifirt.

Es ist unmöglich, die Bortheile, welche diefe Batterie gewährt, zu verkennen. Weber porose Röhren, noch reine Sauren, noch schadliche Dampfe! Die Batterie kann in Thätigkeit acht dis zehn Tage und länger erhalten werden, wenn man Sorge trägt, die Saure zu erneuern. Es ist fast immer außreichend, das Zink ein einzigesmal zu amalgamiren. Man sest die Batterie in einigen Augenblicken in Stand, und ihre Unterhaltung ist sehr wohlfeil. Man

vergolbet recht gut fleine Begenftanbe mittelt eines fleinen Smee'schen Blattenpaares, bas man in ein

Trinfalas fest.

Die Liebhaber ber Galvanoplastif find mahrfcheinlich neugierig, zu erfahren, welchem Apparate fie ben Borgug geben muffen, und ich erlaube mir befhalb, bas gerechte Urtheil bes Berrn Smee über biefe Apparate hier wortlich anguführen:

"Die treffliche Daniell'iche Batterie," fagt er, "zeichnet fich burch ihre conftante Wirfung aus, bie fraftige Batterie bes herrn Grove burch ihre Intenfitat und bie meinige burch ihre Ginfachbeit und bie geringen Roften, welche fie verurfacht. Reiner biefer Apparate fann als vollfommen betrachtet werben, benn jedem berfelben fehlt irgend eine Gigenschaft ber beiden andern; man muß also hoffen, baß man fich bemuben werbe, fie ju vervollfommnen, bis in einem einzigen Apparate alle Bortheile vereinigt find, welche jeber fur fich befist."

6. 186. Bbeatftone's Batterie.

Berr Bheatstone bedient fich für feine Berfuche einer fehr einfachen Batterie, Die leicht berguftellen ift. Gin fleines porofes Befag aus gebrann= ter irbener Baare ober aus Solg, gefüllt mit einem fluffigen Binfamalgam, wird in die Mitte eines vieredigen Befages aus glacirtem Borcellan gefest, beffen Seitenwande zwei Boll lang und ein und ein halb Boll hoch find. Der Raum zwischen ben beiden Befäßen wird gefüllt mit einer Rupfervitriollofung, in welche man eine auf fich felbst umgebogene Rup= ferplatte fest, welche mit einer fleinen Bunge verfeben ift, die gur Berftellung ber Communication mit einem ber Leitungebrahte bient; ber andere taucht in bas Amalgam. Diese Batterie ift febr conftant und von wohlfeiler Unmenbung.

§. 187. Daniell's Batterie, mobificirt von Becquerel.

herr Becquerel hat die Daniell'fche Batterie auf folgende Beife mobificirt:

CC. Fig. 14, ift ein fupfernes Befag, welches gewöhnlich 0m, 18 bis 0m, 20 Sohe, 0m, 14 Breite hat, und beffen beibe große parallele Banbe 0m,03 von einander abstehen. Z ift eine Binfplatte von gleicher Bobe mit bem tupfernen Befag und etwa 0m ,12 breit. Die Trennungewand D besteht aus Segeltuch und muß fo eingerichtet fein , baß fie bas Bint leicht aufnimmt; wurde biefes Detall ju bicht vom Segeltuch umgeben, fo murbe bie Trennunge= wand bald mit einem reichlichen Nieberschlage pon Rupfer überzogen werben, und bie Batterie murbe alsbann nicht mehr mit berfelben Rraft wirfen. ben Seiten bee Rupfertroges bringt man zwei fleine Tafchen an, welche mit bem innern Raume burch Löcher in Berbindung fteben, welche in die Bande bes Troges gebohrt find. Diese Taschen bienen baau, die Bufatfruftalle bes fcwefelfauren Rupfers aufzunehmen; zwei Dhren ober Bungen A bienen gur Berftellung ber Communication ber Leitungs= brafte mit bem Binf und bem Rupfer. Man labet bie Batterie gang fo, wie bie Daniell'fche, von welcher fie fich ubrigens nur burch bie Form un= terfcbeibet.

Diese Batterie nimmt sehr wenig Raum ein, Jedermann kann sich die Trennungswände selbst herzrichten. Das positive Element schneibet man aus einem Stud Zinkblech, welches überall zu bekommen ist; aber der Hauptvortheil liegt darin, daß die beiden Flächen des Zinks benutt werden, und daß man auf diese Weise eine größere Wirkungssfumme bekommt.

§. 188.

In ben Daniell'schen Batterien, wie man sie gewöhnlich zu construiren pslegt, ist bas Zink zu bunn und viel zu weit vom Rupfer entsernt; ich wende gewöhnlich ein Stud auf sich selbst umgebosgenes Zink an, welches in einem Diaphragma von Segeltuch enthalten ist; ber ringsörmige Raum, welcher die beiden Metalle trennt, beträgt höchstens 1½ Centimeter. Durch diese Anordnung erhöht man die Kraft der Batterie beträchtlich.

§. 189.

Man fann ben Rupfercylinder ber Daniell'ichen Batterie burch einen bleiernen Cylinder erfegen, auf welchem man, wie früher angegeben worben, Rupfer nieberichlägt. herr Sturgeon wendet gufeiferne Befage an ; ihre Wirfung ift fcwach , fo lange fie nicht mit Roft überzogen find. Mit feche folden Elementen habe ich febr fraftige Birfungen erlangt; aber biefe Unordnung gemahrt feine conftanten Refultate, fobalb man nicht fehr haufig bas mit Schwe= felfaure gescharfte Baffer erneuert, welches bie ein= gige Fluffigkeit ift, bon ber man gur Erregung bies fer Batterie ohne Trennungewand Gebrauch macht, und eine öftere Erneuerung biefes Waffere lagt fich febr leicht mittelft eines Trichtere und eines Behaltere bewertstelligen, ber bie erregenbe Fluffigfeit febr langfam ausfließen lagt. Wenn man bie gugeifernen Gefaße burch hohle gufeiferne Cylinder erfest, fo erhöht man die Kraft ber Plattenpaare. Galvanoplastifer fann biefen Apparat nicht anwenn er ihn nicht auf folgende Beife wenden, mobificirt:

Eine porofe Trennungswand, welche Salzwaffer ober gefcharftes Baffer enthalt, nimmt bas Bint auf

und wird in die Mitte des gußeisernen Gefäßes gestellt, in welches man eine gesättigte Lösung von schwefelsaurem Eisen gießt. Mit dieser Modification ift diese Batterie eigentlich nur eine Daniell'sche Batzterie, deren Kupfer durch das Gußeisen ersett ift. Ohne hierauf weiter einen großen Werth zu legen, mache ich nur bemerklich, daß die Batterie von Gußeisen wohlfeiler in der Herstellung und in der Unzterhaltung ift, als die Daniell'sche, und diese Borztheile sind nicht zu verachten.

§. 190.

Herr 3. J. Rodline wendet Eifenblech ober Stabeisen statt bes Bints an. Dr. Schubert in Burzburg ersept dieses Metall burch Gußeisen.

§. 191.

Herr be la Rive hat das Bleioryd der Salpeterfaure in benjenigen Batterien substituirt, die aus Zink und Platin construirt sind. Das Bleioryd, im Zustand eines seinen und trodnen Pulvers, wird in das poröse Diaphragma um das Platin herum gut eingedrückt, und der Genser Professor versichert, daß er auf diese Weise die Krast der Batterien fast um's Doppelte erhöhe, aber diese Stärke in der Wirkung erhält sich nicht, sobald man mehre Plattenpaare zu einer Reihe verbindet. Da ich nicht im Stande gewesen din, dieses neue Versahren zu prüsen, so besschränke ich mich darauf, es meinen Lesern anzuzeisgen und sie zur Prüsung desselben zu veranlassen.

§. 192.

Ich weiß nicht, ob die Lefer ben voltaifchen Condenfator bes herrn de la Rive nach ber Beschreibung, welche Gr. Walter bavon gegeben hat, volltommen verstanden baben; im Zweifel glaube ich

sie einladen zu muffen, die aussührliche Beschreibung bes Apparates in der Bibliothèque universelle de Genève (2 Juin 1843) nachzulesen. Ich bedaure es, hier keine Abbildung dieses sinnreichen Apparats geben zu können, dessen Wirkung in der That aus Berst merkwürdig ist.

§. 193. Bunfen's Batterie.

Herr Bunfen ist ber Ersinder einer Batterie, welcher die Fabricanten gegenwärtig das größte Lob zollen. Sie ist eigentlich weiter nichts, als eine Grove'sche Batterie, in welcher die Kohle dem Platin substituirt ist. Ein gläsernes Gefäß nimmt einen präparirten Kohlencylinder auf, welcher an seinem oberen Theile mit einem Zinkringe versehen ist, an welchen man ein Städchen gelöthet hat, auf welches der Leitungsdraht befestigt wird. In das Innere des Kohlencylinders stellt man ein Diaphragma aus unglasirtem Porcellan, welches seinerseits einen amalgamirten Zinkeylinder ausnimmt, der gleich dem Kohlencylinder mit einem Städchen versehen ist, um das ran den Leitungsdraht zu besestigen.

In das gläserne Gefäß gießt man Salpeters säure und in die Trennungswand angesäuertes Wafsfer. Man hat neuerdings umgekehrte Bunsen'sche Batterien construirt, indem nämlich das Zink das porose Diaphragma umgiebt, welches den Kohlenschlinder enthält. Die andere Anordnung ift dann

wie in ber Batterie bes Berrn Grove.

Diese Batterie ist nicht sehr theuer, entspricht aber auf keine Beise ben Liebhabern ber Galvanosplastif; bas Salpetergas, welches sich beständig entbindet, hat eine sehr nachtheilige Wirkung auf ben Organismus bes menschlichen Korpers und greift zusgleich alle metallischen Gegenstände an, welche sich im Laboratorium befinden. In der Sigung vom been

Mars 1843 hat herr Becquerel ber Parifer Afabemie ber Wiffenschaften einige Beobachtungen über Bunfen's Batterie mitgetheilt, und ich glaube nichts Befferes thun zu fonnen, als eine ober zwei Stellen baraus mitzutheilen, woraus fich die Meinung Diefes geschickten Bersuchanstellers über ben neuen Ap-

parat ergiebt:

"Nach dieser Auseinandersetzung ist eigentlich an Bunfens Batterie nur ein einziger Umstand neu, nämlich die Anwendung eines Kohlencylinders statt einer Platinplatte, welches Ersahmittel mir übrigens ganz trefflich erscheint. Was die Wirfung anlangt, muß dieser Cylinder, bei übrigens gleichen Oberstäschen, ganz von derselben Wirfung sein, weil das Platin, wie die Kohle, das nichtorydirbare Element bildet.

"Es giebt noch einen Bunct, auf welchen ich Diejenigen aufmertfam machen muß, welche fich biefee Apparates bedienen wollen, und biefe find bie Wirfungen ber Endosmofe, welche Statt finden zwis fchen ben beiden Fluffigfeiten bei ber Trennungewand aus porofer irbener Bagre. Wenn nämlich in Rolge biefer Wirfungen bie Fluffigfeiten fich vermifcht baben, fo tritt ein Bunct ein, wo ber Strom aufhort, conftant gu fein. In biefer Batterie ruhrt ber Strom von zwei Urfachen ber: 1) Bon ber Birfung bes burch bie Schwefelfaure gescharften Baffere auf bas Bint, indem biefes Metall bie negative und bas gefauerte Waffer Die positive Elektricität annimmt; 2) von der Reaction der beiden Auflösungen aufeinanber, in Folge welcher bie Salpeterfaure bie positive Gleftricitat annimmt. Durch bas hingufommen biefer beiben Urfachen erhalt bie Batterie eine großere Starfe.

"Rach ben Bemerfungen, Die ich eben mitgetheilt habe, ergiebt fich, bag bie Bunfen'iche Batterie von

ben Batterien mit constanter Strömung, welche ber Afabemie bekannt sind, sich nur baburch unterscheisbet, daß man dem in die Säure eingesenkten Platin einen Kohlencylinder substituirt hat, der weit wohlsfeiler zu stehen kommt, und daß die Trennungswände einander weit mehr genähert sind; aber es ist zweiselhaft, ob man, wegen der Entbindung des Salpetergases, diese Batterie in den Künsten denen vorzieht, welche jest allgemein gedräuchlich sind und die, wenn sie aus zwölf Paaren, nur von großer Obersstäche, statt aus vierzig Paaren zusammengesett sind, die größten physischen und chemischen Wirkungen hersvordringen, ohne daß man die nachtheiligen Wirkungen der Salpetergasbämpfe zu fürchten hat."

Benn ich alle Modificationen angeben wollte, welche diese Batterien, hauptsächlich seit der Entbedung der Galvanoplastif, erfahren haben, so könnte ich noch nicht schließen; es genügt aber, die vorzügslichsten angedeutet zu haben. Indessen bleiben mir noch einige Worte übrig über diesen interessanten Apparat, der ohne Zweifel berufen ist, eine Revolution in den Wissenschaften und hauptsächlich in den

Runften hervorzubringen.

§. 194. Spencer's galvanoplaftifcher Apparat.

Benn man eine Statuette metalliftren will, barf man nicht baran benten, ben Zersenngstrog anzumenden; ber Apparat des Herrn Spencer, der in Paris unter dem Namen patentirter galvanosplastischer Apparat verfauft wird, eignet sich beffer für diese Art der Operation; bennoch gebe ich dem folgenden Apparate Fig. 15 den Borzug, den die Liebhaber der Galvanoplastis sich ohne fremde Hülfe selbst herrichten können. AA rundes Gefäh aus Porcellan, aus Glas oder aus Holz, mit einem Ueberzuge versehen, deffen Zusamensehung ich weiter

unten angeben will. DD Trennungswand aus Sezgeltuch von gleicher Form mit dem Gefäß, aber von kleinerem Durchmeffer. ZZ Ring aus Zink, an welchem ein Draht oder ein Kupferstreisen G gelöthet ist. C kupferne Plattform, welche die Statuette trägt und mit dem Zink mittelst des Leitungsdrahztes F und der Zwinge B communicirt. E Sädschen, welches die Kupfervitriolkrystalle enthält und

in die Rupferlöfung eintaucht.

Wenn man von diesem Apparate Gebrauch maschen will, so bringt man die Trennungswand, welsche eine gesättigte Auflösung von Kupservitriol entshält, in das gläserne Gefäß; man gießt in letteres hinlangliches Salzwasser, so daß die beiden Flüssigsteiten einerlei Höhe bekommen. Man verdindet alszdann den Träger der Statuette mit dem Zinkleitungsbrahte mittelst der Zwinge und bringt Alles in den Apparat, so daß das Zink in das Salzwasser und die Statuette in die Kupservitrioliösung eintaucht; endlich bringt man im obern Theile dieser Flüssigseit das Sächen E an, indem man es an den Rand des äußern Gefäßes hängt.

Imischen der Trennungswand D und dem Gefäße A muß ein freissörmiger Zwischenraum von Om ,02 vorhanden sein. Das Zink, welches in diesen Zwischenraum gebracht wird, darf die Trennungswand nicht berühren, sondern muß im ganzen Umfange derselben an allen Puncten gleich weit abstehen. Die Trennungswand steht im Berhältnisse zu den Dimensionen der Statuette. Die Oberstäche des Zinks muß wenigstens derzenigen des Gegenstandes, den man mit Kupser überziehen will, gleich sein. Wenn endlich der Apparat hergerichtet ist, muß sich die Statuette genau im Mittelpuncte des Zinkringes besinden und darf von Wänden der Trennungs-

wand nicht zu weit entfernt fein.

§. 195.

Die Liebhaber ber Galvanoplaftif find baufig in Berlegenheit, wie fie bie Statuetten auf ben Leitungebraht bringen follen. 3ch wende folgenbes Mittel an, was mir vor allen anbern ben Boraug gu verbienen fcheint: 3ch lothe einen Rupferbraht C, Rig. 16, an eine Scheibe A, welche nach ber Form bes Fuggestelles ber Statuette jugeschnitten ift; bas Ende biefes Drabtes ift gefrummt, wie aus ber Fig. 16 erfichtlich wird. 3ch widle fest auf Diefen Leitungebraht einen andern Metallbraht B, ber in eine Spipe endet, und nachdem ich alle Theile bes Rupfers, Die in Berührung fteben follen, entweder untereinander, ober mit ber Statuette gut gereinigt babe, fo fete ich lettere, nachbem ich fie erft vorbes reitet habe, auf Die Scheibe und laffe ben Drabt B so weit hinabtreten, bis die Spige fich schwach im Oppfe befestigt hat. Wenn die Statuette au fcmet als daß fie ein einziger Leitungebraht tragen fonnte, fo bediene ich mich bes Steigbugels A, Fi= gur 17, ben ich mit einem quergelegten Glasftab= den unterftuge, welches vom Rande bes Gefages getragen wirb.

Wenn die Spipe B, Fig. 16, vorsichtig im Gpps befestigt worden ift, so ist die Berührung ausreischend, daß der Niederschlag gehörig erfolgt; aber es wird immer wohlgethan sein, den Bereinigungepunct mit einem Pinsel zu berühren, den man in eine Aufslöfung von salvetersaurem Silber getaucht hat.

Wenn Alles mit Sorgfalt angeordnet ift, so schlägt sich das Rupfer so rasch auf die Statuette nieder, daß man gewissermaßen nicht Zeit hat, die Fortschritte der Operation zu verfolgen. Man muß die Leitungsdrähte und alle metallischen Theile genau mit Ladsirniß überziehen, denn das Kupfer würde

fich an biese lieber niederschlagen, als auf bie Stastuette, besonders wenn man zum Metallistren Grasphit angewendet hat.

§. 196. Wynn's Apparat.

3ch fann hier bas Capitel über bie Batterien nicht fchließen, ohne bie neue Anordnung gu befchreis

ben, die wir herrn Whnn verdanfen ").

"A. Rig. 18, ein Godel von ungefahr 12 Roll in's Gevierte, an welchem ber Stander B folid befestigt ift; CC irbenes Befaß; DD bolgerner Cys linder, welcher von brei Fugen getragen wird, von benen nur zwei fichtbar find und Die ungefahr 1 Boll Range haben; ber Boben Diefes Cylinders von & Boll Dide, besteht aus Onps; E Binbefdraube, Ranbe bes Cylinders befestigt und für ben 3med angebracht, Die Leitungebrahte ber Batterie in Berührung zu erhalten; F Bintplatte; G Gegenstand, auf welchen man Rupfer nieberfchlagen will; HH Untertaffe, in ber Ditte mit einem Loche verfeben, von ungefähr ? Boll Durchmeffer. Diefe Untertaffe muß bequem in ben Cylinder paffen; fie mirb über ber Binfplatte von brei fleinen Bflodden getragen, bie im Cylinder befestigt find; I Blafche, welche vom Ringe K getragen wird; ihr Sale ruht auf ber Deffnung ber Untertaffe; L glaferner Beber, welcher in ben Cylinder DD eindringt, und zwar burch eine Deffnung, bie im Rande ber Untertaffe angebracht ift; M Wefag, welches bie fluffigfeit aufnehmen foll, bie aus bem Beber fließt. Die punctirten Linien a,a bezeichnen bie Lage von einem Stud Tull ober Mouffelin von 3 ober 4 Boll Breite und gut bea festigt an einem feiner Ranber in einem Falz, wels der am Umfange von D angebracht ift; ber andere

^{*)} Siehe Mechanic's Mag. Jan. 1843. Schauplat, 123. Bb. 2. Aufl. 10

Rand, welcher auf bas äußere Gefäß CC übergesschlagen ift, kann mit einem Metallbraht ober mit Kischbein versehen werden. Dieser Mouffelin bildet also eine ununterbrochene Tasche ober eine Rinne um oen Chlinder DD herum.

"Um fich biefes Apparates zu bedienen, bringt man ben Gegenstand, welcher reproducirt werben foll, und bie Binfplatte an ihren Drt, alebann füllt man bas Gefaß CC mit einer gefattigten Rupfervitriol. lofung bis jur Sobe ber punctirten Linie; alebann giebt man einige Arpftalle besfelben Salzes in ben Mouffelinfad, um bie Fluffigfeit bei bemfelben Grabe ber Sattigung zu erhalten. Man füllt alebann ben Cylinder DD bis jum Spiegel der Rupfervitriollofung mit einer Difchung von 1 Theil Schwefelfaute und 30 Theilen Baffer; man fpeife ben Beber mit berfelben Fluffigfeit und bringe ihn an feine Stelle. Run fann man bie Untertaffe und bie Flafche, melde mit einer abulichen Auflofung von Schwefelfaure, wie die vorhergehende, gefüllt ift, über bas Bint bringen. Das Bafferftoffgas, welches burch bie Birfung bes Binks erzeugt wird, wird fich unter ber Untertaffe ansammeln und in die Rlasche I bringen. aus welcher es bas angefauerte Baffer vertreibt, bas nun die ericopfte, im Cylinder enthaltene, Gluffigfeit erfett. Die Klasche I wird fich bald mit Bafferstoffgas füllen.

"Aus obiger Beschreibung ergiebt sich, bag bas Hauptverdienst bie Anwendung eines Behälters ift, welcher dem Bink frische Flüssigkeit liefert, in dem Maße, als die andere erschöpft wird, so daß man die ursprüngliche Kraft der Schwefelsaurelösung beskändig erhält, während man zugleich das Wasserstoffsgas auffammelt, welches bei den andern Apparaten verloren geht, und besonders jest seit der Entdeckung

ber neuen Löthungsart ohne. Loth: einen befonbern Werth erhalt."

Diefe eigenthumliche Anordnung bes Apparates tann übrigens für gewisse wissenschaftliche Forschuns

gen fehr nüplich werden.

Gleich von vornherein wird man gefunden has ben, daß dieser Apparat nur die von hrn. Spenseer angegebene galvanoplastische Batterie ist, mit welcher hr. Wynn, in Erinnerung an die ursprüngsliche Daniell'sche Batterie, sehr sinnreich einen Beshälter mit gefäuertem Wasser in Verbindung gesetzt hat, der jugleich für das Gas die Rolle des Recis

pienten fpielt.

Hr. Whnn giebt ben Rath, zuerst ben Gegenstand und das Zink einzuseten, dann die Kupfersvitriollösung und endlich das angesäuerte Wasser einzugießen. Dieser Gang ist fehlerhaft, benn der Gezgenstand ist dann in die Kupfervitriollösung eingestaucht, ehe eine Entwickelung von Elektricität Statt sindet; und es ist bekannt, daß man auf diese Weise nicht versahren darf. Besser ist es, wenn man nach Einsebung des Modells und des Jinks das angessäuerte Wasser und zulest die Kupservitriollösung eingießt.

§. 197. Sorel's Apparat.

Br. Sorel brachte eine Batterie ohne Trennungswand in Anwendung, die mit einer einzigen Fluffigfeit erregt wird. Sie wird den Liebhabern der Galvanoplastif durch ihre Einsachheit gefallen. Diese Batterie besteht aus einem chlindrischen fupfernen Gefäß, in welches man einen amalgamirten Jinfchfinder bringt, welcher von einem Stud Holz oder Glas getragen wird, welches ihn vom Kupfer isolirt. Man ladet den Apparat mit angesäuertem Wasser.

1. 198. Bereinfacter Daniell'icher Apparat.

Wenn man fleine Gegenstände, wie, z. B., Mungen, Abguffe von Cameen u. f. w., reproduciren will, fo fann man ben Daniell'schen Apparat auf

folgenbe Beife vereinfachen:

Man fest die Trennungswand P, Fig. 19, in ein gläfernes ober irbenes Gefäß, welches die Kupsfervitriollösung S enthält; man befestigt den Leistungsbraht an die Münze m und stellt die Berbinsbung mit dem Zink Z her; man schließt endlich die Rette, indem man die Münze in das schwefelsaure Kupfer taucht. Diese Modification macht den Gesbrauch des kupfernen Gefäßes überstüffig. Wenn man mehre Modelle vorbereitet hat, so kann man sie ans einmal, d. h., gleichzeitig reproduciren, indem man alle Leitungsbrähte mit dem Zink in Verbinsbung seht.

6. 199.

Hr. Charles Chevalier hat in feinen Nouvelles instructions sur l'usage du daguerréotypo *) die Beschreibung eines sehr einsachen Apparates gegeben, welcher von Herrn Tito Putiti in Florenz angewendet wird. Die Liebhaber der Galvanoplastif können ihn ohne fremde Hulse herrichten, und ich bezweiste nicht, daß sie davon in sehr vielen Fällen Gebrauch machen werden. Mit diesem Apparat ist es Herrn Charles Chevalier zuerst gelungen, ein Lichtbild in Kupfer zu reproduciren. Dieser interessante Bersuch wurde gemeinschaftlich mit den Herren Richoux und Crammer anges stellt **).

**) Siehe bas Journal l'Artiste, vom 7. Febr. 1841.

^{*)} Bu haben bei'm Berfaffer, Palais Royal, galerie de Valois, 158. Derr Charles Chevalier übernimmt bie Conftruction offer galvanoplaftifchen Apparate.

5. 200. Mafon's Apparat.

Wenn es nicht barauf ankommt, rasch zu opertren, so ist der von Hrn. Mason erfundene und Sig. 20 dargestellte Apparat von allen der wohls seilste. Wan wendet ein Gefäß an, welches die Aupservitriollösung, die Trennungswand und das Zint enthält. Der Zersehungstrog ist ganz breit gesdrückt und nimmt die Münze auf, welche mit dem Zint Z in Verdindung steht. Eine zweite Münze, in die Kupfervitriollösung der Batterie eingetaucht, steht durch ihren Leitungsbraht mit einer Kupfersplatte C in Verdindung, welche der Münze im Zerssehungstroge gegenüber angebracht ist. Man erhält auf diese Weise zwei Pfund Kupfer mit einem Pfunde Zint, sedoch muß die Trennungswand sehr dunn sein.

§. 201.

Wenn man gleichzeitig eine große Zahl Munzen fertigen will, so wendet man einen breitgedrückten Zersehungstrog an, in dessen Mitte ein Aupferblech befestigt ist, welches mit der negativen Platte der Batterie in Berbindung steht. Auf jede Seite dieses Bleches bringt man nun so viele Modelle, als man reproduciren will, indem man alle Leitungsdrähte mit dem Zink in Berbindung sest.

§. 202. Frafer's Apparat.

Herr W. Frafer hat ein sehr sinnreiches Bersfahren erfunden, um mit Siegellack erhaltene Absbrude zu reproduciren. Der Apparat des Herrn Frafer besteht aus einem cylindrischen Gefäße von Glas oder Porcellan, einer Trennungswand von porössem Holz und einem Zinkeplinder, welcher innerhalb dieser Trennungswand sist. Das gläserne Gefäß

enthalt Rupfervitriollofung, und in bie Trennunge= mand gießt man Salawaffer. Gin metallener, aus Binf angelotheter und gefrummter Stab tragt einen fupfernen Ring, welcher bas Bint umgiebt, ohne bie Rupferlöfung ju berühren. Dan fcneibet aus einem bunnen Rupferbleche Scheiben, welche mit einem Dhre verfeben find, ober mit andern Worten, fleine Spatel', beren Scheibe ein Wenig größer, als ber au reproducirende Abbrud fein muß. Auf Diefer porber erwarmten Scheibe bringt man feines Siegellad jum Schmelgen und bebecht es mit Blattgolb. Man muß alebann ben Abbrud ober bie Gravirung auf bas Golbblatt legen und biefelbe farf aufbruden. Sollte bus Siegellad nicht fattfam erweicht fein, fo braucht man bloß bie Rupferscheibe über ber Rlamme einer Beingeiftlampe bin und ber ju bewegen, ebe man ben Abbrud macht. Das Goldblatt muß binlanglich groß fein, um über bas Giegellad übergu= greifen und fich fo auf bas Rupfer legen ju tonnen, baß bas galvanische Fluidum ungehindert vom Gpa= tel auf bie Oberflache bes Abbrudes übergeht. Man übergieht alle Theile bes Rupfers, Die in bie Rupfervitriollöfung eintauchen follen, genau mit Ladfirnig und biegt bas Ende bes Spatels bafenformig um. Diefes Enbe, gleich bem tupfernen Ringe, beffen ich oben Ermabnung gethan werben gut mit Glaspapier gereinigt. Um ben Apparat in Thatigfeit ju fegen, braucht man bloß bie Spatel an ben Ring ju hangen; bie Stromung ftellt fich fogleich ein, und bie Mobelle werben bald mit Rupfer überzogen. Dan tann auf viefe Beife ein Dutent Abbrude ober Dobelle einbans gen, Die nach brei ober vier Sagen mit einer fo biden Rupferschicht überzogen sein werben, baß man fie ale Betichaft gebrauchen fann. Gewöhnlich giebt

man biefen galvanoplastischen Erzeugniffen hölzerne Befte, wie gewöhnlichen Betschaften.

§. 203.

Fr. Woolrich hat in bem Mechanic's Magazine im Monate Februar und Marz bes Jahres 1843 einen elektromagnetischen Apparat beschrieben, mit welchem man die Metalle vergoldet und versilbert; er hat auch in demselben Journale die Zussammensehung der Flüssigsfeiten angegeben, deren er sich babei bedient Fr. Walter hat in §, 130 und §. 144 diese Versahrungsarten beschrieben.

§. 201.

fr. Charles Chevalier hat die Anordnung ber Leitungsbrahte ber Daniell'ichen Batterie auf eine sehr sinnreiche Weise modificirt. Zwei bewegliche Stadden, mit Bindeschrauben versehen, und felbst von solchen Schrauben festgehalten, gestatten, die Leistungsbrahte an jedem Puncte anzubringen, ohne daß dieselben dabei die geringste Drehung erleiben.

§. 205. Bheatftone's Rheoftat.

Ich habe mich wirklich gewundert, in dem Werke bes hrn. Walker die Beschreibung des Rheostats bes hrn. Wheatstone nicht zu sinden. Ich hatte gewünsicht, daß es mir möglich gewesen ware, dens selben abzeichnen zu lassen und genau zu beschreiben; aber ich muß mich darauf beschränken, bloß einen Begriff von seiner Anordnung und von seinen Wirstungen zu geben. Die Leser, welche, bevor sie dens selben construiren lassen, ihn gern vollständig kennen möchten, mögen die treffliche Abhandlung des Herrn Wheatstone lesen, welche Herr Motgno in seis

ner intereffanten Arbeit über bie eleftrifche Telegra=

phie befannt gemacht hat ").

einem Cylinder aus trodnem Solze bon etwa 30 Gentimeter Lange und 5 Centimeter Durch= meffer ift eine ichnedenformige Soblfehle angebracht, in welche man einen Rupferbraht legt, beffen Dide, je nach bem 3mede, für welchen man ben Apparat befrimmt, verschieden ift. Gine Rurbel geftattet, ben Cylinder um feine Achse ju breben, und ein metallis fcher Schieber, welcher an einem, bem Cplinber parallelen Rupferstab gleitet, brudt beständig auf ben Draht und rudt vor ober jurud, jenachbem er von ber Schnede vorgezogen wirb. 3mei Drudichrauben ermöglichen es, Die Leitungebrahte ber Batterie in Berbindung ju bringen und gwar ben einen mit einem Enbe bes um ben Cylinder gewidelten Draftes und ben andern mit bem Schieber. Sobalb ber Culinder in einer ober ber andern Richtung in Bemes gung gefett wird, rudt ber Schieber vor ober qu= rud, und folglich verfürzt er in bem erftern Falle ben Draht um fo viele Touren, als er hinter fich laßt, mahrend er im zweiten Kalle ihn verlangert; man fann alfo einen mehr ober weniger großen Biberftand willfürlich in bie Rette bringen.

In berselben bereits erwähnten Abhandlung fins bet man bie Abbildung und die Beschreibung eines andern Rheostaten mit dunnem Drahte, beffen Wirs

fung weit empfindlicher ift.

3ch mache ben Beschluß mit bem Urtheile, wels ches Gerr Bheatstone felbst über seinen Apparat, auf Eleftro-Metallurgie angewendet, ausspricht.

"Der Ruben, fich bei ben Operationen ber Gals vanoplaftit bes Rheoftates zu bedienen, liegt auf ber

^{*)} Siehe bie Revuo scientifique bes Dr. Queenes

Hand. Wenn man die Stellung besselben von Zeit zu Zeit so verändert, daß er die Nadel eines Gals vanometers auf berselben Stelle erhält, so kann man auch beliedig lange Zeit einen galvanischen Strom bei irgend einem Grade der Stärke ohne merkliche Zunahme oder Abnahme erhalten; und da die Besschaffenheit des Niederschlages, sobald die Lösung, aus welcher er entsteht, sich gleich bleibt, nur mit der Kraft der Strömung und der Größe der Oberssläche, auf welcher das Metall reducirt wird, sich verändert, so kann man, wenn man eine gute Wirstung erlangt hat, ohne Schwierigkeit und mit Zusverlässigkeit, dieselben Umstände wieder herstellen und alle Zufälligkeiten völlig beseitigen.

"Dieser Bortheil ist also, ich wieberhole es, ganz einleuchtend bei den Operationen der Galvanosplastit, der elektrischen Bergoldung und bei der Er-

zeugung ber Robilischen Farben ze."

§. 206. Erennungemanbe.

Die Nothwendigkeit, Trennungswände anzuwens ben, ist einer der hauptsächlichsten Uebelstände bei den Batterien von constanter Wirkung. Die Trennungswände verändern sich in der That fast alle in kurzer Zeit, und manchmal kann man nicht einmal in dem Augenblicke, wo man einen Bersuch anzustellen hat, sich neue verschaffen. Ich will noch hinzusügen, daß sie, welche auch ihre Beschaffenheit sei, nicht immer zuverlässig die Functionen erfüllen, die man ihnen übergiebt.

Her Balter theilt das Berfahren mit, welsches man in Anwendung zu bringen hat, um Trensnungswände aus Ghps zu fertigen, die ziemlich gute Dienste leisten, aber ben Fehler haben, aufzuweischen und leicht zu zerbrechen. Diejenigen aus irdes

ner Baare find ohne Wiberfpruch beffer, und ich empfehle gang befonders beren Amvendung.

§. 207.

Die Trennungewande aus unglafirtem Borgels lan ober Pfeifenthon icheinen mir nicht fo wirtfam gu fein; fie geben eine fraftige Birfung, aber bie Bermifchung ber Auflofungen erfolgt ju fchnell. Inbeffen tann man fie bei ben meiften galvanoplaftis fchen Berfuchen anwenden. 3ch will bie Liebhaber ber Galvanoplaftif nicht veranlaffen, fich bee biden braunen englischen Badpapiere gu bebienen, benn es ift ein feltener Fall, bag man es mehrmale anwenben fann, obichon auch bas Wegentheil behauptet worden ift. 3ch giebe bie thierifde Blase por, Die indeffen auch nicht viel werth ift. Br. Becquerel hat ben Borfchlag gemacht, Trennungewande aus gegerbtem Leber von 3 bis 4 Millimeter und gro-Berer Dide anguwenben, nur burfe bas Leber nicht mit Kett bereitet fein. Man focht biefe Trennungs= manbe in Salzwaffer und lagt fie nicht troden wers ben, bevor man fie anwenbet.

§. 208.

Das Segeltuch von sehr engen Maschen ") giebt sehr gute Trennungswände. Jedermann versteht solsche Trennungswände zu fertigen; und wenn man sie eine Stunde lang einweicht, bevor man sie anwenset, so halten sie alsbann die Flüssigfeit recht gut zurud. Ich wende sohr häufig solche Trennungswände an und glaube, daß die Liebhaber der Galvanoplastif sie ebenfalls in Anwendung nehmen wersden, sohald sie einen Versuch damit gemacht haben.

^{*)} Eigentlich ift bier nicht mirkliches Segeltuch gemeint, fenbern ein hanfgewebe,, beffen man fich auch zu ben fogenannten Feuereimern bedient.

§. 209.

3ch muß hier nochmals Hrn. Becquerel citiren, auf welchen man immer zurücksommt, wenn es sich um die im Drucke mitgetheilten Fortschritte der eleftrischen Wissenschaft handelt. Dieser Natursorscher hat Trennungswände aus verschiedenen Substanzen hergestellt, die den Borzug vor allen benen verdienen, welche ich bis jest erwähnt habe.

"Man nimmt," fagt ber Berfaffer, "einen Sac aus Segeltuch, ben man zur Halfte ober zu zwei Dritttheilen mit einem halb flüssigen Thonteige füllt; man bringt einen Cylinder von bunnen Wandungen aus unglasirtem Porcellan bergestalt hinein, daß er sich in der Mitte des Sackes besindet, und daß der Thon bis zum Niveau der Trennungswand emportritt, deren Durchmesser hinlänglich groß sein muß, damit die Dicke des Thones überall 1 bis 2 Centimeter betragen könne. Mittelst dieser Anordnung hat man alle Bortheile einer cylindrischen Trennungswand aus Thon, nur daß die Wirkung gleichförmig ist und man die Endosmose nicht zu befürchten hat, wenigstens nicht auf eine so merkliche Weise, daß sie den Ergebnissen nochtheilig werden könnte."

Ich will nicht von ben bolgernen Trennungs= wanden fprechen, die in dem Werke bes Grn. Bal= fer erwähnt werben.

Kurzum, die Trennungwände, welche am wohlsfeilsten zu stehen kommen und welche die Liebhaber ber Galvanoplastif sich selbst herstellen können und welche am leichtesten gereinigt werden können, sind biejenigen aus Segeltuch, sodann kommen die aus Gyps, beren Verfertigung eine Form oder ein Mosdell erheischt; endlich die Trennungswände aus poröffer irbener Waare, denen ich den Vorzug, gebe; nur

ift es nicht immer leicht. sich lettere zu verschaffen, auch ist ihr Preis im Vergleiche zu bemjenigen ber andern ziemlich hoch.

§. 210.

Man muß die Trennungswände aus Gyps ober poröser irdener Waare immer in ein Gefäß voll Wasser tauchen und sie darin erhalten, die alles schwefelsaure Rupfer, womit sie geschwängert sind, völlig aufgelös't ist. Wenn man diese Borsichtsmaßzegel vernachlässigen wollte, so könnten sich Rupferzitriolfrystalle bilden, welche die Wandungen der Trennungswände schwächen würden.

§. 211.

In bem Augenblide, wo biefe Bemerkungen bem Drude übergeben werben follen, empfange ich noch folgenbe Rotiz aus bem Mochanic's Magazine vom 24. Juni 1843 und E. W. unterzeichnet von Freun-

bes Sand mitgetheilt:

"Man hat für die Trennungswände eine große Menge von Substanzen in Borschlag gebracht und wendet gewöhnlich für diesen Zwed thierische Membranen, Papier, Gyps, Holz und poröse irdene Waare an, die sämmtlich an einem Fehler laboriren, wodurch die Operation gestört wird. Ich habe die Entdeffung gemacht, daß eine metallische Trennungswand vor allen andern bei weitem den Borzug hat. Sie verhindert die Bermischung der Flüssigseit und läßt das galvanische Fluidum ohne Hinderniß eirculiren, Bedingungen, die man mit den andern Trennungs- wänden unmöglich erfüllen kann.

"Benn die Fluffigkeiten das Rupfer nicht ans greifen, fo wende ich es vorzugeweise für diefen 3med an, wird aber Salpeterfaure als Erregungs

mittel gebraucht, wie, z. B., bei Grove's Batterie, so wende ich ein Rupfer an, welches auf der mit der Flüssigseit in Berührung stehenden Seite vergole bet oder verplatinirt ist, oder ich construire anch wohl meine Trennungswand aus Gußeisen, auf welsches die Salpetersaure nur eine schwache Wirkung ausübt.

"Die einzige Borsichtsmaßregel, die man bei Anwendung einer metallischen Trennungswand ans zuwenden hat, besteht darin, zu verhindern, daß sie weder mit dem Zink, noch dem Aupfer in Berührung kommt. weil alsdann eine örtliche Wirkung sich eins stellen wurde, welche der allgemeinen Wirkung schas den mußte."

5. 212. Rupfer : und Gilberpulver.

Es ist manchmal nothwendig, Kupfer oder Silsber in Pulver darzustellen. In der neueren Zeit hat man Silberpulver angewendet, um Modelle aus Bachs, Gyps u. s. w. leitend zu machen. Es gesnügt für diesen Zweck, das Kupfer aus einer foschenden Lösung von Kupfervitriol mit destillrtem Zink niederzuschlagen, das Kupfer vom Zink durch die Wirkung verdünnter Schweselsaure zu scheiden, und endlich das Metall bei gelinder Warme zu trocknen.

Das Siiber schlägt man nieber, inbem man frisch bereitetes Chlorsilber mit burch Schwefelfaure angefauertem Waffer und Bint in's Rochen versett.

§. 213. Den Gops gu barten.

Man könnte auch die Eigenschaft benuten, welsche herr Ruhlmann im kiefelfauren Rali entbedt hat, namlich ben Gyps zu barten, um Medaillons und Statuen weniger burchgangig und weniger zers brechlich zu machen. Man mußte ben Gyps mit

einer schwachen Auflösung von tiefelfaurem Ralt ans machen, ober auch ben mobellirten Gegenstand in eine folche Auffösung einlegen und ihn bann trochnen laffen, bevor man ihn mit falpeterfaurem Silber mes tallisirt. Ich bedaure, daß ich meine in diesem Bestreff unternommenen Bersuche nicht habe vollenden können, aber die erlangten Resultate lassen mich eisnen vollständigen Ersolg hossen.

. 6. 214.

Herr Meillet hat in ber Revue scientifique vom Monate September 1842 bas Berfahren des Herrn Spencer mitgetheilt; aber in finde in dem Artifel des Herrn Meillet einige Notizen, die ich für nüglich erachte und den Liebhabern der Galva-noplastif mittheilen zu muffen glaubo.

"Wenn man bas falpetersaure Silber auf fetten Substanzen anwenden will, so fest man diesem Salze arabisches Gummi zu.

"Man fann ftatt bes mit Phosphor versetten Altoholo Wafferstoffgas anwenden, welches man auf ben Gegenstand unter einer Glasglode gelangen last.

"Diefelbe Wirfung kann hervorgebracht werben, wenn man ben mit falpetersaurem Silber befeuchteten Gegenstand in eine verdunnte Auflösung von Schwefelkali taucht.

"Die Auflösungen und die Niederschläge können in's Unendliche abgeandert werden; so fann man Bleisalze, Quedfilbersalze, jenachdem sie sich vortheilshafter zu machen scheinen, anwenden.

"Die Wirfung ber Sonnenstrahlen ober ber Barme ift ausreichend, um bas Silber auf ben Studen zu reduciren, welche biefe Wirfung vertragen können. Herr Meilet giebt ben Rath, jede

Fluffigfeitsschicht, welche man auf die Mobelle aufsträgt, gut trodnen gu laffen."

§. 215. Das ber Bergotbung und Berfilberung vorangebenbe Abbrennen.

Der wichtigste Theil ber Bergolbung ober ber Bersilberung ist ohne Zweisel bas Abbrennen. Man muß sehr viel Vorsicht anwenden, um die Stücke, welche man vergolden ober versilbern will, vollsommen zu reinigen; das Metall muß von allen fremden Körpern befreit werden, welche sich während der versichiedenen Operationen, die zu feiner Gestaltung anzewendet werden, auf seine Oberstächt seten. Obzgleich Herr Balker einige der Versahrungsarten beschrieben hat, durch welche man obiges Erzebnisterhält, so glaube ich doch, daß man nicht ohne Inzteresse die solgenden Details lesen werde:

Wenn die zu vergolbenden Stude neu find, noch nicht benutt worden sind, z. B., wenn man tupferne Bisouterien behandeln will, so ift es auszreichend, sie in der Flüssigkeit, deren Jusammensehung ich weiter unten angeben werde, bloß abzubrennen; sind aber diese Gegenstände schon seit einiger Zeit ausgearbeitet worden, und hat man sie hauptsichtelch häusig in den Händen gehabt, oder auf den Wertztischen herumgeschoben, so macht sich eine doppelte Operation nothwendig, zuerst ein Beizen und sodann das Abbrennen.

Es giebt zweierlei Berfahrungsarten bes Beisens: 1) Man reinigt ben Gegenstand gut, entwesber mit Tripel und schwarzer Seife, ober mit einem schwach mittelft Hybrochlorsaure geschärftem Wasser und Bimöstein ober gebrannten Knochen in ungreifsbares Pulver verwandelt und focht ihn bann in Wasser, welches eine kleine Duantität Schwefelsaure

enthalt. Dieses Beizen ist hauptsächlich anwendbar auf mit Zinn gelöthete Gegenstände, weil die Löthestellen der Wirkung der heftigen Hier nicht widersstehen würden, welche das zweite Berfahren in Ansspruch nimmt. 2) Man reinigt das Stüd gut und bringt es über ein helles Feuer. Nachdem es braunsroth geworden ift, nimmt man es heraus und läßt es falt werden. Es nimmt nach und nach eine eisens graue Farbe an; man wirft es dann in verdünnte Schwefelsäure und läßt es so lange darin, die es eine rothe Farbe annimmt. Die Operation geht weit rascher von Statten, wenn man die Flüssigkeit in's Rochen bringt.

Bum Abbrennen bereitet man folgende Blufe

figfeit :

Salpeterfaure . . . 2 Theile Schwefelsaure . . . 1 = Ketter Ruß von jedem . 1 =

Nachdem man die Stude, welche abgebrannt werben follen, zuvor gebeizt hat, befestigt man sie an einem Metallbrahte und bewegt sie einige Sezunden in obiger Flüssigkeit, aus welcher sie glanzend und frei von Allem hervorgehen, was auf ihrer Obersstäche haften könnte. Man muß sie schnell in reichzlichem Wasser waschen und unverzüglich der galvanisschen Wirkung, entweder in einem Vergoldungs, oder in einem Versilberungsbade, unterwerfen.

Es ist indessen begreislich, daß man nicht wohl thun wurde, kostdare Münzen, oder selbst galvanisse Erzeugnisse auf diese Weise zu behandeln; denn wie rasch und gewandt der Bersuchansteller auch sein möge, so läuft er doch immer Gefahr, die Feinheit und besonders die schöne Politur seines Gegenstandes zu zerkoren. Wenn eine Münze aus dem Aps

parate kommt, so ist es ausreichend, sie mit einer weichen Bürste und einer Mischung von Tripel und Seife zu reinigen, und nachdem man sie in reichlichem Wasser abgewaschen hat, bringt man sie in bas Metallbad.

rei galuaniten uter .216. Lenger um bie Kunfer.

Man kann die galvanische Wirtung felbst zum Keinigen ber zu vergoldenden Stüde benugen, und man wird schnell begreifen, wie man sich hierdei zu benehmen habe, sobald man den Artifel galvantssche Gravirung (h. 148 bis h. 161) aufmerksam getesen hat. Man hange nämlich den Gegenstand als Anode auf, und zwar einem Stück Aupfer oder Silber gegenüber (ie nach dem Metall, auf welches man wirten will), und es wird sich eine schwache Schicht Dryd bilden, die man nur sorgfältig abzuwaschen braucht, um eine völlig abzedrannte Obersstächen zu erhalten, aber man muß den Gegenstand nur einige Minuten im Apparate lassen, um seine Obersstäche nicht zu tief zu verändern.

112 Uebrigens laffe man fich burch ein Misslingen nicht entmuthigen; häufig erlangt man erst nach einer gewiffen Anzahl fruchtlofer Berfuche eine vollkommene Reinigung, babgesehen von dem Verfahren, welches manustur diesen Zweck in Anwendung gebracht hat.

§. 217.

bas Eisen oder ben Stahl abzubrennen und mit einer Rupferhant zu überziehen:

Gine fleine Zinfplatte wirdein eine Flüssigseit getaucht, welche aus 1 Theil Schwefelsaure und 20 Theilen Wasser zusammengeseht ist. Der abzubrenvende Gegenstand, an welchen man einen Metalle braht befestigt, wird sodann eingetaucht und mittelst

Schauplat 123. Bb. 2te Xuft.

Balfer mits

dun diaras!

11

des Drahtes in Berührung mit dem Zinke gebracht. Rach Berlauf einiger Augenblide nimmt man das Stüd heraus, bringt es in Berührung mit dem Zink und taucht beide in eine gefättigte Kupfervitriolslöfung, die mit 20 Schwefelsaure gesättigt ift, sodann wäscht man und unterwirft den Gegenstand sogleich der galvanischen Wirkung, entweder um die Kupferschicht zu verdicken, oder um ihn mit Gold, oder mit Silber zu überziehen. Das Eisen darf man in dem geschärften Wasser nicht länger als 5 oder 6 Minusten verweilen lassen.

Diefes Berfahren hat Achnlichfeit mit bemjentjenigen, welches die Sorn. Elfington in Anwen-

bung bringen.

5. 218. Dr. R. Bottger's Bergolbungsfluffigfeit.

Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, alle Modificationen oder Bervollsommnungen mitzutheilen, die mir in Betreff ber Galvanoplastik vorgekommen find. Einer der interessantesten Gegenstände ist ohne Zweisel die Zusammensehung der Flüssigkeiten, welche man zum Bergolden und Bersilbern anwendet. In einem Werkehen, welche Hr. Kr. Kößler*) here ausgegeben hat, sinde ich die Zusammensehung der Gold- und Silbersolution, welche Hr. Prof. Dr. R. Böttger empschlen hat. Diese Lösungen sind denen ziemlich ähnlich, welche Hr. Walker mitzgetheilt hat, nur daß Hr. Rößler Chlorgold und Ehlorsilber statt der Oryde dieser Metalle anwendet.

"Man muß," fagt Gr. Rößler, ", ben ju vergolbenden Gegenstand bei'm ersten Eintauchen nicht ju lange bem galvanischen Strome aussetzen;

Bergolbung und Berfilberung 2c. für Metallarbeiter. Frantführ m. 1642. Sauerlander.

man muß im Allgemeinen bie Gegenftande höchtens inurieinige Minuten in der Löfung laffen zu fie dann in deinem besonderen Gefäße, welches Baffer enthält, abwäschen unduste mit einer feinen Leinwand oder mit einer Bürfterabtrocknen. Wenneman den Gegenstand mehrmals seintaucht, wascht und abtwocknet, so datuman die Verstärfung der Goldschichten zemvöllig int seiner Gewalt:

§. 219.

Indem Gr. Walter in feinem Bertden ber Bluffigfeit Erwähnung thut, welche Gr. Becquerel anwendet, unterläßt er, noch folgende Fingerzeige zu geben:

"Diese Mischung gab, als fie jur Bergoldung angewendet wurde, ein flumpfes Matt; wenn man ober; die Losung mit ihrem eigenen Bolum Baffer und felbst mit zwei Bolumen verdannt, jo erhalt

man ein helles Matt.

dem die Lösung mehr ober weniger verdünnt ist; er wird um sorschöner, jemehr sie verdünnt ist, und jeweniger sie Eisen enthält. Um das Matt zum Borschein zu bringen, genägt es, das Stud mit Basser zu waschen, welches mit Schwefelsaure geschärft worden ist und schwach mit einem linnenen Tuche zu reiben zu um die nicht anhaftenden Riederschläge zu beseitigen.

g. 220. Patent, welches ber Golbichmibt Dr. Ebmond Turct auf gewiffe Bervolltommnungen in ben Mitteln, verschiebene Metalle und Legirungen mit Gilber zu überziehen, genoms men hat *).

"Diese Erfindung besteht in der Anwendung einer ber beiben fohlenfauren Ammoniaffalze (bes Gedul-

arts etc., Juli 1843. Dogleich herr Buller bie Jufam

carbonats und bes Bicarbonats) für die Zusammensfehung der Flüssigkeiten, deren er sich zum Bersilbern bedient. Man wendet gewöhnlich dieses Bersahren auf das Kupser, seine Legirungen und hauptsächlich auf das sogenannte deutsche Silber (Reusilber) an. Die Lösung, deren sich der Ersinder dieses Bersahrens bedient, besteht aus anderthald sohlensaurem Ammosniaf und einem Silbersalz, welches, je nach dem Metall oder der Legirung, die man überziehen will, verschieden ist. Man bedient sich für das gewöhnsliche deutsche Silber einer Auslösung von doppeltssohlensaurem Ammoniaf und schweselsaurem Silber, und für das Kupser oder für deutsches Silber erster Qualität einer Auflösung von doppeltsschlensaurem

"Man bereitet die Flüssteit, indem man 70 Gewichtstheile doppelt-kohlensaures Ammoniak in des stillirtem Wasser auflöst und 56 Gewichtstheile schwesesselser, oder 134 Gewichtstheile Cyansile ber zuseht und die Flüssigkeit kocht, die das Silbersfalz gänzlich aufgelöst ist. Die Stärke der Lösung, d. h. die Quantität Wasser, hängt von der Stärke der galvanischen Batterie ab. Die stärkte Lösung, welche der Ersinder angewendet hat, um das gewilche der Ersinder angewendet hat, um das gewilnliche beutsche Silber zu versilbern, bestand aus Unze schweselsaurem Silber und 107 Gran doppeltstohlensaurem Ammoniak, aufgelöst in einer Pinte destillirten Wassers; er wendet vorzugsweise die mos

bificirte Daniell'iche Batterie an.

"Bor bem Versilbern des Gegenstandes muß man ihn 2 oder 3 Stunden in eine kalte, mafferige Auflösung von kohlenfaurem Kali legen, ihn mit eben=

menfegung ber gluffigfeit bes herrn Surd §. 131 angegesen hat, fo glaube ich boch, biefen Artifel mittheilen gu mufsfen, weil er practifche Details enthalt, bie in folchem Falle immer febr nuglich find.

falls kaltem Wasser abwaschen und dann in werbunnte. Salpetersäure tauchen, deren Stärke der Beschaffener heit des Metalles proportionirt ist, Machdemunant ihn gewaschen und getrocknet hat, reibt man ihn mit Tripel oder mit einem Stück Leder und ehe man ihn in die Flüssigkeit eintaucht, taucht man ihn erst in eine Ausschlag von Kochsalz, der man ein Wenigs Gummi zuseht.

Es ift leicht, die Feinheit bes beutschen Silbers, nach bem Aussehen zu erfennen, bas es barbietet, wenn es aus ber Auflösung ber Salpeterfaure tommt; bie feinen Qualitäten biefer Legirung bleiben gant weiß, mabrend die anderen eine mehr ober weniger

bunfele Farbung annehmen."

5. 221. Fingerzeitge über bas Bergolben, Berfilbern und Berplatiniren.

Man muß fehr langfam zu Werke gehen, wenn man vergolden oder verstlhery will; ist der Strom zu kräftig, so ersolgt ein gelbsicher, wenig zusammen, hängender Niederschlagz und wenn das Stud oder der Gegenstand aus dem Apparate genommen wirdzu seichen Erde, als dasjenige des Silbers oder einer gelben Erde, als dasjenige des Silbers oder einer gelben Erde, als dasjenige des Silbers oder des matten Goldes. Wenn man den Damell'schen Apparat 7) anwendet, geladen mitt einer gesättigten Bostung von Kupfervitriol und mitt Salzwaffer, auch sehr dinnen Leitungsdrähte, so kann man des Gestlingens ziemlich sicher sein. Nichtsdeskoweniger gesalangt man erst nach einigen Bersuchen dahin, mits Sicherheit zu operiren. Das Mißlingen vor ersten

[&]quot;) 3ch brauche wohl taum zu bemerten, oas ber galvas nifche Apparat immer im Berhaltniffe zu ben Dimenfionen, bes zu vergotbenben Gegenstandes fteben muffe. Ein einziges Daniell'iches Paar ift für grope Mungen mehr als finreichenb

Bersuche muß, weit entfernt, ben Bersuchansteller zu entmuthigen, vielmehr ihn anregen, die Schwierigkeiten zu überwinden.

§. 222.

Sr. Smee giebt folgende Berhaltniffe fur bie

Bufammenfegung des Berfupferungebades:

Man löse 1 Pfund schweselsaures Kupfer in 4 Pfund Wasser auf und sepe ber Flüssigkeit ungesfähr i ihres Volums verdünnte Schweselsaure zu (ein Theil Schweselsaure auf acht Theile Wasser). Diese Lösung ist besonders geeignet, sobald man Gesgenstände behandelt, welche an und für sich keine Leiter der Elektricität sind. Man kann auch das Verhältniß der verdünnten Schweselsaure vermindern und ein Wenig Salpetersäure zusehen, wodurch man die Leitungsfähigkeit der Flüssigisseit vermehrt.

§. 223.

Wenn die Platte ober der Gegenstand, welchen man copieen will, aus einem oxydirbareren Metalle als das Kupfer besteht, so kann man keine kaure Lösung anwenden; die Flüssigkeit muß vielmehrenneustralisein. Es verdiemt alsdann das Cyankupfer und das Cyankalium den Voruge. Wan stellt ersteres dar, indem man Kupferdryd in Cyankalium kocht, oder auch, indem man mit Hülfe ver Elektricität auf eine Kupferplatte wirkt, welche am positiven Pole einer Vatterie sich besindet und in eine Lösung von Cyankalium eingetaucht ist. Das Satz, welches man durch Abrauchen erhält, stellt sich in Gestalt kleiner weißer Krystalle dar.

verfilbern will, muß man juvor eine, gang dunne Schicht Rupfer auf biefe Metalle nieberschlagen und

für biefen Bwed Cyantupfer und Gyantathiff ans wenden

§. 224.

Bei'm Berplatiniren verfahrt man ebenfo, wie bei'm Bergolben, nur ift bie Operation weit fcwies riger. Man muß hybrochlorfaured Blatin anwenden. welches burch Busat einer hinlänglichen Quantitat Gegenstand muß gut polite und vollfomnien mit Rali gereinigt worben fein, Da man fich jum Platinwen gewöhnlich einer Smee'ichen Batterie bebient, fo befeftigt man einen bunnen Blatinbraht an bad Gilber element, und last ihn in ben oberen Theil ber Ruffe figfeit eintauchen, welche im Berfepungetroge enthalten ift. Wenn man bie Berbinbung swifchen bem Bint ber Batterie und bem gu verplatinigenben Begene ftanbe bergeftellt hat, fo taucht man letteren in bie Auflofung . mo er in einigen Minuten mit Detall) überzogen wird. Die galvanische Stromung barfo nicht zu traftig fein. ... von), egen ner (C. Section 1 : 12 20 1100:

Man hat sich in England viel mit ber Sergole bung burch blopes Eintauchen beschäftigt, und moch einenendigen hat Hr. Dalbort mehrere Makentel auf neuer Bersahrungsarten genommen. Dobbbie melsten bieser Ersindungen in der Jusammensvangen neuerd Füssigkeiten bestehen, welche mannanch mittels voor Bukterie verwenden kann, so beeite ich natich, uslen meinen Lesern mitzuthollen.

(1791) Die ersten Betwollfommung besteht barin; Gallussaurender eine Haffigkött anzwerdent welched eine gewissen Berhältnis diesen Sante) wert anaslogen Substanz enthält, in und die Rieberschlagung vor Westalle gungsteichigene doch and ingenit and

Man fest eine mafferige, alfoholischen ober atherische Gallussaure Lösung einer Gold-, Sitber ober Platinlösung zu und fentt eine ganz reine Mestallplatte ein, so lange, bis dieselbe mit einer hins länglichen Metallschicht überzogen ift.

2) Man taucht ben vorher gereinigten Gegenstand in eine Auflösung von frisch gefälltem Chlor-filber und von unterschwefligsaurem Natron ober jeder

anderen unterschwefligfauren Flüffigfeit.

Man kann bas Metall in bideren Schichteit erbalten, wenn man diese Klufsigseiten der Birfung einer galvanischen Batterie unterwirfti Dabei versteht stch's von selbst, daß die Anode immer von gleicher Beschaffenheit mit dem Metalle der Aufbildung seines geschaffenheit mit dem Metalle der Aufbildung seines geschaffenheit mit dem Metalle der Aufbildung seines geschaffenheit mit dem Metalle

Die Metalle, welche man auf biefe Beise übers ziehen kann, sind: Das Kupfer, Die Bronce, das Silber, das Reufilber, das Cifen und der Stahl (bei beiden letteren gelingt das Berfahren wents ger gut).

3) Wenn man einer Auflösung von Chlorgolb' Borfaure aufent, erlangt man eine schönere Bergolsbung, alleminem man Chlorgolb' allein anwendet. Man fann bie Borfaure allen anderen Goldlösungen ausen

din 4) Menn die Gegenstände eine buntle. Fanber behalten sinachdem sie in ein Bergoldungsbad eingest taucht worden sind, welches nicht gehörig zubereitet worden, ihr fann man ihnen ihren Glanzindieheitz geben, indem man sie in eine schwache mässeriger Die sung von salpetersaurem Quecksiber und bann von Neuem in das Bergoldungsbad taucht, und so fort, bis sie die gewünschte Farbe erlangt haben und wille.

pfers gauf. Die Weife nichag er bie politen Plattent ben Dampfen bes Schwefelwaffestoffgafes plattent Schwefelwasserlossasserbindungen, des Schwefels, des Jods, des Broms, des Chlors ausset, oder daßie erifte in Flüssigeiten taucht, welche diese Gase inn Auflösung enthalten. Da man das Aupferndeinaher weiße machen kann, so benutt Hr. Talbott diesen Umständ zur Darstellung, metallischer Ressettoren. Er nimmt erft eine galvanische Absormung einer gespeigieten Oberstäche vor und exponirt sie alebanniben oben erwähnten Dämpsen, die das Metall den ander thigen Grad der Weiße erlangt hat

wenn man gewisse Eheile eines kupfernen Gegenstanst bet vergoldet und ihm alsbann in einer Ausschlich und ihm alsbann in einer Ausschlich won Chlorplatin wascht; wodurch diesenigen Theile, welche nicht vergoldet worden sind, ein mattschwarzes Aussehen erhalten und dadurch den Glanz der andere ren Theile hervorheben.

5. 226. Rotig über neue Mittel, burch Gintauchen gu versigolben und gu verfilbern, von orn. M. Bevot *y.

In dem Augenblicke, wo die Aufmerkfamkeit auf! die Verfahrungsarten der Vergoldung! auf naffem Wego gerichtet ist, die erst in der neueren Zeitlentst deckt worden sind, schien es mir nicht ohne Interesse zu sein, neue Mittel bekannt zu machen, um durcht Eintauchen zu vergoldentsoder zu versilbern, whauptestächlich wegen der leichten Ausführbarkeit, wodurch seinstellest Versonenzugänglich werden, welche mitte diesen Artscher Beschäftigung gar nicht bekannt sind und sich ihr zum ersten Male widmen; auch könntell ich mich darauf beschäftigung gar nicht der versone

[&]quot;

Nusgezogen aus bem Journal de conn. utiles, Zus ning 28432 end gold chi act i per remarke repit ac (
im Ausgen von veildzem hier vie Riese ist.

Bergolbung auf Silber. Das Silbet vergolbet fich febr leicht mittelft neutralem Chlorgolb. welches einer mafferigen Auflojung von Schwefelepanfalium fo lange jugefest wirb., bie ber Riebers. folage verfdwindet, ber fich anfange gebilbetebatte: Die: Ruffigfeit: muß, nachbem fie auf biefe Beife aufgehellt worben ift, eine fcmach faure Reaction behalten; und follte fie biefelbe burch au ftarfen Bus fas ber Schwefelchanverbindung verloren haben, . fo ertheilt man ihr biefelbe wieber burch Bufan von eis: nigen Tropfen Sporochforfaure. Um ju vergolben, taucht man bas Gilber in biefe faft tochenbe und maßig concentrirte Rluffigleit, und erhalt fle in biefem Buftanbe, indem man von Beit zu Beit beißes! Baffer augießt, um bas verbampfte ju erfegener Dan vermeibet auf biefe Beife bie Unannehmlichteis welche aus einer zu großen Concentration ber Sybrochlorfaure hervorgeben, beren Begenwart bens noch nutlich ift, indem baburch ein goldhaltiger Dies, berichlag verhindert mirb, ber burch bie Erhöhung ber Temperatur herbeigeführt wird, sobald bas 216fali porberricend ift.

Bergolbung und Berfilberung aufo Kupfer, Meffing und Bronce. Man empfiehlt die Auflösung des Cyangoldes oder des Eyanfilbers in Gyanfalium zum: Bergolden und Bersilberminit; Häste der Elektricität; ich habe mich aber überzeugt; daß dieselben: Auflösungen, wenn sie die beinahe zum Bochen erhitt werden, auch zum Bergolden und Bersilbern mittelst Eintauchens benut werden können. Bennil esenöthig wäre, sie chemisch rein darzustellen, sowunde ihre Jubereitung ziemlich theuer zu stehen kommen, ohne daß man eben hierdurch irgend einem Bortheil zum Ersat hätte *); man kann demnach die

^{*)} Bei biefer Bemertung habe ich bloß bas Berfahren im Auge, von welchem bier die Rebe ift.

Operation vereinsachen und fie weit wohlfeiler manchen, wenn man neutrales Chlorgold ober neutrales salpetersaures Silber mit Cyankalium im Ueberschuffe behandelt,, so daß man lösliche Doppelcyanverbing bungen bekommt *).

Das Silber fann man nicht auf biefe Beife vergolben, aber wir haben weiter oben gefehen, bas Schwefelchangolb und bas Schwefelchantallum biefes Metall fehr gut vergolben.

Die Auflösung des Chankupfers im Chankalium überzieht das Silber nicht mit Kupfer, felbst nicht einmal in Berührung mit Bink, indesten kann man mit vieser Löfung letteres Metall (bas Bink) volls kommen und auf einer fehr dauerhafter Weise mit Kupfer überziehen

Scupfer überziehen Ich bemerken, bag biefe so bequemen Versahrungsarten, weil sie immer gelingen und nur einige Minuten Beit in Anspruch nehmen, leiber nur eine sehr bunne Schicht bes niebergeschlass genen Metalles aufzutragen erlauben; biefes ift eine Ilebelstand, ber allen Versahrungsarten mittelst. Ginstauchen gemein ift.

Man bereite neutrales, citronenfaures Gilber, inbem man Gilberord in einer Lofung von Citronen-

Das Cyantalium mußte in Waster aufgelof't anges wendet werden, und ba biefes Salz im festen Justande sehr theuer ift, so wendet man mit Bortheil das Auslaugungse wasser bes Rucktandes des Calcination in geschlossenem Gestäße bes varber getrocheten Eisencyantaliums an. Sein Preis beträgt dann ungeschre Bei gleichem Gewicht ben britten Theil des Preises der Doppeleyanverbindung, und man kann es noch wohlfeiler nach dem von Liebig angegebenen Berssahren barftellen. Dies gitt auch vom Schweseleyanstalium.

saure austöft, man dunste bis zur Trockenheit ab und bringe das gebildete Salz in eine auf 212° F. erzhipte Borcellanröhre. Alsdann lasse man einen Strom trockenes Wasserstoffgas einige Minuten lang in die Röhre streichen. Das beste Operationsverzfahren besteht darin, denjenigen Theil der Röhre, welcher das Salz enthält, in ein Gefäß voll Wasserzu tauchen, welches sich im Kochen besindet. Sobald der Apparat erfaltet ist, nimmt man das Salzaus der Röhre, welches man alsbann in kaltem des stillittem Wasser auslöst.

Mit diesem Salze hat Gr. Rodline einen Silberniederschlag erhalten, welcher jeden anderen übertraf, ben man mit salpetersaurem Silber hergestellt hatte. Er zweiselt nicht, daß man ein ähnliches Goldsalz herstellen könne, und giebt den Rath, Berssuche mit Weinsteinsaure anzustellen.

Das Silberfalz scheint eine eigenthümliche Mostification unter ber Einwirfung bes Wasserstoffgases zu erfahren; die Auslösung hat eine dunkelbraune Farbe, und man darf sie nicht erhiben, denn sie würde augenblicklich in ein schwarzes Pulver und in neutrales, eitronensaures Silber zersett werden, das in der Ausschung unter seiner normalen Form versbleiben wurde *).

Dieses Berfahren, welches Hr. 3. Rod'line ben 1. Dec. 1842 bem erwähnten Journale mitstheiltg, gab Veranlassung zu einer Rectamation, welche in bemselben Heste enthalten ist. Der Versfasser des Briefes drudt sich so aus: "Ich habe das Orhb aus einer Ausstöfung von salpetersaurem Silber gefällt, aber dieses Oryd war in einer Auss

lösung von Citronensaure weder auf taltem nach auf warmem Bege auflöslich. Duß man eine bes fonderes Berfahren und ein besonderes Silberoxyd anwenden, um jum Ziele zu gelangen?"

Ich weiß nicht, ob Fr. Rodline diese Fragenbeantwortet hat, aber ich finde im Philosophical Magazine vom Monat April des Jahres 1843 einen Artifel, der mir fehr interessant vorgesommen ist und ben ich hier mittheilen zu muffen glaube.

§. 228. Reues Berfahren, um reines Silber' entweber im metallifchen Buftanbe ober als Orph gu betommen,, von 28.

Als Hr. W. Gregory die verschiedenen Mittel versuchte, welche man in Anwendung beingt, um reines Silber aus den falpetersauren Lösungen zu erhalten, die immer mit dem Silber gleichzeitig auch Rupfer aufgelöst enthalten, so fand er, daßsseitig auch nvollsommen sind und kam auf den Gedanken, das ganz reine Chlorsilber zu zersezen ohne Vermittelung der Metalle, und folgendes ist das Verfahren, welsches er anwendet:

Man fälle das Silber aus seiner heißen, falpetersauren Auslösung mittelst Kochsalz und wasche das
erhaltene Chlorsilber in heißem Wasser. Während
dieses Waschens muß man das Chlorsilber mittelst
eines Platinspatels oder eines Glasstädens zertheislen und hauptsächlich nicht mit einer Mörserkeule es
reiben, weil es sich sonst zu einer Masse vereinigt
und die Wirkung des Kali's verhindert. Während
das Chlorsilber noch seucht ist, wirst man es in eine
Lösung von Aestali (von wenigstens 1,25 specisser
Schwere), welche ungefähr einen halben Zoll über
bem Chlorsilber stehen muß und die man in's Kochen
bringt. Während des Kochens, welches man por-

Migewelfe in leiner Schale aus gang teinem Gifen, aus Silber ober aus Blatin vornimmt, ruhrt man bas Chlorfilber um , um alle Rlumbden zu gertheis Rad 5 bis 10 Minuten wird bas Bulver len. Benn eine fleine Quantitat biefes Bul= vere, nachbem man es gewaschen hat, fich in perbunnter Salpeterfaure nicht aufgelof't bat, muß man bie Ralilofung abgiegen und bas noch immer feuchte Bulver in einem Morfer forgfaltig reiben, mas man nun ohne allen Rachtheil thun fann. Man focht es fobann 5 Minuten lang mit berfelben, ober in fris fcher Ralitofunge .. Es wird fich mun in Galpeterfaure vollftanbig auflofen, aber im entgegengefesten Falle mußte man, es abermale reiben. Man mafcht nun bas Drub, mas man in einigen Minuten burch Abgießen bewertstelligt, weil bas Bulver, vermoge feiner Schwere, am Boben bes Wefages verbleibt. Die zwei ober brei erften Bafdungen nimmt man mit beißem Waffer vor, alebann wendet man faltes Baffer an; benn wenn bas Dryb beinahe vollftanbig gewaschen ift, fo erhebt es fich jum Theil an Die Dberflache ber Fluffigfeit, wenn man beißes Baffer anwenbet, und man verliert bann eine gewiffe Quantitat bes Bulvere burch bas Abgießen. Es verfteht fich von felbft, baf alle Wafdungen (mit Ausnahme ber erften, wegen ber Birfung bes Rali's) auf Riltern vorgenommen werben fonnen; aber bas Bulber ift fo fein, baß bei'm Austrodnen ein großer Theil am Filtrirpapiere hangen bleiben murbe. Hal

Dieses Oryb hat ein ganz anderes Aussehen als basjenige, welches aus den salvetersauren Silberlösungen mit Kali niedergeschlagen wird und ist bis jest nirgends beschrieben worden. Es ist sehr bicht, homogen und von einer schwarzen Farbe, die vielleicht schwach in's Bläuliche schillert, während bas aewöhnliche Oryb weniger dicht und von graulichbrauner Farbe ift; beibe fcheinen inbeffen demifc ibentifit ju fein.

Es fommt wenig barauf an, baß eine gewiffe Dudntitat bes Chlorfilbers ber Wirfung bes Alfali's entgenigen ift; bas falpeterfaure Gilber iff't biefes Chlorfilber nicht auf, fo bag man basselbe burch Fil-teiten scheiben fann. Wenn man biefes Dryb, bas Chlorfilber enthalt, mit ein Wenig Salpeter und toblenfaurem Rali mengt, hierauf fcmelgt, fo erbalt man alles Gilber mit ber größten Leichtigfeit. 3ch fann bavon einen Begriff geben, wenn ich fage, baß ich & Rrone aufgeloft und in 2 Stunden alles reis nes Silber erhalten habe, welches biefe Munge entsbielt, mit Ausnahme einer gang fleinen, bei'm erften Wafchen bes Chlorfilbers mit abgegoffenen, Duantitat, bie and nicht verloren mar.

3d muß noch bemerflich machen, bag, wenn bas Chlorfilber einmal getrodnet worden ift, Die Betfebung besfelben nur mit Dube gelingt, felbft wenn man es anhaltend in Rali focht.

Dung Yang it iso it **ggg g** is . . . erfalence is south "n installental tebankan dan sho Man wird im London Journal ad Repertory of arts. Mai 1843. Die Dittheilung mehrer Batente finden, welche Br. Chuarb Balmer ben 15. Febr. 1842 auf verschiedene Berfahrungearten ber wertieften ober erhabenen Gravirung genommen hat. 3ch habe es nicht für nüglich erachtet, Diefe Berfahrungs. arten hier miederzugeben, weil fie fchlecht befchrieben und, wie es mir fcheint, fchwierig auszuführen find; inbeffen glaubte ich boch bie Quelle angeben gu muffen, aus welcher bie Liebhaber ber Galvanoplaftit bie nothigen Unweifungen für ben Fall icopfen tonnen, daß fie die Berfuche bes englischen Batent. tragere wiederholen mollen. genannen mich (#

5. 230. Reue Anwendung ber galvanifchen Rupferpractpi-

Brof. &. v. Robell bat im Jahre 1840 bie erften Bersuche bekannt gemacht, wie mit galvanisichen Rupferzeichnungen und in Tufchmanier gemalte Bilber fo überzogen werben fonnen, bag baburch Rupferplatten entftehen, welche bas Bilb wie geast aufnehmen und abgedruckt werben fonnen. Das Belingen einer folden Unwendung ließ fich nach bem uber Balvanoplaftit Befannten nicht porquefeben, benn ale Bindemittel irgend einer brauchbaren Farbe ift feine leitenbe Gubstang befannt, und wenn auch auf eine leitende Grundlage aufgetragen, fo fonnte bas lebermachfen bes Rupfere theile unvollfommen geschehen, theils die Farbfläche nicht genau covirend Statt finden, wie benn auch glatte, mit Firniß gemalte glachen nicht vollfommen getreu covirt werben. Brof. v. Robell überzeugte fich aber burch fortges febte Experimente, daß mit gewiffen Cautelen beibes erlangt werben fonne und glebt bier eine Stige von bem, was er über biefen Wegenstand in feiner jungft erschienenen Schrift *) ausführlich behandelt hat.

vanographisch vervielfältigt werden soll, ist mit einer entaustischen Farbe, deren Bindemittel eine Auflösung von Wachen Farbe, deren Bindemittel eine Auflösung von Wache oder etwas Dammarharz in Terpenthinöl auf eine politte silberplattirte Kupferplatte in der Art zu malen, daß die blanken Stellen des Metalls die höchsten Lichter darstellen, die dien Farbenlagen aber die dunkleren Stellen. Die Farbe, welche mit einer Ausstösung von rohem Wachs in Terpenthinöl behansdelt wird, darf nur so viel Bindemittel haben, daß sie nach dem Trodnen matt erscheint, oder doch sest

^{*)} Die Galvanographie. Dunchen bel Cotta, Giffil

an bem Silber haftet "). Sollen an bem Bilbe fehr tiefe Schatten vortommen, fo werben bie betreffenden Stellen gulest mit Delfarbe übergangen und feines Graphitpulver barauf geschüttet, welches bei'm Ab. flopfen ber Platte nur an biefen Stellen bangen bleibt und fie fammetartig aussehend macht. Blatte mit bem fertigen Bilbe wird nun auf eine etwas größere, am Ranbe mit Bache ifolirte Rus pferplatte gelegt, an welcher ein Streifen fich forts fest, ber bagu bient, biefelbe mit ber Binfplatte gu verbinden; welche das zweite zur galvanischen Rette nothwendige Element bilbet. Diefe Binkplatte befinbet fich in einem mit Bergament überspannten Tams bourin, welches auf gugen von 1 bis 14 Boll Sobe rubt und über bas Bilb und bie unterliegende Rupfers platte gestellt wird. Die Berbindung felbft wird vermittelt burch eine Bleiplatte, an welche ein Streifen bon 5 3. Lange und 1 3. Breite angeschnitten ift. Diefe legt man auf die Binkplatte und perbindet ben Streifen mittelft einer Rlammerfdraube mit bem Streifen bes Rupferbleches, worauf bie gemalte Blatte liegt. Diefes Blattenfuftem fommt in ein Befaß von getheertem Solz, beffer von Blas ober Steingut, welches mit einer Auflofung von 1 Raumtheil Rupfervitriol in Waffer und 1 Raumtheil Rupfervitriol in Glauberfalglöfung gefüllt ift und zwar in ber Sohe, bag bas Bergament ber Trommel etwas unter bas Riveau ber Rupfervitriollöfung gu fteben fommt. In die Trommel felbft, auf die Binkplatte, wird einige Linien über biefe Baffer gegoffen, weldem man etwas Schwefelfaure aufest. Es ift gut, bie Binkplatte (am besten von gewalztem Bint) von

^{*)} or. Rern, Farbenfabritant in Munchen, bereitet bergleichen Farben, in Blafen gefaft, und vertauft fie unter ben Ramen galvanographifche Farben.

bem Bergament einige Linien entfernt zu halten, was durch geeignete Träger von Kupferdraht, an den Wänden der Trommel angebracht, oder durch Glassstäde geschehen kann, welche man unter die Zinkplatte legt. Das galvanische Kupfer legt sich, indem der Kupfervitriol zerlegt wird, auf die blanken Stellen der bemalten Platte zuerst an, aber allmálig lagern sich auch kleine Wärzchen von Kupfer auf die Farbe selbst, verwachsen nach und nach und bedesen endlich

ale ein Blech bas gange Bilb.

"In Beit von 3 bis 4 Tagen ift bei fleineren Blatten, in Beit von 6 bis 8 Tagen bei größeren (ungefahr von ber Große eines Quartblattes), Die Rupferlage fo bid, bag bie Blatte abgenommen werben fann. Dabei ift barauf gu achten, bag bie Blatte fein brudiges Rupfer befomme, welches man leicht an feiner matten braunrothen Farbe erfennt. Entfteht ein foldes, fo ift ber Fehler entweder an ber Trommet, namlich, baß biefe locher befommen hat, ober es ift bie Rupfervitriollofung nicht hinlangs lich gefättigt, pber bie Bintplatte gu lange in Unwendung, ohne geputt worben ju fein. Gine Trom: mel, welche, leer in Rupfervitriollofung eingefentt, in menigen Minuten biefe Auflofung burchlaßt, ift nicht brauchbar, und um die übrigen Fehlerquellen ju vermeiben. bat man die Rupfervitriollofung alle awei Tage mit einer frifchen ju wechseln, inbem man in ber gebrauchten wieder Rupfervitriol auflof't, ferner bie Binfplatte alle 12 bis 24 Stunden und Die Trommel zu reinigen und mit frifdem Baffer und Schwefelfaure gu fullen, auch bie Bleiplatte und Die Berbindungeftreifen blant ju erhalten.

"Wenn die Platte did genug ift, fo feilt man die darauf entstandenen Anopfchen mit einer breiten Beile eben, fpannt fie bann zwifchen zwei Bretchen in einen Schraubestod und feilt mit einer etwas gro-

ben Feile bie Ranber ringsum ab. Mit einiger Aufmerksamkeit erkennt man leicht die Stellen, wo die Blatte des Bilbes anfangt, und trennt nun von dieser die galvanische durch Einschieben eines Hornsvatels, anfangs an den Eden und dann an den Seiten. Die galvanische Platte wird nun durch Aether mit Baumwolle von den anhangenden Farbtheilen gereinigt, der Spiegel mit weichem Leder und ungeslöschem Kalk geputt, und sie ist nun zum Drucke fertig.

"Das Druden geschieht auf einer Kupferbruders preffe, und die Behandlung ift wie die der Platten in Aqua-tinta-Manier. Die Abbrude gleichen

vollfommen getufchten Bilbern.

"Je nach ber Art ber Malerei halten bie Blatten 300 bis 600 Abbrude, wenn fie bei'm Druden geborig behandelt werben; es ift indeffen leicht, bon einer Blatte in ber Urt noch viel mehr Abbrude au erhalten, daß man fie galvanifch copirt. Diefes Co= piren macht auch alle Correctionen leicht moglich, welche man ebenfalls haben wollte. Dan lagt bagu auf die Bilbfeite ein galvanifches Rupferblech ans wachfen, welches in 2 bis 3 Tagen abgenommen werben fann, und es ift begreiflich, bag man an bem fo erhaltenen Relief bas Driginalbild, im ftrengften Sinne bes Wortes , in Rupfer wieber erhalt. Un biefem Relief ift nun theile burch Uebermalen, theile burch Wegnehmen mittelft bes Schabers und Bolirftable nach Belieben ju veranbern, was man für nothwendig halt. Wenn man bann über bas Relief eine zweite galvanifche Platte bilbet, fo enthalt biefe natürlich bie vorgenommenen Correctionen und Beranderungen. Es ift aber ein foldes Copiren nicht rathfam, ohne mit bem Originale gewiffe Borbereitungen vorzunehmen, welche ein Bufammenwachs fen ber beiben Rupferplatten verhindern, welches oftere Statt findet, wenn ber galvanische Strom nicht bie gehörige Starke bei'm Anschießen ber erften Ruspferschicht besit. Nach ben Versuchen bes Prosessons v. Kobell ift ein unendlich bunnes Versilbern ber Originalplatte ein vollfommenes Sicherungsmittel gegen bas Verwachsen, vorausgesett, baß bas copistende Blech nicht zu bunn und nicht von so brüchisgem Rupfer ist, baß es badurch unmöglich wirb, es

gehörig abzunehmen.

"Bum Berfilbern gebraucht er eine Auflosung von Chlorfilber in Rochfalzauflöfung, welche man leicht erhalt, wenn man eine etwas verbunnte Auflöfung von Söllenstein (falpeterfaurem Gilberorpb) in gefattigte Rochfalglöfung, unter fleißigem Umrühren, bis jur Bilbung eines nicht weiter auflöslichen Rieberfchlages von Chlorfilber, eintropfelt. Letteren Rieberschlag läßt man fich absehen und gebraucht bie flare Fluffigfeit. Die Blatte, welche verfilbert merben foll, wird mit Leber und ungelofchtem Ralt gepust, auch mit Lauge, Salgfaure u. f. m., und bann in bie Fluffigfeit gelegt. In Beit von 5 bis 15 Minuten ift fie volltommen verfilbert. Dan nimmt fie bann beraus, trodnet fie ab und reibt fie leicht mit Leber. Diese Berfilberung veranbert burchs aus nichts an ber Beidnung ber Blatte, benn fie besteht nicht aus einem leberzuge, fondern nur in einem Austaufche bes Rupfers ber Dberfläche gegen Silber, indem erfteres in Die Auflofung übergebt, wahrend fich letteres an beffen Stelle nieberschlagt. Man bilbet bann auf ber verfilberten Blatte bas Blech, welches bas Relief giebt, verfilbert biefes in gleicher Beife und bildet weiter Die zweite Blatte.

"Um babei bas Rupfer möglichst schön zu erhalten, ist es gut, vor bem Einlegen ben Apparat einige Stunden in Gang zu sepen, bann bie Blatte einzulegen und anfangs in bas Wasser, welches bas Bint bebeckt, so viel Schwefelfaure zugießen, daß ein leichtes Aufbraufen überall auf ber Bintplatte mahre

aunehmen ift.

"Um aus bem Niederschlage von Chlorfilber, welcher bei Bereitung ber Berfilberungefluffigfeit ents ftebt, bas Gilber wieber ju gewinnen, hat man biefen Rieberschlag auf einem Filtrum zu fammeln, bann in ein Glas ober in eine Borcellanschale ju bringen, einige Stude Bint bagu ju legen und Waffer barauf ju gießen. In Beit von 24 Stunden ift bas Chlorfilber reducirt, man gießt bann bie Bluffigfeit ab, nimmt bas Bint heraus und übergießt ben metallifchen Rudftand mit verdunnter Salgfaure, wovon noch Bint extrabirt wird. Rachbem man bann bas Silber mit Baffer einige Dale ausgewaschen bat, fann man es neuerdinge in Salveterfaure auflofen, um es weiter jum Berfilbern ju gebrauchen.

"Statt einer filberplattirten Blatte fann man fich gur Anfertigung eines galvanographifches Bilbes auch einer in ber angegebenen Art verfilberten Rupferplatte bedienen, ober einer folden mit Blatin überjogenen Blatte, welche man erhalt, indem man einer concentrirten Rochfalzauflöfung foviel Platinauflöfung aufest, baß fie eine bloß weingelbe Karbe annimmt, und bie Rupferplatte bann 2 bie 3 Stunden lang in diefer Fluffigfeit liegen laßt. Es wird indeffen bei einer filberplatirten Platte burch die Unwendung nichts verborben und ift eine folde leicht wieber auf. supoliren, wenn man mit Aether Die Farbtheile wieber abgewaschen hat, und wenn nicht allenfalls, mit einem Stahlstifte ober bergleichen, Lichter in bem Vilbe ausgefratt wurden, welches wohl mit einem Bolaftifte gefchehen fann.

"Daß bie Roften für die Bilbung galvanogras phifcher Platten nicht bedeutend find, ergiebt fich aus ber Berechnung, bag bas Pfund gewalztes Bintblech in Munchen 24 Rr. fostet, bas Bfund Rupfervitriol

nach dem Preise auf der Munchener Munze (pr. Etr. 25 fl.) 15 fr. Zur Erzeugung von 1 Pfund galvanischem Kupfer werden 4 Pfd. Kupfervitriol zersetzt und ungefähr 34½ Eth. Zink in Zinkvitriol verwandelt, welchen man durch Abdampfen in Kry=

ftallen erhalt und wieber verwerthen fann.

"Bas bie Bortheile betrifft, welche bie Galvanographie für die Runft in ber Bervielfaltigung ih= rer Schöpfungen gewährt, fo ftellen fie fich fcon gegenwartig ale wesentlich genug heraus, um biefe Methode ber Beachtung ber Kunftler gu empfehlen. Alle Bervielfältigungsmethoden namlich; welche man jur Beit fennt, bestehen in bem Biebergeben eines Bilbes in Strich= ober Bunctirmanier. Art ift ber Rupfer = und Stablftich, Die Rabirfunft, bie Schabfunft und bie Lithographie. Gine Behand: lung mit bem Binfel, ein Malen im eigentlichen Sinne, laffen diefe Methoden nicht zu. Die galvanographische gewährt aber eine folche mit aller Freibeit, welche man munichen fann, und es erforbert Die Erwerbung ber nothwendigen Fertigfeit nur menige mit Aufmerksamfeit angestellte Broben. Da bie meiften, ben Binfel führenden Maler weder Litho: grabben noch Rupferstecher find, fo fonnten ihre Malmerte bisher nur durch Andere vervielfältigt merben; die Galvanographie giebt jedem Die Mittel, fein Driginalwert felbft zu vervielfältigen. man noch, daß alle befannten Methoden ber Rupferstecherfunft beibelfend mit ber Galvanographie vereinigt werden fonnen, fo durften damit wohl Runftwerfe gu Stande gebracht werben, wie fie auf feine andere Beife bieber geliefert wurden. In biefer Begiehung macht Gr. Brof. v. Robell bier auf bas Rabiren aufmertfam, womit an einer galvano= graphischen Platte fleine Gingelnheiten mit befondes rem Bortheil verbeffert werben fonnen, vorzuglich in

ben Schattenpartieen, indem man die Kupferplatte mit einem durchsichtigen Deckstruß überzieht und die betreffenden Stellen radirt und äst. Auch kann man, um vollkommener schaffe Conturen, wie sie mit dem Pinsel nicht so leicht gemacht werden können, zu erhalten, die Zeichnung eines Bildes in Unnissen radiren, von der radirten Platte dann auf galvantisschem Wege ein Relief nehmen und vieses weiter tusschen. Die darüber gebildete Platte giebt natürlich das getuschte Bild mit den radirten Conturen, welsches besonders dei architektonischen Gegenständen sehr vortheilhaft angewendet wird. In dieser Weise könnsten viele bestehende Kupferplatten mit Zeichnungen in Umrissen zu getuschen Bildern verwendet werden.

§. 231. Die Stylographie.

Diefes neue Berfahren, Rupferftiche hervorgu= bringen, rührt von Gr. Speuler in Bruffel ber und beftebt in folgendem: Dan fcmelgt Stearin, Copallad und Rienruß jufammen und gießt baraus eine Blatte, welche man mit Gilberpulver bebedt. Der Rünftler arbeitet mit einem Griffel aus Metall, welcher mehr ober weniger tief in bie Gubftang ein= bringt. Durch Die verschiedene Breite und Tiefe ber Striche bringt man ben verlangten Effect bervor. Bei bem Graviren für bas Alegen mit Scheibewaffer bietet bas auf einem fdmargen Grunde blosgelegte Rupfer bem Runftler einen wenig gunftigen Unblid bar, mahrend hier ber Strich bes Griffels fcmarg auf einem weißen Grund ift, wie berjenige bes Bleis ftifts auf dem Papier. Endlich ift Die Gravirung vollftandig, fobald die Zeichnung beendigt ift; man braucht bann nur noch auf galvanoplaftischem Bege Rupfer auf Die Blatte nieberzuschlagen. Dit Diefer Reliefplatte verschafft man nich eine ameite vertiefte galvanoplastische Platte, mit welcher bie Abbrude gemacht werben).

§. 232.

Die Reproduction geftochener Stabl= platten bietet mehrere Schwierigfeiten bar, unb vor Allem barf man nicht baran benfen, mit Rupfer= vitriol ju overiren, ber augenblidlich ben Stahl an= greifen und bie Gravirung verberben murbe. schwefelsauren ober bie falpetersauren Ammoniaffalze außern feine Wirfung auf den Stahl, aber es halt febr fcmer, aus ben Lofungen berfelben mittelft ber galvanifchen Batterie bas Rupfer niebergufchlagen. Br. Smee hat ben Borfchlag gemacht, Die Stable. platten abzumobelliren und bann auf's Mobell au wirfen; aber biefes Berfahren ift nur unter gewiffen Umftanben anwendbar und wird fast niemals gute Ergebniffe liefern. 3ch giebe fein anderes Berfahren bor, querft einen Abbrud in Gilber ju machen! und bann einen Begenabbrud in Rupfer. Gr. Smee giebt ben Rath, eine Unobe aus Gilber anzumenben, Die fast gleiche Dimensionen mit ber Stablplatte bat.

§. 233. Muf Stahl mittelft ber Glettricitat gu graviren.

Die Sorn. Spencer und Bilfon geben folgendes Berfahren an, um auf Stahl mittelft ber

Batterie ju graviren :

Die Metallplatte wird an einem der Leitungsbrahte befestigt (man vergleiche, was weiter oben über die Gravirung auf Kupfer gefagt worden ist) und in eine Lösung von Rochsalz oder in jede andere. Lösung eines alkalischen Salzes eingetaucht; an den

^{*)} Bulletin de la Société d'Encouragement, Marg. 1847, Seite 161.

anbern Leitungsbraht befestigt man eine zweite Stahlsplatte als Rathobe.

5. 234. Auf Gilber gu graviren.

Will man auf Silber graviren, so wendet man schwefelsaures Ratron, oder schwefelsaures Silber und eine silberne Rathode au. Man bedient sich der Sydrochlorsäure in Aussöfung, oder einer löslichen Chlorverbindung, wenn man auf Gold gravirt. Die Rathode muß immer aus demjenigen Metalle bestesten, welches die Aussöfung enthält.

§. 235. Gravirte Platten gu reproduciren.

Das Mechanic's Magazine, welches ich hausfig zu eitiren ichon Gelegenheit gehabt habe, entshalt die Befchreibung eines trefflichen Berfahrens für die Reproduction gestochener Platten. Man operirt nicht mehr auf Kupfer, sondern blos auf einen Abs

jug ber gravirten Blatte.

Man lagt von ber Platte einen guten Abzug: machen und legt ihn fogleich auf eine abgehobelte: und vorher in verdunnte Salveterfaure getauchte; Rupferplatte. Die Blatte und ber Abzug werben alsbann ber Wirfung ber Breffe unterworfen, welche bie Berfetung ber Drudichmarge bes Abzuges auf bie Rupferplatte bewirft. Man vergoldet biefe Blatte schwach mittelft bes galvanischen Apparates, und es ift leicht zu begreifen, bag bas Gold fich nicht auf Diejenigen Theile, welche mit fetter Druderschmarze bebeckt sind, fondern blos auf das Kupfer festseten werbe. Gine halbe Minute ift ausreichend, um bie Platte zu vergolben; man wafcht fie bann mit wefentlichen Terpenthinol ab, welches bie fette Druders fcwarze auflof't und bas Rupfer an allen Buncten, welche von biefer Druderfchmarge bebedt maren, bloslegt. Es genügt fobann, Die fo vorbereitete Blatte

in Rupfervitriollofung ale Anobe ju bringen, um

eine volltommene Gravirung zu erlangen.

Die Wichtigkeit bieses Verfahrens, bessen Erfinder seinen Namen nicht genannt hat, ist unbestreitbar, benn man läuft keine Gefahr mehr, die Originalplatte zu beschädigen, auch ift nichts einsascher, als auf diese Weise eine Stahlgravirung, beren Vervielfältigung eben wegen ber Wirkung ber Flussigkeiten auf dieses Metall große Schwierigkeiten hat, auf Aupfer überzutragen.

§. 236.

Diefer Artitel, ben ich eben mitgetheilt habe, hat mich gang natürlich auf ben Gebanken gebracht, biefes Berfahren auf die Gravirung en relief anzuwenden und auf dieje Weise eine vertieft gestochene Blatte in eine en relief gestochene umzuwandeln, welche dann die gewöhnlichen Cliche's zu ersehen vermag.

Es ist ganz einleuchtenb, daß, wenn man die Platte, statt sie zu vergolden, der galvanischen Wirfung sogleich unterwirft, nachdem die sette Druckersschwärze von ihr aufgenommen worden ist, daß letztere Schwärze alsdann alle Theile, welche sie bes bect, schügen werde und bagegen das Metall an

allen anbern Buncten geant werben wirb.

Diese Gravirung wird ohne Zweifel nicht frei sein von den Mangeln, welche alle bis jest versuchte Reliefgravirungen darbieten, aber ich bin zu glauben geneigt, daß sie binnen kurzer Zeit der Typographie wichtige Dienste leisten werde. Man hat zwar gessunden, daß die Druderschwärze das Metall nicht gegen die galvanische Wirkung schütt, während der Zeit, die zur Gravirung erforderlich ist; aber es dürfte leicht gelingen bei Anwendung einer andern Substanz, als der Drudschwärze, obigen Zweck zu erreichen.

§. 237. Das Bothen.

Die Liebhaber ber Galvanoplaftif find fehr häufig in Berlegenheit, wenn fie gewiffe Anpferftude, wie, 3. B., Leitungebrahte, Anoben u. f. w. au lothen haben. 3ch weiß zwar, baß man bas Lothen vermeiben fann, wenn man Die Stude an Die Leitunges brabte mittelft Safen anhangt, ober wenn man Die Drabte mittelft ber Torfion befestigt; aber biefe Bers fahrungsarten find weniger ficher, und ber Contact ift niemals fo vollfommen. In wende immer bie Lothung an und operire bann mit weit großerer Gi= llebrigens machen bie Mittel, welche ich derheit. mitteilen will, Die Operation fo leicht, bag nach eis nem ober zwei Berfuchen Jebermann bes Belingens ficher fein tann. Wenn man erft eine gewiffe Bemanbtheit erlangt hat, alebann fann man es unternehmen, bie verschiedenen Batterien, welche in bies fem Werke beschrieben worden find, felbst herzurich= ten, und man wird reichlich entschädigt werben für bie furge Lebrgeit, bie man fich felbft auferlegt bat. 3ch habe immer alle meine Batterien nebft Bubehor, wie, g. B., bie nothigen Stative jur Aufnahme ber Statueten, felbft bergerichtet.

Das Aupfer ist weit schwieriger zu löther, als bas Meffing; aber man erreicht ben Zweck leicht, wenn man zur Desorpbation ber Metalle Stearin anwendet.

Nachdem man die zu löthenden Stude gut gereinigt hat, entweder mit der Feile, oder mit Schmirgelpapier, so erwarmt man das eine Stud auf einer Weingeistlampe und berührt es leicht mit einem Stud Stearin; man muß sogleich auf die erhipte Stelle ein Studchen dunn gehammertes Loth legen und so lange reiben, bis es zu schmelzen beginnt. Das Loth

wird sich bald auf bem Rupfer ausbreiten und an bemfelben festhaften. Gbenso behandelt man das Stud, welches man an ersteres löthen will, und julest erhist man gleichzeitig die beiden in Berührung gebrachten Gegenstände, worauf man sie erfalten läßt.

§. 238.

herr F. Werner erfest bas Stearin burch Chlorgint, welches auf folgende Beife bargeftellt wirb:

Man löst Zinkstude in Hybrochlorfaure auf, bis man kein Aufbrausen mehr bemerkt; man raucht bei gelinder Barme die Lösung ab, und sobald letztere eine ölige Consistenz erlangt hat, so läßt man sie erkalten und bewahrt sie in einer Flasche mit einz geschmirgeltem Stöpfel auf. Man trägt dieses Chlorzink mittelst eines Binfels auf und operirt wie oben. Die Flüssigfeit muß neutral sein.

§. 238 a. Das galvanifche Bathen.

Eine fehr nubliche Anwendung ber galvanischen Rallung ber Metalle ift bas Bufammenlothen von Metallftuden mittelft beefelben De= talles. Es gewährt ben Bortheil, bas man gur Bereinigung nicht verschiedenerlei Metalle angumenben braucht, was von großem Belang ift, wenn bas gelothete Metall fpater ber Einwirfung von Bluffige feiten ausgefest werben muß. Ferner wird bas De= tall babei nicht gefrummt ober verbreht, wie es oft bei'm gewöhnlichen Berfahren geschieht; endlich ift bie Ausführung fehr leicht. Befest, g. B., man wolle awei Rohren aus Rupferblech vereinigen, fo nabert man bie Ranber berfelben, nachbem man ihnen einen frifden Schnitt gegeben, einander, ohne fie jedoch in Berührung au bringen, und erhalt fie in biefer Stellung mittelft eines Sanffabens ober Deffings brabtes, welche man um Die Robre widelt, auf Deren außere Dberflache fobann eine Schicht Kirnig ober Bache aufgetragen wirb, wovon jeboch bie Ranber, welche bie Ablagerung aufnehmen follen, geing frei bleiben muffen. Man taucht nun bie Robre in verdunnte Salveterfaure, um fie abzubeigen, und bringt fie in Rupfervitriollofung, fest fie nun mit ben Bint ber galvanischen Batterie in Berbinbung und fteit einen biden Deffingbraht in fie hinein, welchen man mit bem Rupfer ber Batterie in Berbindung fest ; ber metallifche Contact wird baburch verhindert, bats man ben Deffingbraht mit Fliegpapier umwidelt. In febr furger Beit wird bas galvanifch abgelagerte Rupfer ben Raum gwifden ben beiben Blechranbern ausfüllen und bas Bange nach ein Bage Reilenftris den eine fefte Rupferrohre bilben. Diefes Berfahren hat schon oft febr gute Dienste geleiftet, mo bie gewöhnliche Lofung fehr fdwierig gemefen mare *).

§. 239.

Der Copallac und der Schellack, die ganz gute Dienste leisten, sobald man mit Aupfervitriol operirt, vermögen der Wirfung der Eyanverbindungen nicht zu widerstehen. Herr Walter ist demnach in Irrethum, wenn er die Anwendung des erstgedachten Lacksstrum, wenn er die Anwendung des erstgedachten Lacksstrum, der in Auflösungen von Cyanverbindungen einsgetaucht werden soll, schniken will, so muß man ihn mit geschmolzenem Wachs oder auch mit Asphalt überziehen, den man in Terpenthinöl ausgelöst hat.

§. 240. Patentirte elaftifche Mobelle.

herr henri Beaumont Leefonhat am Isten Juni 1842 in England ein Patent genommen auf feine elastischen Modelle, die auf folgende Weise herzgestellt werden:

^{*)} Recueil de la Société polytechnique, Jan. 1847.

Mau trägt mittelft bes Binfels auf ben gu resproducirenben Gegenstanb 4 ober 5 Schichten einer Lei mauflofung auf, welche etwa bie Confifteng bes Sigrupe hat, alebann umgiebt man ben Begenftanb mit einem metallifchen Band ober gang einfach mit einem Bappftreifen und fügt fo viel Leimauflöfung moch hingu, daß bas Modell eine gewiffe Confifteng befist, nachbem es troden geworben ift. Dan fann, ie nach ben Dimensionen bes Gegenstanbes, bavon 5 bie 10 Stunden Bebrauch machen. Man erhöht bie Keftigfeit bes Mobelles, wenn man bem Leim eine Auflofung von Rautschut, von einem andern Gummi ober einer bargigen Gubftang gufest. Will man, baß es ziemlich bie Confifteng eines Studes Lebers habe, fo muß man eine Berbftofflofung gufeBen.

Diese Mobelle sind sehr nütlich, wenn es sich barum handelt, Stücke einer sehr complicirten Arbeit und von sehr hervorspringenden Erhabenheiten abzusformen. Man kann Wachs, Stearin oder Gyps hineingießen und auf diese Beise Abgüsse erlangen, die man nur zu metallisiren braucht, um dann galsvanische Reproductionen damit herzustellen. Mit derselben biegsamen Substanz modellirt man gewisse Thiere, wie z. B. Eidechsen, Schlangen u. s. w. und vermeidet dabei, ein Modell in mehreren Stücken zu machen, auch thut man dem Original weniger Schas

den bei'm Abnehmen bes Abguffes.

5. 241. Uebergug fur ben Berfegungetrog.

Der Zersenungstrog kann aus Holz angesertigt und mit folgender Masse überzogen werden:

 Gin Berfetungetrog aus Beifbled, mit biefet Daffe überzogen, fann ebenfalls angewendet werben.

§. 242.

Ich gebe Anfängern ben Rath, sich nicht zum ersten Male mit ber Reproduction einer Münze von einem gewissen Werthe zu befassen. In der Regel ist es besser, einen Abgus von Gpps, von Wachs oder von leicht schmelzbarem Metall anzuwenden. Auf diese Weise hat man nicht zu fürchten, eine kostbare Münze zu verderben, und vermeidet zugleich eine boppelte Operation, weil man sogleich eine Copie erhält, die dem Original ganz ähnlich ist.

Man muß die Operation in den ersten Mosmenten aufmerksam überwachen, weil sich an der Oberstäche der Modelle Luftbläschen bilden, welche verhindern würden, daß der Kupferniederschlag gleichs förmig erfolgt. Sobald man folche Luftbläschen geswahr wird, fährt man mit einem weichen Pinfel ganz leicht über das Modell, so daß man alle Lufts

blaschen befeitigt.

Ich kann es meinen Lesern nicht bringend genug empsehlen, nicht eher eine Münze ober einen andern Gegenstand in die Aupservitriollösung einzutauchen, als die der Apparat gehörig hergerichtet ist. Der Strom darf nicht eher erregt werden, als in dem Augenblide, wo die Lösung von der Münze berührt wird; die meisten übeln Zufälle rühren davon ber, daß man diese Vorschrift nicht befolgt hat. Es ist einleuchtend, daß der Apparat so construirt sein musse, daß man das Modell zuleht hineinbringen und leicht herausnehmen kann, so oft man die Diese oder die Beschaffenheit des Niederschlages untersuschen will. Zeder Apparat, der diese Bedingungen nicht erfüllt, ist mangelhaft und muß von den Lieb-habern der Galvanoplastist verworsen werden. Man

hat indessen patentirte galvanische Apparate gesertigt und verkauft, deren Einrichtung es nothewendig machte, daß man zuerst die Munze in die Rupservitriollösung brachte. Im die Fortschritte der Operation zu verfolgen und die Lustbläschen zu besseitigen, ist man genothigt, das Zink und zwei Gesfäße abzunehmen, folglich die Munze in der Lössung zu lassen, obgleich der galvanische Strom unsterbrochen ist.

1. 243. Brongiren ber Gliche's.

Es ift leicht, die Cliche's zu bronziren und ihenen das Aussehen des Kupfers zu geben und zwar auf folgende Weise: Wan beseuchtet die Oberstäche des Modells mit Weingeist, und wenn sie beinahe trockeu ist, so bestäubt man sie mit einer Nischung von Röthel und Graphit, worauf man das überflüssige Pulver mittelst eines ganz weichen Dachspinsels beseitigt. Eine ganz sechen Dachspinsels beseitigt. Eine ganz sechen Rali giebt dem Kupfer eine sehr schöne Bronzesarbe.

5. 244. Das Farben bes Golbes.

Das Gold kann mittelft Seife und Alaun grun gefärbt werben; übrigens erhält man verschiedene Goldnuancen, wenn man die relativen Berhältniffe bes elektrischen Fluidums und die Metalltösung abändert.

§. 245. Farabap's Terminologie.

Einige Benennungen, wie fie von Grn. Faras bay aufgestellt worden find, könnten vielleicht von ben Lefern nicht verstanden werden, weshalb wir ihre Bedeutung hier naher erlautern wollen:

Die Benennungen: Anode, Rathode, eleftrolyfirenu. f. w. find von Faraday in ber neuern


Beit eingeführt worben. Um die mit ben Bolen einer bolta'ichen Gaule in unmittelbarer Berührung fiebens ben Flachen eines zerlegt werbenben Korpers (eines Eleftrolyts), welche bie wichtigften Orte ber Action find, zu bezeichnen, nennt Faraban biejenige Blache bes Cleftrolyts, zu welcher ber positiv eleftrifche Strom eintritt, bie Unobe, und biejenige Flache bes Gleftrolyte, an welcher biefer Strom austritt, bie Rathobe. Die Anobe ift fonach bas negative Ende bes Cleftrolyte, bas Ende, mo fich a. B. Sauerstoffgas, Chlor ze. entwidelt. Die Rathode aber, bas positive Enbe, b. h., bas Enbe, an welchem Bafferftoffgas, Metalle u. f. w. ausges schieden werden; die Modelle find alfo Rathoben, und die Blatten von Rupfer, Gold ober Gilber, welche bas Metall liefern, find Anoben. ver (und vorzugeweise bie Metallbrahte), welche ben au gerfegenden Rorper ober ben Gleftrolpt berühren (alfo bie gewöhnlichen Bole ber volta'ichen Gaule). nennt Karaban im Allgemeinen die Gleftroben. Außerdem benennt er bie Bestandtheile, in welche ein Gleftrolyt bei'm Galvanifiren gefüllt, Jonen, und amar benjenigen Bestandtheil, welcher nach ben frühes ren Unfichten ber elettro = negative Bestandtheil ge= nannt wurde, Rathion. Saufig gefchieht es auch, baß .. Unobe" gleichbebeutend genommen wird mit "positiver Bol ober positiver Gleftrobe," und "Rathode" gleichbedeutend mit "negativer Bol ober negativer Elettrobe."


§. 246.


Preise ber zu galvanoplastischen Berssuchen erforderlichen Substanzen, welche man in Paris bei ben Horn. Rousseau fréres et C. rue de l'Ecole de Médécine, 9 haben kann:

Schauplas, 123. 8b. 2. Muf.


| | Fr. | Œ. |
|--|-----|-----|
| Schwefelfaure bas Rilogramm | _ | 40 |
| Calpeterfaure bas Rilogr | 1 | - |
| Leichtschmelzbare Legirung zu Cliche's | | |
| das Kilogr | 8 | _ |
| Rupfervitriol bas Rilogr | 1 | 20 |
| Chlorgold bas Grm | 2 | 50 |
| Trodenes Chlorplatin bas Grm | 1 | _ |
| Changold bas Grm | 7 | |
| Golboryd bas Grm | 4 | _ |
| Silberoryd bas Decagem | 4 | _ |
| Reines Chankalium bas Rilogem | 12 | |
| Platinbraht in verschiedenen Diden | 1 | 20 |
| (Batterien aller Art) | - | -30 |








.



. . .

'.







Digression Google



Dig weed by Google